



長洲小⑩ 道が狭く見通しが悪いが交通量も少ないため、車が通ると危険である。

長洲小③ 踏切は遮断機があるが見通しが悪い。また横断歩道があるがカーブしていて、見通しが悪く危険である

長洲小⑧松原・宝町地区の交差点は見通しが悪く、狭い路地のため危険である。

長洲小② 通学の際に踏切が狭く、離合する車も多いため危険である。

長洲小⑨ 坂道の途中で舗装劣化があり、転倒の危険がある

長洲小④ 狭い通路から大きな道路（交差点付近）に出る際の見通しが悪い

長洲小⑪ 舗装が劣化しており段差による転倒の恐れがある

長洲小⑥ 大崎葬祭前の横断歩道は、カーブが大きくスピードを出す車も多く危険である。

長洲小① 通学の際に幅員が狭く、側溝に蓋がないため危険である

長洲小⑤ 道路幅員が狭く、カーブになっており見通しが悪く危険である

長洲小⑦ 江藤自動車からう甚前交差点までの細い道路は、車も通るため注意が必要