



長洲町公共施設白書

【施設カルテ編】



金魚の館



役場庁舎



ふれあいセンター



長洲町高齢者支援施設げんきの館

平成30年3月

長 洲 町



目 次

1. 行政系施設

1. 役場庁舎	1
2. 消防格納庫 1 分団	7
3. 消防格納庫 2 分団	11
4. 消防格納庫 3 分団	14
5. 消防格納庫 4 分団	17
6. 消防格納庫 5 分団	20
7. 消防格納庫 6 分団	23
8. 消防格納庫 7 分団	26
9. 消防格納庫 8 分団	30
10. 消防格納庫 9 分団	33
11. 消防格納庫 10 分団	38
12. 消防格納庫 11 分団	41
13. 消防格納庫 12 分団	44
14. 消防格納庫 13 分団	47
15. 消防格納庫 14 分団	50
16. 消防格納庫 15 分団	54
17. 備蓄倉庫	57
18. 水防倉庫	60

2. 社会教育系施設

19. 図書館(ながす未来館)	63
-----------------	----

3. 保健・福祉施設

20. 長洲町高齢者支援施設げんきの館	67
21. 長洲町保健センター	71
22. 長洲町健康福祉センター	75
23. 長洲町地域福祉センター	79

4. 町民文化系施設

24. 町民研修センター	83
25. 長洲町中央公民館	87
26. 文化ホール(ながす未来館)	91
27. 地域情報センター(ながす未来館)	96

5. 学校教育系施設

28. 長洲小学校	99
29. 清里小学校	105
30. 六栄小学校	111
31. 腹赤小学校	119
32. 長洲中学校	125
33. 腹栄中学校	132

6. 子育て支援施設

34. 六栄保育所	140
35. ふれあいセンター	145
36. 腹赤小学校放課後児童クラブ	149
37. 清里小学校放課後児童クラブ	152
38. 長洲小学校放課後児童クラブ(教室)	156
39. 六栄小学校放課後児童クラブ(教室)	159

7. 公営住宅

40. 平原団地	162
41. 新山団地	171
42. 井樋内団地	180

8. スポーツ・レクリエーション系施設

43. 長洲町総合スポーツセンター	189
44. 金魚と鯉の郷広場(金魚の館他)	201

9. 上水道施設

45. 高田浄水場	206
46. 梅田浄水場	209
47. 腹赤浄水場	213

10. 下水道施設

48. 浄化センター	216
------------	-----

11. その他施設

49. 磯町内倉庫	225
50. 長洲霊堂	228
51. 長洲斎苑	231
52. 金魚と鯉の郷広場(知識普及棟他)	235
53. 物産館	239
54. グレーダー倉庫	242

<施設カルテ【1】役場庁舎>

施設情報	施設名	役場庁舎			施設番号	1			
	所在地	長洲町長洲2766			公共施設等総合管理計画に基づく整備方針				
	所管課	総務課			維持保全				
	大分類	行政系施設			<施設位置図・全景写真>				
	中分類	庁舎等							
	開設年	1978 年	施設形態	併設					
	敷地面積	9,543.86 m ²	延床面積	3,154.78 m ²					
	部屋数	31	空き部屋数	—					
	土地所有	町	施設所有	町					
	用途地域	商業地域							
	建ぺい率	80 %	容積率	400 %					
	バリアフリー	☐ 自動ドア	☒ 手すり	☐ スロープ					
		☒ 点字ブロック	☐ エレベータ	☐ 多目的トイレ					
省エネ化	☐ 太陽光発電	☒ 風力発電	☒ 屋上緑化						
災害情報	洪水：河川浸水想定区域		高潮：高潮浸水想定区域						
	区域外		2.0m以上5.0m未満						
	土砂災害警戒区域等		津波：津波浸水想定区域						
	区域外		区域外						
管理運営情報	設置目的	地方公共団体の事務を処理し、住民の福祉の増進を図る。							
	設置条例の根拠等	なし							
	職員数	町職員	0.3 人	嘱託職員	0.0 人	臨時職員	0.0 人	その他	0.0 人
	特殊事情	—							
	管理運営	直営		委託団体	—				
	料金区分	行政財産使用料							
	主な料金	建物使用料（月額） 70円／m ² 自動販売機及び現金自動預け払い機の設置（月額） 1,000円／台							

<施設カルテ【1】役場庁舎>

年度 単位（千円）		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
収入	使用料	72	72	72	66	60	66	68	68	68	68
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計【a】	72	72	72	66	60	66	68	68	68	68
歳出	人件費 （給料・手当等）	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	需用費	9,995	8,621	11,294	9,338	12,943	10,973	15,048	10,449	10,580	9,031
	役務費	1,815	1,642	1,679	2,150	2,293	2,231	2,317	2,659	2,521	2,491
	委託料	1,899	1,915	1,916	1,785	1,719	4,537	10,245	5,354	2,364	2,402
	使用料及 賃借料	1,069	1,069	1,092	1,092	1,092	844	400	334	490	334
	工事請負費	0	0	1,638	0	1,641	0	0	126,864	0	0
	負担金補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他 （賃金等）	0	16	838	0	296	191	1,022	297	264	149
	合計【b】	16,278	14,763	19,957	15,865	21,484	20,275	30,532	147,458	17,720	15,907
収入【a】－歳出【b】 （税の投入額）		△ 16,206	△ 14,691	△ 19,885	△ 15,799	△ 21,424	△ 20,209	△ 30,464	△ 147,389	△ 17,651	△ 15,838
施設利用人数 合計（人）【c】		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
受益者負担金割合 【a/b】		0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.0	0.4	0.4
利用者コスト（円） 【b/c】		326	295	399	317	430	406	611	2,949	354	318
※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。											
※施設利用人数：消防施設：各分団団員数 保育所：園児数 小学校：児童数 中学校：生徒数 公営住宅：入居世帯数 浄水場：浄水場ごと給水人口 浄化センター：水洗化人口 斎苑：火葬体数											

建物情報	番号	建物名	建築年	築年数	構造	地上 階数	地下 階数	建築面積	延床面積	大規模 改修年	耐震 診断	耐震 補強	外壁 判定
	1	役場庁舎	1978	39	鉄筋コンクリート造	3	0	965.94	2,897.83	2014	実施済	実施済	良
	2	倉庫	1978	39	鉄筋コンクリート造	1	0	102.95	102.95	－	未実施	未実施	悪
	3	公用車車庫 A	1978	39	コンクリートブロック造	1	0	154.00	154.00	－	未実施	未実施	悪
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												

備考	
----	--

施設名		役場庁舎				施設番号		1	
改修履歴・計画									(千円)
年度	実施 種別	事業名称	修繕料	委託料 (設計)	委託料 (監理)	委託料 (その他)	工事 請負費	合計	
2007	実施	煙突修繕事業	520	0	0	0	0	520	
2009	実施	電気設備改修事業	504	0	0	0	0	504	
2009	実施	地下タンク注入管改修事業	1,139	0	0	0	0	1,139	
2009	実施	揚水ポンプ取替修繕事業	716	0	0	0	0	716	
2009	実施	消防設備修繕事業	661	0	0	0	0	661	
2009	実施	会議室仕切版取替事業	0	0	0	0	1,638	1,638	
2011	実施	排煙窓改修事業	2,048	0	0	0	0	2,048	
2011	実施	トイレ改修事業	0	0	0	0	1,641	1,641	
2012	実施	3階パラペット補修事業	1,103	0	0	0	0	1,103	
2013	実施	非常用放送設備改修事業	1,407	0	0	0	0	1,407	
2013	実施	空調設備機器改修事業	672	0	0	0	0	672	
2013	実施	網戸製作及び取付事業	941	0	0	0	0	941	
2013	実施	案内看板設置事業	0	0	0	666	0	666	
2013	実施	耐震化事業	0	6,720	0	0	0	6,720	
2013	実施	太陽光発電設備設置事業	0	0	1,055	0	0	1,055	
2014	実施	耐震化事業	0	0	3,024	0	108,073	111,097	
2014	実施	太陽光発電設備設置事業	0	0	0	0	18,791	18,791	
2015	実施	塔屋防水修繕事業	1,166	0	0	0	0	1,166	

※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。

基本情報	施設番号	1	施設名	役場庁舎		調査年月日	2017年11月21日
	建物番号	1	建物名	役場庁舎		配置形態	併設
	建築年度	1978	延床面積	2,897.83		全景	
	耐震診断	実施済	耐震補強	実施済			
	構造	鉄筋コンクリート造					
	階数	地上	3	地下	0		
調査項目	外壁の状況	良	良 ひび割れがない（0.2mm未満）、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない 中 ひび割れがある（0.2mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm未満）、錆・腐食がある 悪 ひび割れがある（0.5mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm以上）、著しく錆・腐食がある				
	バリアフリー	○ 自動ドア		× 手すり			
		○ スロープ		× 点字ブロック			
		○ エレベータ		○ 多目的トイレ			
	省エネ化	○ 太陽光発電		× 風力発電			
		× 屋上緑化					
	名板				正面玄関		
外装1				外装2			
				写真なし			
その他1				その他2			
写真なし				写真なし			

基本情報	施設番号	1	施設名	役場庁舎		調査年月日	2017年11月21日
	建物番号	2	建物名	倉庫		配置形態	併設
	建築年度	1978	延床面積	102.95		全景	
	耐震診断	未実施	耐震補強	未実施			
	構造	鉄筋コンクリート造					
	階数	地上	1	地下	0		
調査項目	外壁の状況	悪	良	ひび割れがない (0.2mm未満)、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない			
	中		ひび割れがある (0.2mm以上)、欠損・剥離等がある (2cm未満)、錆・腐食がある				
	悪		ひび割れがある (0.5mm以上)、欠損・剥離等がある (2cm以上)、著しく錆・腐食がある				
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり		
		×	スロープ	×	点字ブロック		
		×	エレベータ	×	多目的トイレ		
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電		
×		屋上緑化					
名板						正面玄関	
写真なし							
外装1						外装2	
							
その他1						その他2	
写真なし						写真なし	

基本情報	施設番号	1	施設名	役場庁舎		調査年月日	2017年11月21日
	建物番号	3	建物名	公用車車庫A		配置形態	併設
	建築年度	1978	延床面積	154.00	全景		
	耐震診断	未実施	耐震補強	未実施			
	構造	コンクリートブロック造					
	階数	地上	1	地下			
調査項目	外壁の状況	悪	良	ひび割れがない（0.2mm未満）、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない			
	中		ひび割れがある（0.2mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm未満）、錆・腐食がある				
	悪		ひび割れがある（0.5mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm以上）、著しく錆・腐食がある				
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり		
		×	スロープ	×	点字ブロック		
		×	エレベータ	×	多目的トイレ		
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電		
×		屋上緑化					
名板					正面玄関		
写真なし							
外装1					外装2		
					写真なし		
その他1					その他2		
写真なし					写真なし		

施設情報	施設名	消防格納庫1分団			施設番号	2			
	所在地	長洲町長洲1274-1			公共施設等総合管理計画に基づく整備方針				
	所管課	総務課			更新検討				
	大分類	行政系施設			＜施設位置図・全景写真＞				
	中分類	消防施設							
	開設年	1975 年	施設形態	単独					
	敷地面積	43.02 m ²	延床面積	42.60 m ²					
	部屋数	2	空き部屋数	－					
	土地所有	借地	施設所有	町					
	用途地域	近隣商業地域							
建ぺい率	80 %	容積率	200 %						
バリアフリー	× 自動ドア	× 手すり	× スロープ						
	× 点字ブロック	× エレベータ	× 多目的トイレ						
省エネ化	× 太陽光発電	× 風力発電	× 屋上緑化						
災害情報	洪水：河川浸水想定区域		高潮：高潮浸水想定区域						
	区域外		2.0m以上5.0m未満						
	土砂災害警戒区域等		津波：津波浸水想定区域						
	区域外		区域外						
管理運営情報	設置目的	施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うことを目的とする。							
	設置条例の根拠等	長洲町消防団の設置等に関する条例							
	職員数	町職員	0.0 人	嘱託職員	0.0 人	臨時職員	0.0 人	その他	0.0 人
	特殊事情	－							
	管理運営	直営		委託団体	－				
	料金区分	なし							
	主な料金	なし							

<施設カルテ【2】消防格納庫1分団>

	年度		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	単位（千円）												
管理運営収支情報	収入	使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		合計【a】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	歳出	人件費 （給料・手当等）	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0	
		需用費	14	14	115	15	14	14	494	1,506	23	14	
		役務費	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		使用料及 賃借料	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
		工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		負担金補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他 （賃金等）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		合計【b】	22	22	122	22	22	22	1,001	2,013	30	21	
	収入【a】－歳出【b】 （税の投入額）		△ 22	△ 22	△ 122	△ 22	△ 22	△ 22	△ 1,001	△ 2,013	△ 30	△ 21	
	施設利用人数 合計（人）【c】		27	24	24	21	21	24	23	22	22	23	
	受益者負担金割合 【a/b】		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	利用者コスト（円） 【b/c】		802	904	5,074	1,038	1,030	901	43,535	91,518	1,354	930	
	※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。												
	※施設利用人数：消防施設：各分団団員数 保育所：園児数 小学校：児童数 中学校：生徒数 公営住宅：入居世帯数 浄水場：浄水場ごと給水人口 浄化センター：水洗化人口 斎苑：火葬体数												
建物情報	番号	建物名	建築年	築年数	構造	地上 階数	地下 階数	建築面積	延床面積	大規模 改修年	耐震 診断	耐震 補強	外壁 判定
	1	消防詰所	1975	42	コンクリートブロック造	1	0	42.60	42.60	－	未実施	未実施	中
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												
備考													

施設名		消防格納庫1分団					施設番号		2
改修履歴・計画									(千円)
年度	実施 種別	事業名称	修繕料	委託料 (設計)	委託料 (監理)	委託料 (その他)	工事 請負費	合計	
2014	実施	火の見櫓撤去及びホースポール設置 事業	1,484	0	0	0	0	1,484	

※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。

<現況調査写真票【0201】消防格納庫1分団：消防詰所>

基本情報	施設番号	2		施設名	消防格納庫1分団		調査年月日	2017年11月21日	
	建物番号	1		建物名	消防詰所		配置形態	単独	
	建築年度	1975		延床面積	42.60		全景		
	耐震診断	未実施		耐震補強	未実施				
	構造	コンクリートブロック造							
	階数	地上	1	地下	0				
調査項目	外壁の状況	中	良	ひび割れがない(0.2mm未満)、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない					
	中		ひび割れがある(0.2mm以上)、欠損・剥離等がある(2cm未満)、錆・腐食がある						
	悪		ひび割れがある(0.5mm以上)、欠損・剥離等がある(2cm以上)、著しく錆・腐食がある						
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり				
		×	スロープ	×	点字ブロック				
		×	エレベータ	×	多目的トイレ				
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電				
×		屋上緑化							
名板							正面玄関		
									
外装1							外装2		
									
その他1							その他2		
写真なし							写真なし		

施設情報	施設名	消防格納庫2分団			施設番号	3			
	所在地	長洲町長洲1238-1			公共施設等総合管理計画に基づく整備方針				
	所管課	総務課			更新検討				
	大分類	行政系施設			＜施設位置図・全景写真＞				
	中分類	消防施設							
	開設年	1979 年	施設形態	単独					
	敷地面積	73.41 m ²	延床面積	46.00 m ²					
	部屋数	2	空き部屋数	－					
	土地所有	町	施設所有	町					
	用途地域	近隣商業地域							
	建ぺい率	80 %	容積率	200 %					
	バリアフリー	× 自動ドア	× 手すり	× スロープ					
× 点字ブロック		× エレベータ	× 多目的トイレ						
省エネ化	× 太陽光発電	× 風力発電	× 屋上緑化						
災害情報	洪水：河川浸水想定区域		高潮：高潮浸水想定区域						
	区域外		1.0m以上2.0m未満						
	土砂災害警戒区域等		津波：津波浸水想定区域						
	区域外		区域外						
管理運営情報	設置目的	施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うことを目的とする。							
	設置条例の根拠等	長洲町消防団の設置等に関する条例							
	職員数	町職員	0.0 人	嘱託職員	0.0 人	臨時職員	0.0 人	その他	0.0 人
	特殊事情	－							
	管理運営	直営		委託団体	－				
	料金区分	なし							
	主な料金	なし							

<施設カルテ【3】消防格納庫2分団>

管理運営収支情報	年度		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	単位（千円）											
	収入	使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		合計【a】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	歳出	人件費（給料・手当等）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		需用費	18	18	179	54	47	48	35	27	27	18
		役務費	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		使用料及賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他（賃金等）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		合計【b】	19	19	180	55	48	49	35	28	28	19
	収入【a】－歳出【b】（税の投入額）		△ 19	△ 19	△ 180	△ 55	△ 48	△ 49	△ 35	△ 28	△ 28	△ 19
	施設利用人数合計（人）【c】		28	28	28	25	27	28	29	30	30	29
	受益者負担金割合【a/b】		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	利用者コスト（円）【b/c】		687	688	6,441	2,203	1,788	1,735	1,224	940	931	653
※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。												
※施設利用人数：消防施設：各分団団員数 保育所：園児数 小学校：児童数 中学校：生徒数 公営住宅：入居世帯数 浄水場：浄水場ごと給水人口 浄化センター：水洗化人口 斎苑：火葬体数												

建物情報	番号	建物名	建築年	築年数	構造	地上階数	地下階数	建築面積	延床面積	大規模改修年	耐震診断	耐震補強	外壁判定
	1	消防詰所	1979	38	コンクリートブロック造	1	0	46.00	46.00	－	未実施	未実施	中
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												

備考	
----	--

<現況調査写真票【0301】消防格納庫2分団：消防詰所>

基本情報	施設番号	3		施設名	消防格納庫2分団		調査年月日	2017年11月21日	
	建物番号	1		建物名	消防詰所		配置形態	単独	
	建築年度	1979		延床面積	46.00		全景		
	耐震診断	未実施		耐震補強	未実施				
	構造	コンクリートブロック造							
	階数	地上	1		地下	0			
調査項目	外壁の状況	中	良	ひび割れがない（0.2mm未満）、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない					
	中		ひび割れがある（0.2mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm未満）、錆・腐食がある						
	悪		ひび割れがある（0.5mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm以上）、著しく錆・腐食がある						
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり				
		×	スロープ	×	点字ブロック				
		×	エレベータ	×	多目的トイレ				
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電				
×		屋上緑化							
名板							正面玄関		
									
外装1							外装2		
							写真なし		
その他1							その他2		
写真なし							写真なし		

施設情報	施設名	消防格納庫3分団			施設番号	4			
	所在地	長洲町長洲2357-1			公共施設等総合管理計画に基づく整備方針				
	所管課	総務課			更新検討				
	大分類	行政系施設			＜施設位置図・全景写真＞				
	中分類	消防施設							
	開設年	1983 年	施設形態	単独					
	敷地面積	271.96 m ²	延床面積	43.47 m ²					
	部屋数	2	空き部屋数	－					
	土地所有	町	施設所有	町					
	用途地域	第一種住居地域							
	建ぺい率	60 %	容積率	200 %					
	バリアフリー	× 自動ドア	× 手すり	× スロープ					
× 点字ブロック		× エレベータ	× 多目的トイレ						
省エネ化	× 太陽光発電	× 風力発電	× 屋上緑化						
災害情報	洪水：河川浸水想定区域		高潮：高潮浸水想定区域						
	区域外		2.0m以上5.0m未満						
	土砂災害警戒区域等		津波：津波浸水想定区域						
	区域外		区域外						
管理運営情報	設置目的	施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うことを目的とする。							
	設置条例の根拠等	長洲町消防団の設置等に関する条例							
	職員数	町職員	0.0 人	嘱託職員	0.0 人	臨時職員	0.0 人	その他	0.0 人
	特殊事情	－							
	管理運営	直営		委託団体	－				
	料金区分	なし							
	主な料金	なし							

<施設カルテ【4】消防格納庫3分団>

年度 単位（千円）		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
収入	使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計【a】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳出	人件費 （給料・手当等）	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0
	需用費	14	14	36	15	14	14	36	223	26	14
	役務費	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	使用料及 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他 （賃金等）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計【b】	15	15	37	15	15	15	37	723	27	15
	収入【a】－歳出【b】 （税の投入額）	△ 15	△ 15	△ 37	△ 15	△ 15	△ 15	△ 37	△ 723	△ 27	△ 15
施設利用人数 合計（人）【c】		27	25	25	25	27	24	25	23	22	22
受益者負担金割合 【a/b】		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
利用者コスト（円） 【b/c】		563	610	1,473	614	562	632	1,481	31,456	1,236	679
※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。											
※施設利用人数：消防施設：各分団団員数 保育所：園児数 小学校：児童数 中学校：生徒数 公営住宅：入居世帯数 浄水場：浄水場ごと給水人口 浄化センター：水洗化人口 斎苑：火葬体数											

建物情報	番号	建物名	建築年	築年数	構造	地上 階数	地下 階数	建築面積	延床面積	大規模 改修年	耐震 診断	耐震 補強	外壁 判定
	1	消防詰所	1983	34	鉄筋コンクリート造	1	0	43.47	43.47	－	不要	不要	悪
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												

備考	
----	--

<現況調査写真票【0401】消防格納庫3分団：消防詰所>

基本情報	施設番号	4	施設名	消防格納庫3分団	調査年月日	2017年11月21日
	建物番号	1	建物名	消防詰所	配置形態	単独
	建築年度	1983	延床面積	43.47	全景	
	耐震診断	不要	耐震補強	不要		
	構造	鉄筋コンクリート造				
	階数	地上 1	地下 0			
調査項目	外壁の状況	悪	良 中 悪 ひび割れがない (0.2mm未満)、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない ひび割れがある (0.2mm以上)、欠損・剥離等がある (2cm未満)、錆・腐食がある ひび割れがある (0.5mm以上)、欠損・剥離等がある (2cm以上)、著しく錆・腐食がある			
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり	
		×	スロープ	×	点字ブロック	
		×	エレベータ	×	多目的トイレ	
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電	
		×	屋上緑化			
	名板					正面玄関
						
外装1					外装2	
						
その他1					その他2	
写真なし					写真なし	

施設情報	施設名	消防格納庫4分団			施設番号	5			
	所在地	長洲町長洲2243-3			公共施設等総合管理計画に基づく整備方針				
	所管課	総務課			維持保全				
	大分類	行政系施設			＜施設位置図・全景写真＞				
	中分類	消防施設							
	開設年	1987 年	施設形態	単独					
	敷地面積	130.08 m ²	延床面積	50.00 m ²					
	部屋数	2	空き部屋数	－					
	土地所有	町	施設所有	町					
	用途地域	準工業地域							
	建ぺい率	60 %	容積率	200 %					
	バリアフリー	× 自動ドア	× 手すり	× スロープ					
× 点字ブロック		× エレベータ	× 多目的トイレ						
省エネ化	× 太陽光発電	× 風力発電	× 屋上緑化						
災害情報	洪水：河川浸水想定区域		高潮：高潮浸水想定区域						
	区域外		2.0m以上5.0m未満						
	土砂災害警戒区域等		津波：津波浸水想定区域						
	区域外		区域外						
管理運営情報	設置目的	施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うことを目的とする。							
	設置条例の根拠等	長洲町消防団の設置等に関する条例							
	職員数	町職員	0.0 人	嘱託職員	0.0 人	臨時職員	0.0 人	その他	0.0 人
	特殊事情	－							
	管理運営	直営		委託団体		－			
	料金区分	なし							
	主な料金	なし							

<施設カルテ【5】消防格納庫4分団>

年度	単位（千円）		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理運営収支情報	収入	使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		合計【a】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	歳出	人件費 （給料・手当等）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		需用費	14	14	42	15	14	449	38	36	38	14	
		役務費	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		使用料及 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		負担金補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他 （賃金等）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		合計【b】	15	15	43	15	15	450	39	37	39	15	
	収入【a】－歳出【b】 （税の投入額）		△ 15	△ 15	△ 43	△ 15	△ 15	△ 450	△ 39	△ 37	△ 39	△ 15	
	施設利用人数 合計（人）【c】		26	29	29	29	31	30	30	31	29	28	
	受益者負担金割合 【a/b】		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	利用者コスト（円） 【b/c】		582	523	1,474	527	487	15,003	1,299	1,181	1,342	531	
	※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。												
	※施設利用人数：消防施設：各分団団員数 保育所：園児数 小学校：児童数 中学校：生徒数 公営住宅：入居世帯数 浄水場：浄水場ごと給水人口 浄化センター：水洗化人口 斎苑：火葬体数												
建物情報	番号	建物名	建築年	築年数	構造	地上 階数	地下 階数	建築面積	延床面積	大規模 改修年	耐震 診断	耐震 補強	外壁 判定
	1	消防詰所	1987	30	鉄筋コンクリート造	1	0	50.00	50.00	－	不要	不要	悪
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												
備考													

<現況調査写真票【0501】消防格納庫4分団：消防詰所>

基本情報	施設番号	5	施設名	消防格納庫4分団	調査年月日	2017年11月21日
	建物番号	1	建物名	消防詰所	配置形態	単独
	建築年度	1987	延床面積	50.00	全景	
	耐震診断	不要	耐震補強	不要		
	構造	鉄筋コンクリート造				
	階数	地上 1	地下 0			
調査項目	外壁の状況	悪	良	ひび割れがない(0.2mm未満)、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない		
		中		ひび割れがある(0.2mm以上)、欠損・剥離等がある(2cm未満)、錆・腐食がある		
		悪		ひび割れがある(0.5mm以上)、欠損・剥離等がある(2cm以上)、著しく錆・腐食がある		
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり	
		×	スロープ	×	点字ブロック	
		×	エレベータ	×	多目的トイレ	
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電	
×		屋上緑化				
名板					正面玄関	
						
外装1					外装2	
						
その他1					その他2	
写真なし					写真なし	

<施設カルテ【6】消防格納庫5分団>

施設情報	施設名	消防格納庫5分団				施設番号	6			
	所在地	長洲町梅田591				公共施設等総合管理計画に基づく整備方針				
	所管課	総務課				更新検討				
	大分類	行政系施設				＜施設位置図・全景写真＞				
	中分類	消防施設								
	開設年	1982 年	施設形態	単独						
	敷地面積	292.00 m ²	延床面積	62.47 m ²						
	部屋数	2	空き部屋数	－						
	土地所有	借地	施設所有	町						
	用途地域	第一種住居地域								
	建ぺい率	60 %	容積率	200 %						
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり					×
×		点字ブロック	×	エレベータ	×					多目的トイレ
省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電	×					屋上緑化
災害情報	洪水：河川浸水想定区域		高潮：高潮浸水想定区域							
	区域外		1.0m以上2.0m未満							
	土砂災害警戒区域等		津波：津波浸水想定区域							
	区域外		区域外							
管理運営情報	設置目的	施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うことを目的とする。								
	設置条例の根拠等	長洲町消防団の設置等に関する条例								
	職員数	町職員	0.0 人	嘱託職員	0.0 人	臨時職員	0.0 人	その他	0.0 人	
	特殊事情	－								
	管理運営	直営			委託団体	－				
	料金区分	なし								
	主な料金	なし								

<施設カルテ【6】消防格納庫5分団>

年度	単位（千円）		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
管理運営収支情報	収入	使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		合計【a】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	歳出	人件費 （給料・手当等）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		需用費	14	14	232	15	14	14	29	28	28	209	
		役務費	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		使用料及 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		負担金補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他 （賃金等）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		合計【b】	16	16	233	16	16	16	30	29	29	210	
	収入【a】－歳出【b】 （税の投入額）		△ 16	△ 16	△ 233	△ 16	△ 16	△ 16	△ 30	△ 29	△ 29	△ 210	
	施設利用人数 合計（人）【c】		27	27	27	26	27	25	26	26	26	25	
	受益者負担金割合 【a/b】		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	利用者コスト（円） 【b/c】		577	578	8,618	604	576	621	1,166	1,117	1,114	8,388	
	※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。												
	※施設利用人数：消防施設：各分団団員数 保育所：園児数 小学校：児童数 中学校：生徒数 公営住宅：入居世帯数 浄水場：浄水場ごと給水人口 浄化センター：水洗化人口 斎苑：火葬体数												
建物情報	番号	建物名	建築年	築年数	構造	地上 階数	地下 階数	建築面積	延床面積	大規模 改修年	耐震 診断	耐震 補強	外壁 判定
	1	消防詰所	1982	35	コンクリートブロック造	1	0	62.47	62.47	－	不要	不要	中
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												
備考													

<現況調査写真票【0601】消防格納庫5分団：消防詰所>

基本情報	施設番号	6		施設名	消防格納庫5分団		調査年月日	2017年11月21日	
	建物番号	1		建物名	消防詰所		配置形態	単独	
	建築年度	1982		延床面積	62.47		全景		
	耐震診断	不要		耐震補強	不要				
	構造	コンクリートブロック造							
	階数	地上	1	地下	0				
調査項目	外壁の状況	中	良	ひび割れがない(0.2mm未満)、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない					
	中		ひび割れがある(0.2mm以上)、欠損・剥離等がある(2cm未満)、錆・腐食がある						
	悪		ひび割れがある(0.5mm以上)、欠損・剥離等がある(2cm以上)、著しく錆・腐食がある						
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり				
		×	スロープ	×	点字ブロック				
		×	エレベータ	×	多目的トイレ				
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電				
×		屋上緑化							
名板							正面玄関		
									
外装1							外装2		
							写真なし		
その他1							その他2		
写真なし							写真なし		

施設情報	施設名	消防格納庫6分団			施設番号	7			
	所在地	長洲町高浜1205-3			公共施設等総合管理計画に基づく整備方針				
	所管課	総務課			更新検討				
	大分類	行政系施設			＜施設位置図・全景写真＞				
	中分類	消防施設							
	開設年	1980 年	施設形態	単独					
	敷地面積	87.25 m ²	延床面積	62.47 m ²					
	部屋数	2	空き部屋数	－					
	土地所有	町	施設所有	町					
	用途地域	第一種住居地域							
建ぺい率	60 %	容積率	200 %						
バリアフリー	× 自動ドア	× 手すり	× スロープ						
	× 点字ブロック	× エレベータ	× 多目的トイレ						
省エネ化	× 太陽光発電	× 風力発電	× 屋上緑化						
災害情報	洪水：河川浸水想定区域		高潮：高潮浸水想定区域						
	区域外		2.0m以上5.0m未満						
	土砂災害警戒区域等		津波：津波浸水想定区域						
	区域外		区域外						
管理運営情報	設置目的	施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うことを目的とする。							
	設置条例の根拠等	長洲町消防団の設置等に関する条例							
	職員数	町職員	0.0 人	嘱託職員	0.0 人	臨時職員	0.0 人	その他	0.0 人
	特殊事情	－							
	管理運営	直営		委託団体	－				
	料金区分	なし							
	主な料金	なし							

<施設カルテ【7】消防格納庫6分団>

	年度		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	単位（千円）												
管理運営収支情報	収入	使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		合計【a】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	歳出	人件費 （給料・手当等）	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	
		需用費	14	14	95	15	30	14	34	36	500	14	
		役務費	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		使用料及 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		負担金補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他 （賃金等）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		合計【b】	15	15	96	15	30	15	34	36	1,001	15	
	収入【a】－歳出【b】 （税の投入額）		△ 15	△ 15	△ 96	△ 15	△ 30	△ 15	△ 34	△ 36	△ 1,001	△ 15	
	施設利用人数 合計（人）【c】		30	27	27	27	27	27	28	30	30	30	
	受益者負担金割合 【a/b】		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	利用者コスト（円） 【b/c】		507	564	3,549	569	1,126	562	1,232	1,214	33,377	498	
	※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。												
	※施設利用人数：消防施設：各分団団員数 保育所：園児数 小学校：児童数 中学校：生徒数 公営住宅：入居世帯数 浄水場：浄水場ごと給水人口 浄化センター：水洗化人口 斎苑：火葬体数												
建物情報	番号	建物名	建築年	築年数	構造	地上 階数	地下 階数	建築面積	延床面積	大規模 改修年	耐震 診断	耐震 補強	外壁 判定
	1	消防詰所	1980	37	コンクリートブロック造	1	0	62.47	62.47	－	未実施	未実施	良
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												
備考													

<現況調査写真票【0701】消防格納庫6分団：消防詰所>

基本情報	施設番号	7	施設名	消防格納庫6分団	調査年月日	2017年11月21日
	建物番号	1	建物名	消防詰所	配置形態	単独
	建築年度	1980	延床面積	62.47	全景	
	耐震診断	未実施	耐震補強	未実施		
	構造	コンクリートブロック造				
	階数	地上 1	地下 0			
調査項目	外壁の状況	良	良 中 悪 ひび割れがない(0.2mm未満)、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない ひび割れがある(0.2mm以上)、欠損・剥離等がある(2cm未満)、錆・腐食がある ひび割れがある(0.5mm以上)、欠損・剥離等がある(2cm以上)、著しく錆・腐食がある			
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり	
		×	スロープ	×	点字ブロック	
		×	エレベータ	×	多目的トイレ	
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電	
		×	屋上緑化			
	名板				正面玄関	
						
外装1				外装2		
				写真なし		
その他1				その他2		
写真なし				写真なし		

<施設カルテ【8】消防格納庫7分団>

施設情報	施設名	消防格納庫7分団			施設番号	8			
	所在地	長洲町清源寺1631			公共施設等総合管理計画に基づく整備方針				
	所管課	総務課			更新検討				
	大分類	行政系施設			＜施設位置図・全景写真＞				
	中分類	消防施設							
	開設年	1983 年	施設形態	併設					
	敷地面積	80.74 m ²	延床面積	61.40 m ²					
	部屋数	2	空き部屋数	－					
	土地所有	借地	施設所有	町					
	用途地域	用途地域の指定なし							
	建ぺい率	70 %	容積率	200 %					
	バリアフリー	× 自動ドア	× 手すり	× スロープ					
× 点字ブロック		× エレベータ	× 多目的トイレ						
省エネ化	× 太陽光発電	× 風力発電	× 屋上緑化						
災害情報	洪水：河川浸水想定区域		高潮：高潮浸水想定区域						
	区域外		2.0m以上5.0m未満						
	土砂災害警戒区域等		津波：津波浸水想定区域						
	区域外		区域外						
管理運営情報	設置目的	施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うことを目的とする。							
	設置条例の根拠等	長洲町消防団の設置等に関する条例							
	職員数	町職員	0.0 人	嘱託職員	0.0 人	臨時職員	0.0 人	その他	0.0 人
	特殊事情	－							
	管理運営	直営		委託団体	－				
	料金区分	なし							
	主な料金	なし							

<施設カルテ【8】消防格納庫7分団>

	年度		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	単位（千円）												
管理運営収支情報	収入	使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		合計【a】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	歳出	人件費 （給料・手当等）	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0
		需用費	14	14	118	15	14	14	191	22	59	14	
		役務費	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		使用料及 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		負担金補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他 （賃金等）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		合計【b】	15	15	119	15	15	15	692	23	559	15	
	収入【a】－歳出【b】 （税の投入額）		△ 15	△ 15	△ 119	△ 15	△ 15	△ 15	△ 692	△ 23	△ 559	△ 15	
	施設利用人数 合計（人）【c】		28	26	26	23	25	25	25	26	28	27	
	受益者負担金割合 【a/b】		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	利用者コスト（円） 【b/c】		541	583	4,568	665	604	604	27,685	885	19,981	550	
	※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。												
	※施設利用人数：消防施設：各分団団員数 保育所：園児数 小学校：児童数 中学校：生徒数 公営住宅：入居世帯数 浄水場：浄水場ごと給水人口 浄化センター：水洗化人口 斎苑：火葬体数												
建物情報	番号	建物名	建築年	築年数	構造	地上 階数	地下 階数	建築面積	延床面積	大規模 改修年	耐震 診断	耐震 補強	外壁 判定
	1	消防詰所	1983	34	コンクリートブロック造	1	0	19.00	19.00	－	不要	不要	悪
	2	車庫	1983	34	鉄筋コンクリート造	1	0	42.40	42.40	－	不要	不要	良
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												
備考													

<現況調査写真票【0801】消防格納庫7分団：消防詰所>

基本情報	施設番号	8		施設名	消防格納庫7分団		調査年月日	2017年11月20日	
	建物番号	1		建物名	消防詰所		配置形態	併設	
	建築年度	1983		延床面積	19.00		全景		
	耐震診断	不要		耐震補強	不要				
	構造	コンクリートブロック造							
	階数	地上	1	地下	0				
調査項目	外壁の状況	悪	良	ひび割れがない(0.2mm未満)、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない					
	中		ひび割れがある(0.2mm以上)、欠損・剥離等がある(2cm未満)、錆・腐食がある						
	悪		ひび割れがある(0.5mm以上)、欠損・剥離等がある(2cm以上)、著しく錆・腐食がある						
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり				
		×	スロープ	×	点字ブロック				
		×	エレベータ	×	多目的トイレ				
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電				
×		屋上緑化							
名板							正面玄関		
									
外装1							外装2		
							写真なし		
その他1							その他2		
写真なし							写真なし		

基本情報	施設番号	8	施設名	消防格納庫7分団		調査年月日	2017年11月20日
	建物番号	2	建物名	車庫		配置形態	併設
	建築年度	1983	延床面積	42.40	全景		
	耐震診断	不要	耐震補強	不要			
	構造	鉄筋コンクリート造					
	階数	地上	1	地下			
調査項目	外壁の状況	良	良 ひび割れがない (0.2mm未満)、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない 中 ひび割れがある (0.2mm以上)、欠損・剥離等がある (2cm未満)、錆・腐食がある 悪 ひび割れがある (0.5mm以上)、欠損・剥離等がある (2cm以上)、著しく錆・腐食がある				
	バリアフリー		× 自動ドア	× 手すり			
			× スロープ	× 点字ブロック			
		× エレベータ	× 多目的トイレ				
	省エネ化	× 太陽光発電	× 風力発電				
		× 屋上緑化					
	名板					正面玄関	
							
外装1					外装2		
					写真なし		
その他1					その他2		
写真なし					写真なし		

施設情報	施設名	消防格納庫8分団			施設番号	9			
	所在地	長洲町清源寺2209-2			公共施設等総合管理計画に基づく整備方針				
	所管課	総務課			更新検討				
	大分類	行政系施設			＜施設位置図・全景写真＞				
	中分類	消防施設							
	開設年	1978 年	施設形態	単独					
	敷地面積	234.00 m ²	延床面積	42.60 m ²					
	部屋数	2	空き部屋数	－					
	土地所有	町	施設所有	町					
	用途地域	用途地域の指定なし							
	建ぺい率	70 %	容積率	200 %					
	バリアフリー	× 自動ドア	× 手すり	× スロープ					
× 点字ブロック		× エレベータ	× 多目的トイレ						
省エネ化	× 太陽光発電	× 風力発電	× 屋上緑化						
災害情報	洪水：河川浸水想定区域		高潮：高潮浸水想定区域						
	区域外		区域外						
	土砂災害警戒区域等		津波：津波浸水想定区域						
	区域外		区域外						
管理運営情報	設置目的	施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うことを目的とする。							
	設置条例の根拠等	長洲町消防団の設置等に関する条例							
	職員数	町職員	0.0 人	嘱託職員	0.0 人	臨時職員	0.0 人	その他	0.0 人
	特殊事情	－							
	管理運営	直営			委託団体	－			
	料金区分	なし							
	主な料金	なし							

<施設カルテ【9】消防格納庫8分団>

年度	単位（千円）		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
管理運営収支情報	収入	使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		合計【a】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	歳出	人件費 （給料・手当等）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		需用費	14	14	56	15	214	14	33	33	33	14	
		役務費	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		使用料及 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		負担金補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他 （賃金等）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		合計【b】	15	15	56	15	215	15	34	34	34	15	
	収入【a】－歳出【b】 （税の投入額）		△ 15	△ 15	△ 56	△ 15	△ 215	△ 15	△ 34	△ 34	△ 34	△ 15	
	施設利用人数 合計（人）【c】		35	34	34	34	34	34	34	34	34	35	
	受益者負担金割合 【a/b】		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	利用者コスト（円） 【b/c】		435	448	1,657	452	6,314	446	986	991	990	427	
	※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。												
	※施設利用人数：消防施設：各分団団員数 保育所：園児数 小学校：児童数 中学校：生徒数 公営住宅：入居世帯数 浄水場：浄水場ごと給水人口 浄化センター：水洗化人口 斎苑：火葬体数												
建物情報	番号	建物名	建築年	築年数	構造	地上 階数	地下 階数	建築面積	延床面積	大規模 改修年	耐震 診断	耐震 補強	外壁 判定
	1	消防詰所	1978	39	コンクリートブロック造	1	0	42.60	42.60	－	未実施	未実施	悪
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												
備考													

<現況調査写真票【0901】消防格納庫8分団：消防詰所>

基本情報	施設番号	9	施設名	消防格納庫8分団	調査年月日	2017年11月20日
	建物番号	1	建物名	消防詰所	配置形態	単独
	建築年度	1978	延床面積	42.60	全景	
	耐震診断	未実施	耐震補強	未実施		
	構造	コンクリートブロック造				
	階数	地上 1	地下 0			
調査項目	外壁の状況	悪	良	ひび割れがない (0.2mm未満)、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない		
			中	ひび割れがある (0.2mm以上)、欠損・剥離等がある (2cm未満)、錆・腐食がある		
			悪	ひび割れがある (0.5mm以上)、欠損・剥離等がある (2cm以上)、著しく錆・腐食がある		
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり	
		×	スロープ	×	点字ブロック	
		×	エレベータ	×	多目的トイレ	
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電	
×		屋上緑化				
名板					正面玄関	
						
外装1					外装2	
					写真なし	
その他1					その他2	
写真なし					写真なし	

<施設カルテ【10】消防格納庫9分団>

施設情報	施設名	消防格納庫9分団				施設番号	10			
	所在地	長洲町上沖洲288-1				公共施設等総合管理計画に基づく整備方針				
	所管課	総務課				更新検討				
	大分類	行政系施設				＜施設位置図・全景写真＞				
	中分類	消防施設								
	開設年	1981 年	施設形態	併設						
	敷地面積	157.00 m ²	延床面積	49.81 m ²						
	部屋数	2	空き部屋数	－						
	土地所有	町	施設所有	町						
	用途地域	用途地域の指定なし								
	建ぺい率	70 %	容積率	200 %						
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり	×	スロープ			
×		点字ブロック	×	エレベータ	×	多目的トイレ				
省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電	×	屋上緑化				
災害情報	洪水：河川浸水想定区域		高潮：高潮浸水想定区域							
	区域外		2.0m以上5.0m未満							
	土砂災害警戒区域等		津波：津波浸水想定区域							
	区域外		区域外							
管理運営情報	設置目的	施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うことを目的とする。								
	設置条例の根拠等	長洲町消防団の設置等に関する条例								
	職員数	町職員	0.0 人	嘱託職員	0.0 人	臨時職員	0.0 人	その他	0.0 人	
	特殊事情	－								
	管理運営	直営			委託団体	－				
	料金区分	なし								
	主な料金	なし								

<施設カルテ【10】消防格納庫9分団>

	年度		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	単位（千円）												
管理運営収支情報	収入	使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		合計【a】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	歳出	人件費 （給料・手当等）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
		需用費	14	14	29	15	214	469	26	30	1,615	468	
		役務費	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		使用料及 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		負担金補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他 （賃金等）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		合計【b】	15	16	30	16	215	470	27	31	2,117	469	
	収入【a】－歳出【b】 （税の投入額）		△ 15	△ 16	△ 30	△ 16	△ 215	△ 470	△ 27	△ 31	△ 2,117	△ 469	
	施設利用人数 合計（人）【c】		29	26	26	27	27	29	29	29	30	28	
	受益者負担金割合 【a/b】		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	利用者コスト（円） 【b/c】		534	596	1,138	579	7,961	16,222	936	1,057	70,551	16,743	
	※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。												
	※施設利用人数：消防施設：各分団団員数 保育所：園児数 小学校：児童数 中学校：生徒数 公営住宅：入居世帯数 浄水場：浄水場ごと給水人口 浄化センター：水洗化人口 斎苑：火葬体数												
建物情報	番号	建物名	建築年	築年数	構造	地上 階数	地下 階数	建築面積	延床面積	大規模 改修年	耐震 診断	耐震 補強	外壁 判定
	1	消防詰所	1967	50	コンクリートブロック造	1	0	20.34	20.34	－	未実施	未実施	悪
	2	車庫	1981	36	コンクリートブロック造	1	0	25.83	29.47	－	未実施	未実施	悪
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												
備考													

施設名		消防格納庫9分団					施設番号		10
改修履歴・計画									(千円)
年度	実施 種別	事業名称	修繕料	委託料 (設計)	委託料 (監理)	委託料 (その他)	工事 請負費	合計	
2015	実施	火の見櫓撤去及びホースポール設置 事業	1,588	0	0	0	0	1,588	

※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。

<現況調査写真票【1001】消防格納庫9分団：消防詰所>

基本情報	施設番号	10	施設名	消防格納庫9分団	調査年月日	2017年11月20日	
	建物番号	1	建物名	消防詰所	配置形態	併設	
	建築年度	1967	延床面積	20.34	全景		
	耐震診断	未実施	耐震補強	未実施			
	構造	コンクリートブロック造					
	階数	地上 1	地下 0				
調査項目	外壁の状況	悪	良	ひび割れがない (0.2mm未満)、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない			
			中	ひび割れがある (0.2mm以上)、欠損・剥離等がある (2cm未満)、錆・腐食がある			
			悪	ひび割れがある (0.5mm以上)、欠損・剥離等がある (2cm以上)、著しく錆・腐食がある			
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり		
		×	スロープ	×	点字ブロック		
		×	エレベータ	×	多目的トイレ		
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電		
		×	屋上緑化				
	名板				正面玄関		
							
外装1				外装2			
				写真なし			
その他1				その他2			
写真なし				写真なし			

基本情報	施設番号	10		施設名	消防格納庫9分団		調査年月日	2017年11月20日			
	建物番号	2		建物名	車庫		配置形態	併設			
	建築年度	1981		延床面積	29.47		全景				
	耐震診断	未実施		耐震補強	未実施						
	構造	コンクリートブロック造									
	階数	地上	1	地下	0						
調査項目	外壁の状況	悪	良	ひび割れがない(0.2mm未満)、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない							
			中	ひび割れがある(0.2mm以上)、欠損・剥離等がある(2cm未満)、錆・腐食がある							
			悪	ひび割れがある(0.5mm以上)、欠損・剥離等がある(2cm以上)、著しく錆・腐食がある							
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり						
		×	スロープ	×	点字ブロック						
		×	エレベータ	×	多目的トイレ						
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電						
		×	屋上緑化								
	名板							正面玄関			
											
外装1							外装2				
											
その他1							その他2				
写真なし							写真なし				

施設情報	施設名	消防格納庫10分団				施設番号	11						
	所在地	長洲町腹赤851-1				公共施設等総合管理計画に基づく整備方針							
	所管課	総務課				更新検討							
	大分類	行政系施設				＜施設位置図・全景写真＞							
	中分類	消防施設											
	開設年	1974 年		施設形態	単独								
	敷地面積	97.90 m ²		延床面積	42.60 m ²								
	部屋数	2		空き部屋数	－								
	土地所有	借地		施設所有	町								
	用途地域	用途地域の指定なし											
	建ぺい率	70 %		容積率	200 %								
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり					×	スロープ		
×		点字ブロック	×	エレベータ	×					多目的トイレ			
省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電	×					屋上緑化			
災害情報	洪水：河川浸水想定区域			高潮：高潮浸水想定区域									
	区域外			区域外									
	土砂災害警戒区域等			津波：津波浸水想定区域									
	区域外			区域外									
管理運営情報	設置目的	施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うことを目的とする。											
	設置条例の根拠等	長洲町消防団の設置等に関する条例											
	職員数	町職員	0.0	人	嘱託職員	0.0	人	臨時職員	0.0	人	その他	0.0	人
	特殊事情	－											
	管理運営	直営				委託団体		－					
	料金区分	なし											
	主な料金	なし											

<施設カルテ【11】消防格納庫10分団>

管理運営収支情報	年度		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	単位（千円）											
	収入	使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		合計【a】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	歳出	人件費 （給料・手当等）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		需用費	14	164	15	15	14	372	32	34	33	14
		役務費	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		使用料及 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他 （賃金等）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		合計【b】	15	164	15	15	15	373	33	35	34	15
	収入【a】－歳出【b】 （税の投入額）		△ 15	△ 164	△ 15	△ 15	△ 15	△ 373	△ 33	△ 35	△ 34	△ 15
	施設利用人数 合計（人）【c】		30	27	27	27	27	28	28	27	27	27
	受益者負担金割合 【a/b】		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	利用者コスト（円） 【b/c】		507	6,090	568	569	562	13,327	1,190	1,281	1,271	553
※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。												
※施設利用人数：消防施設：各分団団員数 保育所：園児数 小学校：児童数 中学校：生徒数 公営住宅：入居世帯数 浄水場：浄水場ごと給水人口 浄化センター：水洗化人口 斎苑：火葬体数												

建物情報	番号	建物名	建築年	築年数	構造	地上 階数	地下 階数	建築面積	延床面積	大規模 改修年	耐震 診断	耐震 補強	外壁 判定
	1	消防詰所	1974	43	コンクリートブロック造	1	0	42.60	42.60	－	未実施	未実施	中
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												

備考	
----	--

<現況調査写真票【1101】消防格納庫10分団：消防詰所>

基本情報	施設番号	11	施設名	消防格納庫10分団	調査年月日	2017年11月20日
	建物番号	1	建物名	消防詰所	配置形態	単独
	建築年度	1974	延床面積	42.60	全景	
	耐震診断	未実施	耐震補強	未実施		
	構造	コンクリートブロック造				
	階数	地上 1	地下 0			
調査項目	外壁の状況	中	良	ひび割れがない(0.2mm未満)、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない		
			中	ひび割れがある(0.2mm以上)、欠損・剥離等がある(2cm未満)、錆・腐食がある		
			悪	ひび割れがある(0.5mm以上)、欠損・剥離等がある(2cm以上)、著しく錆・腐食がある		
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり	
		×	スロープ	×	点字ブロック	
		×	エレベータ	×	多目的トイレ	
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電	
×		屋上緑化				
名板				正面玄関		
						
外装1				外装2		
						
その他1				その他2		
写真なし				写真なし		

施設情報	施設名	消防格納庫11分団			施設番号	12			
	所在地	長洲町腹赤1224-2			公共施設等総合管理計画に基づく整備方針				
	所管課	総務課			更新検討				
	大分類	行政系施設			＜施設位置図・全景写真＞				
	中分類	消防施設							
	開設年	1985 年	施設形態	単独					
	敷地面積	114.21 m ²	延床面積	43.47 m ²					
	部屋数	2	空き部屋数	－					
	土地所有	町	施設所有	町					
	用途地域	用途地域の指定なし							
	建ぺい率	70 %	容積率	200 %					
	バリアフリー	× 自動ドア	× 手すり	× スロープ					
× 点字ブロック		× エレベータ	× 多目的トイレ						
省エネ化	× 太陽光発電	× 風力発電	× 屋上緑化						
災害情報	洪水：河川浸水想定区域		高潮：高潮浸水想定区域						
	区域外		2.0m以上5.0m未満						
	土砂災害警戒区域等		津波：津波浸水想定区域						
	区域外		区域外						
管理運営情報	設置目的	施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うことを目的とする。							
	設置条例の根拠等	長洲町消防団の設置等に関する条例							
	職員数	町職員	0.0 人	嘱託職員	0.0 人	臨時職員	0.0 人	その他	0.0 人
	特殊事情	－							
	管理運営	直営		委託団体	－				
	料金区分	なし							
	主な料金	なし							

管理運営収支情報	年度		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	単位（千円）											
	収入	使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		合計【a】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	歳出	人件費（給料・手当等）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		需用費	14	14	15	15	14	14	27	26	26	14
		役務費	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		使用料及賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他（賃金等）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		合計【b】	15	15	15	15	15	15	28	27	27	15
	収入【a】－歳出【b】（税の投入額）		△ 15	△ 15	△ 15	△ 15	△ 15	△ 15	△ 28	△ 27	△ 27	△ 15
	施設利用人数合計（人）【c】		20	21	21	17	19	17	18	16	16	16
	受益者負担金割合【a/b】		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	利用者コスト（円）【b/c】		760	726	730	903	799	892	1,562	1,689	1,681	933
※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。												
※施設利用人数：消防施設：各分団団員数 保育所：園児数 小学校：児童数 中学校：生徒数 公営住宅：入居世帯数 浄水場：浄水場ごと給水人口 浄化センター：水洗化人口 斎苑：火葬体数												

建物情報	番号	建物名	建築年	築年数	構造	地上階数	地下階数	建築面積	延床面積	大規模改修年	耐震診断	耐震補強	外壁判定
	1	消防詰所	1985	32	鉄筋コンクリート造	1	0	43.47	43.47	－	不要	不要	中
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												

備考	
----	--

<現況調査写真票【1201】消防格納庫11分団：消防詰所>

基本情報	施設番号	12	施設名	消防格納庫11分団	調査年月日	2017年11月20日		
	建物番号	1	建物名	消防詰所	配置形態	単独		
	建築年度	1985	延床面積	43.47	全景			
	耐震診断	不要	耐震補強	不要				
	構造	鉄筋コンクリート造						
	階数	地上 1	地下 0					
調査項目	外壁の状況	中	良 ひび割れがない(0.2mm未満)、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない 中 ひび割れがある(0.2mm以上)、欠損・剥離等がある(2cm未満)、錆・腐食がある 悪 ひび割れがある(0.5mm以上)、欠損・剥離等がある(2cm以上)、著しく錆・腐食がある					
	バリアフリー	×	自動ドア				×	手すり
		×	スロープ				×	点字ブロック
		×	エレベータ				×	多目的トイレ
	省エネ化	×	太陽光発電				×	風力発電
		×	屋上緑化					
	名板						正面玄関	
								
外装1				外装2				
				写真なし				
その他1				その他2				
写真なし				写真なし				

施設情報	施設名	消防格納庫12分団			施設番号	13			
	所在地	長洲町折崎1590-1			公共施設等総合管理計画に基づく整備方針				
	所管課	総務課			更新検討				
	大分類	行政系施設			＜施設位置図・全景写真＞				
	中分類	消防施設							
	開設年	1984 年	施設形態	単独					
	敷地面積	169.80 m ²	延床面積	43.47 m ²					
	部屋数	2	空き部屋数	－					
	土地所有	町	施設所有	町					
	用途地域	用途地域の指定なし							
	建ぺい率	70 %	容積率	200 %					
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり	×	スロープ		
×		点字ブロック	×	エレベータ	×	多目的トイレ			
省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電	×	屋上緑化			
災害情報	洪水：河川浸水想定区域		高潮：高潮浸水想定区域						
	区域外		0.5m未満						
	土砂災害警戒区域等		津波：津波浸水想定区域						
	区域外		区域外						
管理運営情報	設置目的	施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うことを目的とする。							
	設置条例の根拠等	長洲町消防団の設置等に関する条例							
	職員数	町職員	0.0 人	嘱託職員	0.0 人	臨時職員	0.0 人	その他	0.0 人
	特殊事情	－							
	管理運営	直営		委託団体		－			
	料金区分	なし							
	主な料金	なし							

<施設カルテ【13】消防格納庫12分団>

年度 単位（千円）		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
収入	使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計【a】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳出	人件費 （給料・手当等）	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0
	需用費	14	14	29	15	14	14	47	26	25	14
	役務費	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	使用料及 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他 （賃金等）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計【b】	15	15	29	15	15	15	548	27	26	15
	収入【a】－歳出【b】 （税の投入額）	△ 15	△ 15	△ 29	△ 15	△ 15	△ 15	△ 548	△ 27	△ 26	△ 15
施設利用人数 合計（人）【c】		26	22	22	19	19	22	22	20	20	20
受益者負担金割合 【a/b】		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
利用者コスト（円） 【b/c】		585	693	1,333	808	799	689	24,908	1,328	1,298	747
※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。											
※施設利用人数：消防施設：各分団団員数 保育所：園児数 小学校：児童数 中学校：生徒数 公営住宅：入居世帯数 浄水場：浄水場ごと給水人口 浄化センター：水洗化人口 斎苑：火葬体数											

建物情報	番号	建物名	建築年	築年数	構造	地上 階数	地下 階数	建築面積	延床面積	大規模 改修年	耐震 診断	耐震 補強	外壁 判定
	1	消防詰所	1984	33	コンクリートブロック造	1	0	43.47	43.47	－	不要	不要	中
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												

備考	
----	--

<現況調査写真票【1301】消防格納庫12分団：消防詰所>

基本情報	施設番号	13	施設名	消防格納庫12分団	調査年月日	2017年11月20日
	建物番号	1	建物名	消防詰所	配置形態	単独
	建築年度	1984	延床面積	43.47	全景	
	耐震診断	不要	耐震補強	不要		
	構造	コンクリートブロック造				
	階数	地上 1	地下 0			
調査項目	外壁の状況	中	良	ひび割れがない(0.2mm未満)、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない		
			中	ひび割れがある(0.2mm以上)、欠損・剥離等がある(2cm未満)、錆・腐食がある		
			悪	ひび割れがある(0.5mm以上)、欠損・剥離等がある(2cm以上)、著しく錆・腐食がある		
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり	
		×	スロープ	×	点字ブロック	
		×	エレベータ	×	多目的トイレ	
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電	
×		屋上緑化				
名板				正面玄関		
						
外装1				外装2		
						
その他1				その他2		
写真なし				写真なし		


施設情報	施設名	消防格納庫13分団			施設番号	14			
	所在地	長洲町宮野991-1			公共施設等総合管理計画に基づく整備方針				
	所管課	総務課			更新検討				
	大分類	行政系施設			＜施設位置図・全景写真＞				
	中分類	消防施設							
	開設年	1978 年	施設形態	単独					
	敷地面積	140.30 m ²	延床面積	42.60 m ²					
	部屋数	2	空き部屋数	－					
	土地所有	借地	施設所有	町					
	用途地域	用途地域の指定なし							
建ぺい率	70 %	容積率	200 %						
バリアフリー	× 自動ドア	× 手すり	× スロープ	× 点字ブロック					× エレベータ
省エネ化	× 太陽光発電	× 風力発電	× 屋上緑化						
災害情報	洪水：河川浸水想定区域		高潮：高潮浸水想定区域						
	区域外		区域外						
	土砂災害警戒区域等		津波：津波浸水想定区域						
	区域外		区域外						
管理運営情報	設置目的	施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うことを目的とする。							
	設置条例の根拠等	長洲町消防団の設置等に関する条例							
	職員数	町職員	0.0 人	嘱託職員	0.0 人	臨時職員	0.0 人	その他	0.0 人
	特殊事情	－							
	管理運営	直営		委託団体	－				
	料金区分	なし							
	主な料金	なし							

<施設カルテ【14】消防格納庫13分団>

	年度		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	単位（千円）												
管理運営収支情報	収入	使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		合計【a】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	歳出	人件費 （給料・手当等）	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	
		需用費	14	14	327	15	14	14	31	458	35	14	
		役務費	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		使用料及 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		負担金補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他 （賃金等）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		合計【b】	15	15	327	15	15	15	32	958	36	15	
	収入【a】－歳出【b】 （税の投入額）		△ 15	△ 15	△ 327	△ 15	△ 15	△ 15	△ 32	△ 958	△ 36	△ 15	
	施設利用人数 合計（人）【c】		36	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
	受益者負担金割合 【a/b】		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	利用者コスト（円） 【b/c】		422	381	8,183	384	380	379	806	23,958	891	373	
	※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。												
	※施設利用人数：消防施設：各分団団員数 保育所：園児数 小学校：児童数 中学校：生徒数 公営住宅：入居世帯数 浄水場：浄水場ごと給水人口 浄化センター：水洗化人口 斎苑：火葬体数												
建物情報	番号	建物名	建築年	築年数	構造	地上 階数	地下 階数	建築面積	延床面積	大規模 改修年	耐震 診断	耐震 補強	外壁 判定
	1	消防詰所	1978	39	コンクリートブロック造	1	0	42.60	42.60	－	未実施	未実施	悪
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												
備考													

<現況調査写真票【1401】消防格納庫13分団：消防詰所>

基本情報	施設番号	14	施設名	消防格納庫13分団	調査年月日	2017年11月20日
	建物番号	1	建物名	消防詰所	配置形態	単独
	建築年度	1978	延床面積	42.60	全景	
	耐震診断	未実施	耐震補強	未実施		
	構造	コンクリートブロック造				
	階数	地上 1	地下 0			
調査項目	外壁の状況	悪	良 ひび割れがない (0.2mm未満)、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない 中 ひび割れがある (0.2mm以上)、欠損・剥離等がある (2cm未満)、錆・腐食がある 悪 ひび割れがある (0.5mm以上)、欠損・剥離等がある (2cm以上)、著しく錆・腐食がある			
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり	
		×	スロープ	×	点字ブロック	
		×	エレベータ	×	多目的トイレ	
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電	
		×	屋上緑化			
	名板				正面玄関	
						
外装1				外装2		
				写真なし		
その他1				その他2		
写真なし				写真なし		

施設情報	施設名	消防格納庫14分団				施設番号	15						
	所在地	長洲町宮野771				公共施設等総合管理計画に基づく整備方針							
	所管課	総務課				維持保全							
	大分類	行政系施設				＜施設位置図・全景写真＞							
	中分類	消防施設											
	開設年	2017 年	施設形態	単独									
	敷地面積	244.46 m ²	延床面積	59.62 m ²									
	部屋数	2	空き部屋数	－									
	土地所有	町	施設所有	町									
	用途地域	用途地域の指定なし											
	建ぺい率	70 %	容積率	200 %									
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり					×	スロープ		
×		点字ブロック	×	エレベータ	×					多目的トイレ			
省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電	×					屋上緑化			
災害情報	洪水：河川浸水想定区域		高潮：高潮浸水想定区域										
	区域外		0.5m以上1.0m未満										
	土砂災害警戒区域等		津波：津波浸水想定区域										
	区域外		区域外										
管理運営情報	設置目的	施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うことを目的とする。											
	設置条例の根拠等	長洲町消防団の設置等に関する条例											
	職員数	町職員	0.0	人	嘱託職員	0.0	人	臨時職員	0.0	人	その他	0.0	人
	特殊事情	－											
	管理運営	直営				委託団体		－					
	料金区分	なし											
	主な料金	なし											

<施設カルテ【15】消防格納庫14分団>

管理運営収支情報	年度		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	単位（千円）											
	収入	使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		合計【a】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	歳出	人件費 （給料・手当等）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		需用費	14	166	108	15	14	330	31	32	34	14
		役務費	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721
		使用料及 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,150
		負担金補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他 （賃金等）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		合計【b】	15	167	108	15	15	331	32	33	35	9,886
	収入【a】－歳出【b】 （税の投入額）		△ 15	△ 167	△ 108	△ 15	△ 15	△ 331	△ 32	△ 33	△ 35	△ 9,886
	施設利用人数 合計（人）【c】		27	26	26	24	22	20	20	24	24	24
	受益者負担金割合 【a/b】		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	利用者コスト（円） 【b/c】		563	6,425	4,166	640	690	16,558	1,613	1,367	1,454	411,932
※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。												
※施設利用人数：消防施設：各分団団員数 保育所：園児数 小学校：児童数 中学校：生徒数 公営住宅：入居世帯数 浄水場：浄水場ごと給水人口 浄化センター：水洗化人口 斎苑：火葬体数												

建物情報	番号	建物名	建築年	築年数	構造	地上 階数	地下 階数	建築面積	延床面積	大規模 改修年	耐震 診断	耐震 補強	外壁 判定
	1	消防詰所	2016	1	木造	1	0	59.62	59.62	－	不要	不要	良
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												

備考	
----	--

施設名		消防格納庫14分団					施設番号		15
改修履歴・計画									(千円)
年度	実施 種別	事業名称	修繕料	委託料 (設計)	委託料 (監理)	委託料 (その他)	工事 請負費	合計	
2016	実施	消防第14分団格納庫改築事業	0	516	205	0	9,150	9,871	

※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。

<現況調査写真票【1501】消防格納庫14分団：消防詰所>

基本情報	施設番号	15	施設名	消防格納庫14分団	調査年月日	2017年11月20日
	建物番号	1	建物名	消防詰所	配置形態	単独
	建築年度	2016	延床面積	59.62	全景	
	耐震診断	不要	耐震補強	不要		
	構造	木造				
	階数	地上 1	地下 0			
調査項目	外壁の状況	良	良 ひび割れがない (0.2mm未満)、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない 中 ひび割れがある (0.2mm以上)、欠損・剥離等がある (2cm未満)、錆・腐食がある 悪 ひび割れがある (0.5mm以上)、欠損・剥離等がある (2cm以上)、著しく錆・腐食がある			
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり	
		×	スロープ	×	点字ブロック	
		×	エレベータ	×	多目的トイレ	
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電	
		×	屋上緑化			
	名板				正面玄関	
						
外装1				外装2		
				写真なし		
その他1				その他2		
写真なし				写真なし		

施設情報	施設名	消防格納庫15分団				施設番号	16			
	所在地	長洲町永塩1771-1				公共施設等総合管理計画に基づく整備方針				
	所管課	総務課				更新検討				
	大分類	行政系施設				＜施設位置図・全景写真＞				
	中分類	消防施設								
	開設年	1976 年	施設形態	単独						
	敷地面積	155.00 m ²	延床面積	43.00 m ²						
	部屋数	2	空き部屋数	－						
	土地所有	一部借地	施設所有	町						
	用途地域	用途地域の指定なし								
	建ぺい率	70 %	容積率	200 %						
	バリアフリー	× 自動ドア	× 手すり	× スロープ						
		× 点字ブロック	× エレベータ	× 多目的トイレ						
省エネ化	× 太陽光発電	× 風力発電	× 屋上緑化							
災害情報	洪水：河川浸水想定区域		高潮：高潮浸水想定区域							
	区域外		区域外							
	土砂災害警戒区域等		津波：津波浸水想定区域							
	区域外		区域外							
管理運営情報	設置目的	施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うことを目的とする。								
	設置条例の根拠等	長洲町消防団の設置等に関する条例								
	職員数	町職員	0.0 人	嘱託職員	0.0 人	臨時職員	0.0 人	その他	0.0 人	
	特殊事情	－								
	管理運営	直営			委託団体	－				
	料金区分	なし								
	主な料金	なし								

<施設カルテ【16】消防格納庫15分団>

年度	単位（千円）		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
管理運営収支情報	収入	使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		合計【a】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	歳出	人件費 （給料・手当等）	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0
		需用費	14	14	326	15	14	405	33	454	30	14	
		役務費	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		使用料及 賃借料	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
		工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		負担金補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他 （賃金等）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		合計【b】	22	22	334	23	22	413	41	962	38	22	
	収入【a】－歳出【b】 （税の投入額）		△ 22	△ 22	△ 334	△ 23	△ 22	△ 413	△ 41	△ 962	△ 38	△ 22	
	施設利用人数 合計（人）【c】		27	25	25	27	25	23	23	24	24	25	
	受益者負担金割合 【a/b】		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	利用者コスト（円） 【b/c】		830	898	13,372	835	895	17,972	1,769	40,079	1,570	885	
	※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。												
	※施設利用人数：消防施設：各分団団員数 保育所：園児数 小学校：児童数 中学校：生徒数 公営住宅：入居世帯数 浄水場：浄水場ごと給水人口 浄化センター：水洗化人口 斎苑：火葬体数												
建物情報	番号	建物名	建築年	築年数	構造	地上 階数	地下 階数	建築面積	延床面積	大規模 改修年	耐震 診断	耐震 補強	外壁 判定
	1	消防詰所	1976	41	コンクリートブロック造	1	0	43.00	43.00	－	未実施	未実施	悪
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												
備考													

<現況調査写真票【1601】消防格納庫15分団：消防詰所>

基本情報	施設番号	16	施設名	消防格納庫15分団	調査年月日	2017年11月20日
	建物番号	1	建物名	消防詰所	配置形態	単独
	建築年度	1976	延床面積	43.00	全景	
	耐震診断	未実施	耐震補強	未実施		
	構造	コンクリートブロック造				
	階数	地上 1	地下 0			
調査項目	外壁の状況	悪	良 中 悪 ひび割れがない(0.2mm未満)、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない ひび割れがある(0.2mm以上)、欠損・剥離等がある(2cm未満)、錆・腐食がある ひび割れがある(0.5mm以上)、欠損・剥離等がある(2cm以上)、著しく錆・腐食がある			
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり	
		×	スロープ	×	点字ブロック	
		×	エレベータ	×	多目的トイレ	
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電	
		×	屋上緑化			
	名板				正面玄関	
						
外装1				外装2		
						
その他1				その他2		
写真なし				写真なし		

施設情報	施設名	備蓄倉庫			施設番号	17			
	所在地	長洲町梅田384			公共施設等総合管理計画に基づく整備方針				
	所管課	総務課			更新検討				
	大分類	行政系施設			＜施設位置図・全景写真＞				
	中分類	その他行政系施設							
	開設年	1978 年	施設形態	単独					
	敷地面積	1,386.79 m ²	延床面積	186.00 m ²					
	部屋数	2	空き部屋数	－					
	土地所有	町	施設所有	町					
	用途地域	第一種低層住居専用地域							
	建ぺい率	50 %	容積率	100 %					
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり	×	スロープ		
×		点字ブロック	×	エレベータ	×	多目的トイレ			
省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電	×	屋上緑化			
災害情報	洪水：河川浸水想定区域		高潮：高潮浸水想定区域						
	区域外		区域外						
	土砂災害警戒区域等		津波：津波浸水想定区域						
	区域外		区域外						
管理運営情報	設置目的	災害備蓄品倉庫							
	設置条例の根拠等	なし							
	職員数	町職員	0.0 人	嘱託職員	0.0 人	臨時職員	0.0 人	その他	0.0 人
	特殊事情	昭和40年8月建築の木造建物が隣接しているが、今後解体する予定であるため除外する。 平成27年3月31日まで保育所として使用していた。							
	管理運営	直営		委託団体	－				
	料金区分	なし							
	主な料金	なし							

<施設カルテ【17】備蓄倉庫>

年度 単位（千円）		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
収入	使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計【a】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳出	人件費 （給料・手当等）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	需用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	役務費	0	0	0	0	0	0	58	58	58	58
	委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	使用料及 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他 （賃金等）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計【b】	0	0	0	0	0	0	58	58	58	58
	収入【a】－歳出【b】 （税の投入額）	0	0	0	0	0	0	△ 58	△ 58	△ 58	△ 58
施設利用人数 合計（人）【c】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受益者負担金割合 【a/b】							0.0	0.0	0.0	0.0	
利用者コスト（円） 【b/c】											
※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。											
※施設利用人数： 消防施設：各分団団員数 保育所：園児数 小学校：児童数 中学校：生徒数 公営住宅：入居世帯数 浄水場：浄水場ごと給水人口 浄化センター：水洗化人口 斎苑：火葬体数											

建物情報	番号	建物名	建築年	築年数	構造	地上 階数	地下 階数	建築面積	延床面積	大規模 改修年	耐震 診断	耐震 補強	外壁 判定
	1	倉庫（旧清里保育所）	1978	39	鉄筋コンクリート造	1	0	186.00	186.00	－	未実施	未実施	良
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												

備考	
----	--

基本情報	施設番号	17	施設名	備蓄倉庫	調査年月日	2017年11月21日
	建物番号	1	建物名	倉庫（旧清里保育所）	配置形態	単独
	建築年度	1978	延床面積	186.00	全景	
	耐震診断	未実施	耐震補強	未実施		
	構造	鉄筋コンクリート造				
	階数	地上 1	地下 0			
調査項目	外壁の状況	良	良 中 悪 ひび割れがない（0.2mm未満）、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない ひび割れがある（0.2mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm未満）、錆・腐食がある ひび割れがある（0.5mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm以上）、著しく錆・腐食がある			
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり	
		×	スロープ	×	点字ブロック	
		×	エレベータ	×	多目的トイレ	
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電	
		×	屋上緑化			
	名板				正面玄関	
写真なし						
外装1				外装2		
				写真なし		
その他1				その他2		
写真なし				写真なし		

施設情報	施設名	水防倉庫			施設番号	18			
	所在地	長洲町清源寺3344			公共施設等総合管理計画に基づく整備方針				
	所管課	総務課			更新検討				
	大分類	行政系施設			＜施設位置図・全景写真＞				
	中分類	その他行政系施設							
	開設年	— 年	施設形態	単独					
	敷地面積	320.80 m ²	延床面積	50.00 m ²					
	部屋数	1	空き部屋数	—					
	土地所有	町	施設所有	町					
	用途地域	工業地域							
	建ぺい率	60 %	容積率	200 %					
	バリアフリー	× 自動ドア	× 手すり	× スロープ					
× 点字ブロック		× エレベータ	× 多目的トイレ						
省エネ化	× 太陽光発電	× 風力発電	× 屋上緑化						
災害情報	洪水：河川浸水想定区域		高潮：高潮浸水想定区域						
	区域外		2.0m以上5.0m未満						
	土砂災害警戒区域等		津波：津波浸水想定区域						
	区域外		区域外						
管理運営情報	設置目的	洪水や高潮などの水害に備えて、土のうや木杭などの水防資機材を格納する。							
	設置条例の根拠等	なし							
	職員数	町職員	0.0 人	嘱託職員	0.0 人	臨時職員	0.0 人	その他	0.0 人
	特殊事情	—							
	管理運営	直営		委託団体	—				
	料金区分	なし							
主な料金	なし								

<施設カルテ【18】水防倉庫>

	年度		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	単位（千円）												
管理運営収支情報	収入	使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		合計【a】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	歳出	人件費 （給料・手当等）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		需用費	14	14	15	15	14	14	23	22	22	14	
		役務費	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
		委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		使用料及 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		負担金補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他 （賃金等）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		合計【b】	21	21	21	21	21	21	30	29	29	21	
	収入【a】－歳出【b】 （税の投入額）		△ 21	△ 21	△ 21	△ 21	△ 21	△ 21	△ 30	△ 29	△ 29	△ 21	
	施設利用人数 合計（人）【c】		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受益者負担金割合 【a/b】		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	利用者コスト（円） 【b/c】												
	※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。												
	※施設利用人数：消防施設：各分団団員数 保育所：園児数 小学校：児童数 中学校：生徒数 公営住宅：入居世帯数 浄水場：浄水場ごと給水人口 浄化センター：水洗化人口 斎苑：火葬体数												
建物情報	番号	建物名	建築年	築年数	構造	地上 階数	地下 階数	建築面積	延床面積	大規模 改修年	耐震 診断	耐震 補強	外壁 判定
	1	水防倉庫	不明	不明	木造	1	0	50.00	50.00	－	未実施	未実施	悪
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
10													
備考													

＜現況調査写真票【1801】水防倉庫：水防倉庫＞

基本情報	施設番号	18	施設名	水防倉庫	調査年月日	2017年11月20日
	建物番号	1	建物名	水防倉庫	配置形態	単独
	建築年度	不明	延床面積	50.00	全景	
	耐震診断	未実施	耐震補強	未実施		
	構造	木造				
	階数	地上	1	地下		
調査項目	外壁の状況	悪	良	ひび割れがない（0.2mm未満）、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない		
		中		ひび割れがある（0.2mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm未満）、錆・腐食がある		
		悪		ひび割れがある（0.5mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm以上）、著しく錆・腐食がある		
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり	
		×	スロープ	×	点字ブロック	
		×	エレベータ	×	多目的トイレ	
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電	
×		屋上緑化				
名板				正面玄関		
						
外装1				外装2		
						
その他1				その他2		
写真なし				写真なし		

施設情報	施設名	図書館（ながす未来館）			施設番号	19			
	所在地	長洲町長洲2760			公共施設等総合管理計画に基づく整備方針				
	所管課	生涯学習課			維持保全				
	大分類	社会教育系施設			＜施設位置図・全景写真＞				
	中分類	図書館			 				
	開設年	1997 年	施設形態	複合					
	敷地面積	10,000.00 m ²	延床面積	688.00 m ²					
	部屋数	4	空き部屋数	－					
	土地所有	町	施設所有	町					
	用途地域	商業地域							
	建ぺい率	80 %	容積率	400 %					
	バリアフリー	☐ 自動ドア	☐ 手すり	☐ スロープ					
☐ 点字ブロック		☐ エレベータ	☐ 多目的トイレ						
省エネ化	☒ 太陽光発電	☒ 風力発電	☒ 屋上緑化						
災害情報	洪水：河川浸水想定区域		高潮：高潮浸水想定区域						
	区域外		2.0m以上5.0m未満						
	土砂災害警戒区域等		津波：津波浸水想定区域						
	区域外		区域外						
管理運営情報	設置目的	町民の教育、学術・文化の向上、情報化及び活力あるまちづくりの推進を図るため							
	設置条例の根拠等	社会教育法 図書館法 ながす未来館条例							
	職員数	町職員	0.4 人	嘱託職員	0.0 人	臨時職員	2.0 人	その他	3.0 人
	特殊事情	特別職の非常勤職員3名（司書）と臨時職員2名でローテーション勤務。 非常勤職員の勤務時間は月20日間（1日6時間勤務）							
	管理運営	直営		委託団体	－				
	料金区分	コピー使用料							
	主な料金	■ 白黒コピー 10円/1枚 ■ カラーコピー 30円/1枚							

<施設カルテ【19】図書館（ながす未来館）>

年度	単位（千円）		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳出	使用料	8	5	10	5	9	10	11	6	6	6	5
	その他	8	5	10	5	9	10	11	6	6	6	5
	合計【a】	8	5	10	5	9	10	11	6	6	6	5
歳出	人件費（給料・手当等）	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	需用費	2,628	1,480	3,026	2,134	4,990	2,229	3,538	2,711	2,621	3,412	
	役務費	15	1	0	2	6	6	16	13	89	112	
	委託料	117	456	656	651	3,015	1,129	927	937	1,926	955	
	使用料及賃借料	318	1,045	1,322	1,328	1,328	1,328	656	393	399	394	
	工事請負費	0	0	0	0	5,983	0	0	0	0	0	
	負担金補助金	47	33	33	3	33	32	32	33	33	33	
	その他（賃金等）	8,454	6,750	7,512	8,334	7,912	8,493	8,402	8,979	8,429	8,075	
	合計【b】	13,579	11,764	14,549	14,452	25,265	15,217	15,571	15,065	15,497	14,981	
収入【a】－歳出【b】（税の投入額）		△ 13,571	△ 11,759	△ 14,539	△ 14,448	△ 25,256	△ 15,207	△ 15,560	△ 15,059	△ 15,491	△ 14,976	
施設利用人数合計（人）【c】		20,196	19,425	19,131	19,294	18,483	18,183	17,129	17,676	18,240	18,495	
受益者負担金割合【a/b】		0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	
利用者コスト（円）【b/c】		672	606	761	749	1,367	837	909	852	850	810	
※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。												
※施設利用人数：消防施設：各分団団員数 保育所：園児数 小学校：児童数 中学校：生徒数 公営住宅：入居世帯数 浄水場：浄水場ごと給水人口 浄化センター：水洗化人口 斎苑：火葬体数												

建物情報	番号	建物名	建築年	築年数	構造	地上階数	地下階数	建築面積	延床面積	大規模改修年	耐震診断	耐震補強	外壁判定
	1	ながす未来館	1997	20	鉄筋コンクリート造	3	0	3,304.00	688.00	－	不要	不要	良
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												

備考	
----	--

施設名		図書館（ながす未来館）					施設番号		19
改修履歴・計画									(千円)
年度	実施 種別	事業名称	修繕料	委託料 (設計)	委託料 (監理)	委託料 (その他)	工事 請負費	合計	
2011	実施	図書館照明設備改修	0	0	0	0	5,983	5,983	
2013	実施	図書館屋根部、幕板部改修	893	0	0	0	0	893	

※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。

<現況調査写真票【1901】図書館（ながす未来館）：ながす未来館>

基本情報	施設番号	19	施設名	図書館（ながす未来館）	調査年月日	2017年11月21日
	建物番号	1	建物名	ながす未来館	配置形態	複合
	建築年度	1997	延床面積	688.00	全景	
	耐震診断	不要	耐震補強	不要		
	構造	鉄筋コンクリート造				
	階数	地上 3	地下 0			
調査項目	外壁の状況	良	良 中 悪 ひび割れがない（0.2mm未満）、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない ひび割れがある（0.2mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm未満）、錆・腐食がある ひび割れがある（0.5mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm以上）、著しく錆・腐食がある			
	バリアフリー	☐ 自動ドア		☐ 手すり		
		☐ スロープ		☐ 点字ブロック		
		☐ エレベータ		☐ 多目的トイレ		
	省エネ化	☒ 太陽光発電		☒ 風力発電		
		☒ 屋上緑化				
	名板				正面玄関	
						
外装1				外装2		
				写真なし		
その他1				その他2		
				写真なし		

施設情報	施設名	長洲町高齢者支援施設げんきの館			施設番号	20		
	所在地	長洲町上沖洲954-26			公共施設等総合管理計画に基づく整備方針			
	所管課	福祉保健介護課			維持保全			
	大分類	保健・福祉施設			＜施設位置図・全景写真＞			
	中分類	高齢福祉施設						
	開設年	2016 年	施設形態	単独				
	敷地面積	3,775.00 m ²	延床面積	497.90 m ²				
	部屋数	6	空き部屋数	－				
	土地所有	町	施設所有	町				
	用途地域	第一種住居地域						
	建ぺい率	60 %	容積率	200 %				
	バリアフリー	× 自動ドア	○ 手すり	○ スロープ				
× 点字ブロック		× エレベータ	× 多目的トイレ					
省エネ化	× 太陽光発電	× 風力発電	× 屋上緑化					
災害情報	洪水：河川浸水想定区域		高潮：高潮浸水想定区域					
	区域外		2.0m以上5.0m未満					
	土砂災害警戒区域等		津波：津波浸水想定区域					
	区域外		区域外					
管理運営情報	設置目的	高齢者が要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的に行うため、高齢者支援施設を設置する。						
	設置条例の根拠等	長洲町高齢者支援施設げんきの館条例 長洲町高齢者支援施設げんきの館条例施行規則						
	職員数	町職員 0.1 人	嘱託職員 0.0 人	臨時職員 0.0 人	その他 0.0 人			
	特殊事情	各種事業として 通所型サービスA事業委託料 25,344千円 一般高齢者予防事業委託料 3,625千円 生活支援体制整備事業委託料 9,558千円 介護予防ケアマネジメント委託料 8,848千円						
	管理運営	直営		委託団体	長洲町社会福祉協議会にて各種事業の委託			
	料金区分	なし						
	主な料金	なし						

<施設カルテ【20】長洲町高齢者支援施設げんきの館>

年度		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
単位（千円）												
管理運営収支情報	収入	使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		合計【a】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	歳出	人件費 （給料・手当等）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		需用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,035
		役務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249
		委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,458	418
		使用料及 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180
		工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0	25,616	0
		負担金補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他 （賃金等）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91
		合計【b】	0	0	0	0	0	0	0	0	27,074	1,972
	収入【a】－歳出【b】 （税の投入額）		0	0	0	0	0	0	0	0	△ 27,074	△ 1,972
	施設利用人数 合計（人）【c】		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,043
	受益者負担金割合 【a/b】										0.0	0.0
	利用者コスト（円） 【b/c】											488
	※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。											
	※施設利用人数： 消防施設：各分団団員数 保育所：園児数 小学校：児童数 中学校：生徒数 公営住宅：入居世帯数 浄水場：浄水場ごと給水人口 浄化センター：水洗化人口 斎苑：火葬体数											


建物情報	番号	建物名	建築年	築年数	構造	地上 階数	地下 階数	建築面積	延床面積	大規模 改修年	耐震 診断	耐震 補強	外壁 判定
	1	げんきの館	1992	25	鉄筋コンクリート造	1	0	497.90	497.90	2015	不要	不要	良
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												

備考	
----	--

施設名		長洲町高齢者支援施設げんきの館				施設番号		20
改修履歴・計画								(千円)
年度	実施 種別	事業名称	修繕料	委託料 (設計)	委託料 (監理)	委託料 (その他)	工事 請負費	合計
2015	実施	長洲町高齢者支援施設整備工事	0	972	486	0	25,616	27,074

※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。

<現況調査写真票【2001】長洲町高齢者支援施設げんきの館：げんきの館>

基本情報	施設番号	20	施設名	長洲町高齢者支援施設げんきの館	調査年月日	2017年11月20日
	建物番号	1	建物名	げんきの館	配置形態	単独
	建築年度	1992	延床面積	497.90	全景	
	耐震診断	不要	耐震補強	不要		
	構造	鉄筋コンクリート造				
	階数	地上	1	地下		
調査項目	外壁の状況	良	良 中 悪 ひび割れがない(0.2mm未満)、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない ひび割れがある(0.2mm以上)、欠損・剥離等がある(2cm未満)、錆・腐食がある ひび割れがある(0.5mm以上)、欠損・剥離等がある(2cm以上)、著しく錆・腐食がある			
	バリアフリー	× 自動ドア		○ 手すり		
		○ スロープ		× 点字ブロック		
		× エレベータ		× 多目的トイレ		
	省エネ化	× 太陽光発電		× 風力発電		
		× 屋上緑化				
	名板					正面玄関
						
外装1					外装2	
						
その他1					その他2	
					写真なし	

施設情報	施設名	長洲町保健センター			施設番号	21			
	所在地	長洲町長洲2773-5			公共施設等総合管理計画に基づく整備方針				
	所管課	福祉保健介護課			更新検討				
	大分類	保健・福祉施設			＜施設位置図・全景写真＞				
	中分類	保健施設							
	開設年	2000年	施設形態	単独					
	敷地面積	3,092.98 m ²	延床面積	550.50 m ²					
	部屋数	10	空き部屋数	－					
	土地所有	町	施設所有	町					
	用途地域	商業地域							
	建ぺい率	80%	容積率	400%					
	バリアフリー	○ 自動ドア	× 手すり	○ スロープ					
× 点字ブロック		× エレベータ	○ 多目的トイレ						
省エネ化	× 太陽光発電	× 風力発電	× 屋上緑化						
災害情報	洪水：河川浸水想定区域		高潮：高潮浸水想定区域						
	区域外		2.0m以上5.0m未満						
	土砂災害警戒区域等		津波：津波浸水想定区域						
	区域外		区域外						
管理運営情報	設置目的	町民の健康の保持及び増進を図るため、予防等保健サービスを総合的に行う拠点							
	設置条例の根拠等	長洲町保健センター設置管理及び管理に関する条例、施行規則							
	職員数	町職員	7.2人	嘱託職員	3.6人	臨時職員	0.0人	その他	0.0人
	特殊事情	現在直営での管理のため、職員等については施設管理のための勤務ではない							
	管理運営	直営		委託団体	－				
	料金区分	なし							
	主な料金	なし							

<施設カルテ【21】長洲町保健センター>

管理運営収支情報	年度		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	単位（千円）											
	収入	使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		合計【a】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	歳出	人件費 （給料・手当等）	20,000	20,000	20,000	20,000	25,000	25,000	18,000	18,000	22,500	36,000
		需用費	931	984	2,973	1,068	1,147	1,328	1,363	1,441	1,583	1,399
		役務費	320	266	274	281	281	294	326	465	371	364
		委託料	320	333	333	308	296	318	327	352	360	665
		使用料及 賃借料	0	0	0	0	0	0	23	29	29	29
		工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0	144	0
		負担金補助金	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0
		その他 （賃金等）	13,123	12,030	14,610	18,351	17,664	19,413	17,574	18,182	20,162	17,523
		合計【b】	34,754	33,672	38,250	40,068	44,388	46,353	37,612	38,469	45,148	55,980
	収入【a】－歳出【b】 （税の投入額）		△ 34,754	△ 33,672	△ 38,250	△ 40,068	△ 44,388	△ 46,353	△ 37,612	△ 38,469	△ 45,148	△ 55,980
	施設利用人数 合計（人）【c】		0	5,549	6,175	7,171	3,964	3,735	5,877	6,292	2,334	4,266
	受益者負担金割合 【a/b】		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	利用者コスト（円） 【b/c】			6,068	6,194	5,587	11,198	12,410	6,400	6,114	19,343	13,122
※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。												
※施設利用人数： 消防施設：各分団団員数 保育所：園児数 小学校：児童数 中学校：生徒数 公営住宅：入居世帯数 浄水場：浄水場ごと給水人口 浄化センター：水洗化人口 斎苑：火葬体数												

建物情報	番号	建物名	建築年	築年数	構造	地上 階数	地下 階数	建築面積	延床面積	大規模 改修年	耐震 診断	耐震 補強	外壁 判定
	1	すこやか館	2000	17	木造	1	0	550.50	550.50	－	不要	不要	中
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												

備考	
----	--

施設名		長洲町保健センター				施設番号		21
改修履歴・計画								(千円)
年度	実施 種別	事業名称	修繕料	委託料 (設計)	委託料 (監理)	委託料 (その他)	工事 請負費	合計
2009	実施	長洲町保健センター屋根修繕	840	0	0	0	0	840
2009	実施	長洲町保健センター木部外壁塗り替え	1,050	0	0	0	0	1,050

※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。

＜現況調査写真票【2101】長洲町保健センター：すこやか館＞

基本情報	施設番号	21	施設名	長洲町保健センター	調査年月日	2017年11月21日
	建物番号	1	建物名	すこやか館	配置形態	単独
	建築年度	2000	延床面積	550.50	全景	
	耐震診断	不要	耐震補強	不要		
	構造	木造				
	階数	地上 1	地下 0			
調査項目	外壁の状況	中	良	ひび割れがない(0.2mm未満)、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない		
			中	ひび割れがある(0.2mm以上)、欠損・剥離等がある(2cm未満)、錆・腐食がある		
			悪	ひび割れがある(0.5mm以上)、欠損・剥離等がある(2cm以上)、著しく錆・腐食がある		
	バリアフリー	○ 自動ドア		×	手すり	
		○ スロープ		×	点字ブロック	
		×		エレベータ	○	多目的トイレ
	省エネ化	×		太陽光発電	×	風力発電
×		屋上緑化				
名板				正面玄関		
						
外装1				外装2		
				写真なし		
その他1				その他2		
写真なし				写真なし		

施設情報	施設名	長洲町健康福祉センター			施設番号	22			
	所在地	長洲町姫ヶ浦1			公共施設等総合管理計画に基づく整備方針				
	所管課	福祉保健介護課			更新検討				
	大分類	保健・福祉施設			＜施設位置図・全景写真＞				
	中分類	その他社会保険施設							
	開設年	1981 年	施設形態	単独					
	敷地面積	6,975.00 m ²	延床面積	1,363.27 m ²					
	部屋数	9	空き部屋数	－					
	土地所有	町	施設所有	町					
	用途地域	工業地域							
	建ぺい率	60 %	容積率	200 %					
	バリアフリー	× 自動ドア	○ 手すり	○ スロープ					
× 点字ブロック		× エレベータ	× 多目的トイレ						
省エネ化	× 太陽光発電	× 風力発電	× 屋上緑化						
災害情報	洪水：河川浸水想定区域		高潮：高潮浸水想定区域						
	区域外		2.0m以上5.0m未満						
	土砂災害警戒区域等		津波：津波浸水想定区域						
	区域外		区域外						
管理運営情報	設置目的	町民の体位の向上と健康の維持を図り、福祉の増進に資する。							
	設置条例の根拠等	長洲町健康福祉センター条例							
	職員数	町職員	0.3 人	嘱託職員	0.0 人	臨時職員	0.0 人	その他	4.0 人
	特殊事情	受付：6人交代、浴室清掃：2人交代 清掃：5人交代、脱衣場：2人交代							
	管理運営	直営		委託団体	(社) 長洲町シルバー人材センター				
	料金区分	使用料							
	主な料金	町内：大人150円、小人100円、回数券あり 町外：大人300円、小人200円、回数券あり							

<施設カルテ【22】長洲町健康福祉センター>

年度 単位（千円）		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
管理運営収支情報	収入	使用料	7,103	3,616	5,304	4,160	4,894	4,358	4,431	4,641	4,377	4,085
		その他	13	7	8	6	12	13	13	14	8	5
		合計【a】	7,115	3,623	5,313	4,166	4,906	4,371	4,444	4,655	4,385	4,090
	歳出	人件費 （給料・手当等）	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		需用費	9,489	7,459	7,162	5,677	6,459	6,109	7,149	5,766	5,551	4,474
		役務費	266	208	181	145	150	148	164	217	248	278
		委託料	7,861	6,945	7,511	6,978	7,262	7,129	7,135	7,291	7,330	7,350
		使用料及 賃借料	30	30	789	30	775	1,915	2,129	2,464	2,106	2,019
		工事請負費	0	8,400	3,570	1,520	0	0	0	0	324	0
		負担金補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他 （賃金等）	0	0	3,821	23	0	124	0	0	114	0
		合計【b】	19,146	24,541	24,534	15,872	16,147	16,925	18,077	17,239	17,174	15,620
	収入【a】－歳出【b】 （税の投入額）		△ 12,031	△ 20,918	△ 19,221	△ 11,706	△ 11,240	△ 12,554	△ 13,633	△ 12,584	△ 12,789	△ 11,530
	施設利用人数 合計（人）【c】		52,143	27,710	40,308	32,459	39,282	33,880	33,985	35,555	33,129	30,508
	受益者負担金割合 【a/b】		37.2	14.8	21.7	26.2	30.4	25.8	24.6	27.0	25.5	26.2
	利用者コスト（円） 【b/c】		367	886	609	489	411	500	532	485	518	512
	※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。											
	※施設利用人数：消防施設：各分団団員数 保育所：園児数 小学校：児童数 中学校：生徒数 公営住宅：入居世帯数 浄水場：浄水場ごと給水人口 浄化センター：水洗化人口 斎苑：火葬体数											

建物情報	番号	建物名	建築年	築年数	構造	地上 階数	地下 階数	建築面積	延床面積	大規模 改修年	耐震 診断	耐震 補強	外壁 判定
	1	健康福祉センター	1981	36	鉄筋コンクリート造	2	0	681.64	1,363.27	－	実施済	不要	悪
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												

備考	
----	--

施設名		長洲町健康福祉センター				施設番号		22	
改修履歴・計画									(千円)
年度	実施 種別	事業名称	修繕料	委託料 (設計)	委託料 (監理)	委託料 (その他)	工事 請負費	合計	
2008	実施	健康福祉センターボイラー漏水修繕	756	0	0	0	0	756	
2008	実施	長洲町健康福祉センター設備改修工事費	0	0	0	0	8,400	8,400	
2009	実施	健康福祉センター高圧受変電設備改修工事	0	0	0	0	3,570	3,570	
2009	実施	長洲町健康福祉センター施設改修工事基本設計業務委託料	0	1,092	0	0	0	1,092	
2010	実施	健康福祉センター給湯設備等改修工事	0	0	0	0	1,520	1,520	
2010	実施	給油設備等改修工事等実施設計業務委託料	0	903	0	0	0	903	
2010	実施	健康福祉センター給油設備等改修工事	0	0	0	13,280	0	13,280	
2012	実施	長洲町健康福祉センター 1 Fトイレ改修工事	1,076	0	0	0	0	1,076	
2013	実施	健康福祉センター高架水槽修繕	1,658	0	0	0	0	1,658	
2013	実施	健康福祉センター耐震診断調査業務	0	0	0	1,796	0	1,796	

※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。

<現況調査写真票【2201】長洲町健康福祉センター：健康福祉センター>

基本情報	施設番号	22	施設名	長洲町健康福祉センター	調査年月日	2017年11月20日
	建物番号	1	建物名	健康福祉センター	配置形態	単独
	建築年度	1981	延床面積	1,363.27	全景	
	耐震診断	実施済	耐震補強	不要		
	構造	鉄筋コンクリート造				
	階数	地上 2	地下 0			
調査項目	外壁の状況	悪	良 中 悪 ひび割れがない（0.2mm未満）、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない ひび割れがある（0.2mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm未満）、錆・腐食がある ひび割れがある（0.5mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm以上）、著しく錆・腐食がある			
	バリアフリー	×	自動ドア	○	手すり	
		○	スロープ	×	点字ブロック	
		×	エレベータ	×	多目的トイレ	
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電	
		×	屋上緑化			
	名板					正面玄関
						
外装1					外装2	
						
その他1					その他2	
					写真なし	

施設情報	施設名	長洲町地域福祉センター			施設番号	23	
	所在地	長洲町宮野999			公共施設等総合管理計画に基づく整備方針		
	所管課	福祉保健介護課			利用検討		
	大分類	保健・福祉施設			＜施設位置図・全景写真＞		
	中分類	その他社会保険施設					
	開設年	1994 年	施設形態	単独			
	敷地面積	3,030.00 m ²	延床面積	1,421.08 m ²			
	部屋数	10	空き部屋数	－			
	土地所有	町	施設所有	町			
	用途地域	用途地域の指定なし					
	建ぺい率	70 %	容積率	200 %			
	バリアフリー	○ 自動ドア	○ 手すり	○ スロープ			
○ 点字ブロック		○ エレベータ	○ 多目的トイレ				
省エネ化	○ 太陽光発電	× 風力発電	× 屋上緑化				
災害情報	洪水：河川浸水想定区域		高潮：高潮浸水想定区域				
	区域外		区域外				
	土砂災害警戒区域等		津波：津波浸水想定区域				
	区域外		区域外				
管理運営情報	設置目的	地域住民の福祉の増進及び福祉意識の高揚を図る。					
	設置条例の根拠等	長洲町地域福祉センター条例					
	職員数	町職員 0.2 人	嘱託職員 0.0 人	臨時職員 0.0 人	その他 2.0 人		
	特殊事情	受付：3人交代、浴室清掃：2人交代 清掃：3人交代、脱衣場：2人交代					
	管理運営	直営		委託団体	町シルバー人材センター		
	料金区分	使用料（入館料、部屋占用料）					
	主な料金	入館料—町内：大人150円、小人100円、回数券あり 町外：大人300円、小人200円、回数券あり 部屋占用料—作業室1時間：町内600円、町外1200円等					

<施設カルテ【23】長洲町地域福祉センター>

年度 単位（千円）		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
管理運営収支情報	収入	使用料	706	1,047	825	876	1,467	430	345	319	281	310
		その他	1,203	703	701	1,400	1,553	1,666	1,671	1,501	1,382	0
		合計【a】	1,908	1,750	1,526	2,276	3,020	2,097	2,016	1,820	1,662	311
	歳出	人件費 （給料・手当等）	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		需用費	7,048	7,737	6,650	6,154	7,565	8,069	7,915	7,876	6,756	8,609
		役務費	184	159	168	150	145	145	179	159	158	157
		委託料	4,820	5,008	5,200	4,482	4,329	4,417	4,049	4,050	4,387	7,059
		使用料及 賃借料	40	83	80	80	80	80	62	61	61	61
		工事請負費	0	0	0	0	0	819	0	0	0	0
		負担金補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他 （賃金等）	0	0	361	0	0	0	0	0	0	0
		合計【b】	13,093	13,987	13,459	11,865	13,119	14,529	13,205	13,146	12,362	16,887
	収入【a】－歳出【b】 （税の投入額）		△ 11,184	△ 12,237	△ 11,933	△ 9,590	△ 10,099	△ 12,432	△ 11,189	△ 11,325	△ 10,700	△ 16,576
	施設利用人数 合計（人）【c】		13,302	14,061	11,951	17,834	12,990	10,120	9,112	9,712	8,672	2,872
	受益者負担金割合 【a/b】		14.6	12.5	11.3	19.2	23.0	14.4	15.3	13.8	13.4	1.8
	利用者コスト（円） 【b/c】		984	995	1,126	665	1,010	1,436	1,449	1,354	1,426	5,880
	※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。											
	※施設利用人数：消防施設：各分団団員数 保育所：園児数 小学校：児童数 中学校：生徒数 公営住宅：入居世帯数 浄水場：浄水場ごと給水人口 浄化センター：水洗化人口 斎苑：火葬体数											

建物情報	番号	建物名	建築年	築年数	構造	地上 階数	地下 階数	建築面積	延床面積	大規模 改修年	耐震 診断	耐震 補強	外壁 判定
	1	地域福祉センター	1994	23	鉄筋コンクリート造	2	0	710.54	1,421.08	－	不要	不要	良
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												

備考	
----	--

施設名		長洲町地域福祉センター				施設番号		23	
改修履歴・計画									(千円)
年度	実施 種別	事業名称	修繕料	委託料 (設計)	委託料 (監理)	委託料 (その他)	工事 請負費	合計	
2012	実施	長洲町地域福祉センターソーラー付街 路灯設置工事	0	0	0	0	819	819	
2013	実施	長洲町地域福祉センター太陽光発電 設備等整備工事	0	0	0	0	9,345	9,345	
2016	実施	地域福祉センター気中開閉器及び高 圧ケーブル取替	1,204	0	0	0	0	1,204	
2016	実施	給水加圧ポンプ取替修繕	511	0	0	0	0	511	

※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。

基本情報	施設番号	23	施設名	長洲町地域福祉センター	調査年月日	2017年11月20日
	建物番号	1	建物名	地域福祉センター	配置形態	単独
	建築年度	1994	延床面積	1,421.08	全景	
	耐震診断	不要	耐震補強	不要		
	構造	鉄筋コンクリート造				
	階数	地上 2	地下 0			
調査項目	外壁の状況	良	良 ひび割れがない（0.2mm未満）、欠損・剥離等がない。錆・腐食等がない 中 ひび割れがある（0.2mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm未満）、錆・腐食がある 悪 ひび割れがある（0.5mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm以上）、著しく錆・腐食がある			
	バリアフリー	☐ 自動ドア		☐ 手すり		
		☐ スロープ		☐ 点字ブロック		
		☐ エレベータ		☐ 多目的トイレ		
	省エネ化	☐ 太陽光発電		☒ 風力発電		
		☒ 屋上緑化				
	名板					正面玄関
						
外装1					外装2	
					写真なし	
その他1					その他2	
					写真なし	

施設情報	施設名	町民研修センター			施設番号	24		
	所在地	長洲町長洲1443			公共施設等総合管理計画に基づく整備方針			
	所管課	総務課			維持保全			
	大分類	町民文化系施設			＜施設位置図・全景写真＞			
	中分類	集会施設						
	開設年	1987 年	施設形態	単独				
	敷地面積	942.13 m ²	延床面積	826.62 m ²				
	部屋数	6	空き部屋数	－				
	土地所有	町	施設所有	町				
	用途地域	近隣商業地域						
建ぺい率	80 %	容積率	200 %					
バリアフリー	○ 自動ドア	○ 手すり	○ スロープ					
	× 点字ブロック	× エレベータ	○ 多目的トイレ					
省エネ化	× 太陽光発電	× 風力発電	× 屋上緑化					
災害情報	洪水：河川浸水想定区域		高潮：高潮浸水想定区域					
	区域外		1.0m以上2.0m未満					
	土砂災害警戒区域等		津波：津波浸水想定区域					
	区域外		区域外					
管理運営情報	設置目的	町民の文化、芸術の向上及び福祉の向上						
	設置条例の根拠等	長洲町町民研修センター条例 長洲町町民研修センター条例施行規則						
	職員数	町職員 0.2 人	嘱託職員 0.0 人	臨時職員 0.0 人	その他 0.0 人			
	特殊事情	受付事務委託：（社）長洲町シルバー人材センター会員6名で交代勤務						
	管理運営	直営		委託団体	－			
	料金区分	使用料						
	主な料金	■教養室・健康管理室・研修室：町内200円/H・町外400円/H ■会議室：町内400円/H・町外800円/H ■大会議室：町内2,000円/H・町外4,000円/H						

<施設カルテ【24】町民研修センター>

管理運営収支情報	年度		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	単位（千円）											
	収入	使用料	520	491	452	527	475	457	547	471	471	466
		その他	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
		合計【a】	532	503	464	539	487	469	559	483	483	478
	歳出	人件費 （給料・手当等）	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		需用費	1,031	814	933	864	1,053	895	1,250	1,132	1,169	1,132
		役務費	103	103	109	110	106	110	106	106	111	106
		委託料	3,459	3,291	3,302	3,290	3,993	3,248	3,283	3,346	3,436	3,346
		使用料及 賃借料	15	58	62	62	62	62	45	43	43	43
		工事請負費	0	2,394	0	0	7,310	0	0	0	0	0
		負担金補助金	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		その他 （賃金等）	0	0	104	0	323	520	395	0	485	0
		合計【b】	5,639	7,689	5,539	5,355	13,876	5,865	6,109	5,656	6,274	5,656
	収入【a】－歳出【b】 （税の投入額）		△ 5,106	△ 7,186	△ 5,075	△ 4,816	△ 13,389	△ 5,395	△ 5,550	△ 5,172	△ 5,791	△ 5,178
	施設利用人数 合計（人）【c】		11,270	10,041	9,535	7,556	7,284	7,083	8,213	7,204	7,643	7,079
	受益者負担金割合 【a/b】		9.4	6.5	8.4	10.1	3.5	8.0	9.2	8.5	7.7	8.4
	利用者コスト（円） 【b/c】		500	766	581	709	1,905	828	744	785	821	799
※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。												
※施設利用人数：消防施設：各分団団員数 保育所：園児数 小学校：児童数 中学校：生徒数 公営住宅：入居世帯数 浄水場：浄水場ごと給水人口 浄化センター：水洗化人口 斎苑：火葬体数												

建物情報	番号	建物名	建築年	築年数	構造	地上 階数	地下 階数	建築面積	延床面積	大規模 改修年	耐震 診断	耐震 補強	外壁 判定
	1	町民研修センター	1987	30	鉄筋コンクリート造	2	0	413.31	826.62	－	不要	不要	良
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												

備考	
----	--

施設名		町民研修センター				施設番号		24	
改修履歴・計画									(千円)
年度	実施 種別	事業名称	修繕料	委託料 (設計)	委託料 (監理)	委託料 (その他)	工事 請負費	合計	
2008	実施	空調設備移設増設事業	0	0	0	0	2,394	2,394	
2011	実施	町民研修センター改修事業	0	502	210	0	7,310	8,022	
2011	実施	トイレ改修事業	0	0	0	0	693	693	

※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。

<現況調査写真票【2401】町民研修センター：町民研修センター>

基本情報	施設番号	24	施設名	町民研修センター	調査年月日	2017年11月21日
	建物番号	1	建物名	町民研修センター	配置形態	単独
	建築年度	1987	延床面積	826.62	全景	
	耐震診断	不要	耐震補強	不要		
	構造	鉄筋コンクリート造				
	階数	地上 2	地下 0			
調査項目	外壁の状況	良	良 中 悪 ひび割れがない（0.2mm未満）、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない ひび割れがある（0.2mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm未満）、錆・腐食がある ひび割れがある（0.5mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm以上）、著しく錆・腐食がある			
	バリアフリー	○ 自動ドア		○ 手すり		
		○ スロープ		× 点字ブロック		
		× エレベータ		○ 多目的トイレ		
	省エネ化	× 太陽光発電		× 風力発電		
		× 屋上緑化				
	名板					正面玄関
						
外装1					外装2	
					写真なし	
その他1					その他2	
					写真なし	

施設情報	施設名	長洲町中央公民館			施設番号	25			
	所在地	長洲町長洲2772-2			公共施設等総合管理計画に基づく整備方針				
	所管課	生涯学習課			維持保全				
	大分類	町民文化系施設			＜施設位置図・全景写真＞				
	中分類	集会施設							
	開設年	1990 年	施設形態	単独					
	敷地面積	1,752.30 m ²	延床面積	1,319.29 m ²					
	部屋数	6	空き部屋数	－					
	土地所有	町	施設所有	町					
	用途地域	商業地域							
	建ぺい率	80 %	容積率	400 %					
	バリアフリー	○ 自動ドア	○ 手すり	○ スロープ					
× 点字ブロック		× エレベータ	○ 多目的トイレ						
省エネ化	× 太陽光発電	× 風力発電	× 屋上緑化						
災害情報	洪水：河川浸水想定区域		高潮：高潮浸水想定区域						
	区域外		2.0m以上5.0m未満						
	土砂災害警戒区域等		津波：津波浸水想定区域						
	区域外		区域外						
管理運営情報	設置目的	市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。（社会教育法20条）							
	設置条例の根拠等	社会教育法 長洲町公民館条例							
	職員数	町職員	0.4 人	嘱託職員	0.0 人	臨時職員	0.0 人	その他	1.0 人
	特殊事情	シルバー 1 名（2交代制）							
	管理運営	直営		委託団体	長洲町シルバー人材センター（一部管理委託）				
	料金区分	施設使用料 コピー使用料							
主な料金	■ 研修室・会議室 町内200円/1h 町外300円/1h ■ 白黒コピー 10円/1枚 教養文化室 町内300円/1h 町外450円/1h カラーコピー 30円/1枚 視聴覚室・集会室 町内400円/1h 町外600円/1h トレーニング室 町内600円/1h 町外900円/1h								

<施設カルテ【25】長洲町中央公民館>

年度	単位（千円）		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
管理運営収支情報	収入	使用料	1,792	1,717	1,817	1,828	1,893	2,000	2,015	1,878	1,762	1,769	
		その他	477	447	503	516	524	515	564	602	495	523	
		合計【a】	2,269	2,164	2,320	2,344	2,417	2,514	2,578	2,480	2,257	2,292	
	歳出	人件費 （給料・手当等）	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
		需用費	3,718	3,202	3,442	3,689	3,788	3,347	4,143	4,149	3,606	3,630	3,630
		役務費	269	264	305	258	214	225	231	257	240	275	275
		委託料	2,997	4,398	4,389	4,532	4,524	4,487	4,595	5,317	4,870	5,082	5,082
		使用料及 賃借料	404	356	221	221	234	236	532	250	225	263	263
		工事請負費	0	0	0	0	700	0	0	7,128	0	0	0
		負担金補助金	63	62	70	62	61	60	60	60	60	60	60
		その他 （賃金等）	554	434	909	843	5,355	1,769	4,862	2,895	2,958	4,951	4,951
		合計【b】	10,004	10,716	11,336	11,605	16,876	12,123	16,423	22,056	13,960	16,261	16,261
	収入【a】－歳出【b】 （税の投入額）		△ 7,735	△ 8,552	△ 9,015	△ 9,261	△ 14,459	△ 9,609	△ 13,845	△ 19,577	△ 11,702	△ 13,970	△ 13,970
	施設利用人数 合計（人）【c】		36,864	37,038	36,983	37,667	38,880	37,562	40,422	37,676	37,029	37,476	37,476
	受益者負担金割合 【a/b】		22.7	20.2	20.5	20.2	14.3	20.7	15.7	11.2	16.2	14.1	14.1
	利用者コスト（円） 【b/c】		271	289	307	308	434	323	406	585	377	434	434
	※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。												
	※施設利用人数：消防施設：各分団団員数 保育所：園児数 小学校：児童数 中学校：生徒数 公営住宅：入居世帯数 浄水場：浄水場ごと給水人口 浄化センター：水洗化人口 斎苑：火葬体数												
建物情報	番号	建物名	建築年	築年数	構造	地上 階数	地下 階数	建築面積	延床面積	大規模 改修年	耐震 診断	耐震 補強	外壁 判定
	1	中央公民館	1990	27	鉄筋コンクリート造	2	0	659.65	1,319.29	－	不要	不要	良
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												
備考													

施設名		長洲町中央公民館				施設番号		25	
改修履歴・計画									(千円)
年度	実施 種別	事業名称	修繕料	委託料 (設計)	委託料 (監理)	委託料 (その他)	工事 請負費	合計	
2011	実施	公民館トイレ改修工事	0	0	0	0	700	700	
2011	実施	空調機購入（トレーニング室）	1,008	0	0	0	0	1,008	
2011	実施	空調機購入（研修室等）	3,308	0	0	0	0	3,308	
2012	実施	空調機購入（視聴覚室）	1,103	0	0	0	0	1,103	
2013	実施	空調機購入（教養文化室）	671	0	0	0	0	671	
2014	実施	公民館改修工事	0	378	146	0	7,128	7,652	
2016	実施	空調機購入（事務所）	497	0	0	0	0	497	
2016	実施	空調機購入（集会室西側）	1,112	0	0	0	0	1,112	

※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。

基本情報	施設番号	25	施設名	長洲町中央公民館	調査年月日	2017年11月21日
	建物番号	1	建物名	中央公民館	配置形態	単独
	建築年度	1990	延床面積	1,319.29	全景	
	耐震診断	不要	耐震補強	不要		
	構造	鉄筋コンクリート造				
	階数	地上 2	地下 0			
調査項目	外壁の状況	良	良 ひび割れがない（0.2mm未満）、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない 中 ひび割れがある（0.2mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm未満）、錆・腐食がある 悪 ひび割れがある（0.5mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm以上）、著しく錆・腐食がある			
	バリアフリー	☐ 自動ドア		☐ 手すり		
		☐ スロープ		☒ 点字ブロック		
		☒ エレベータ		☐ 多目的トイレ		
	省エネ化	☒ 太陽光発電		☒ 風力発電		
		☒ 屋上緑化				
	名板					正面玄関
						
外装1					外装2	
					写真なし	
その他1					その他2	
					写真なし	

施設情報	施設名	文化ホール（ながす未来館）			施設番号	26			
	所在地	長洲町長洲2760			公共施設等総合管理計画に基づく整備方針				
	所管課	生涯学習課			維持保全				
	大分類	町民文化系施設			＜施設位置図・全景写真＞				
	中分類	文化施設							
	開設年	1997 年	施設形態	複合					
	敷地面積	No19参照 m	延床面積	3,554.00 m					
	部屋数	4	空き部屋数	－					
	土地所有	町	施設所有	町					
	用途地域	商業地域							
	建ぺい率	80 %	容積率	400 %					
	バリアフリー	☐ 自動ドア	☐ 手すり	☐ スロープ					
☐ 点字ブロック		☐ エレベータ	☐ 多目的トイレ						
省エネ化	☒ 太陽光発電	☒ 風力発電	☒ 屋上緑化						
災害情報	洪水：河川浸水想定区域		高潮：高潮浸水想定区域						
	区域外		2.0m以上5.0m未満						
	土砂災害警戒区域等		津波：津波浸水想定区域						
	区域外		区域外						
管理運営情報	設置目的	町民の教育、学術・文化の向上、情報化及び活力あるまちづくりの推進を図るため							
	設置条例の根拠等	ながす未来館条例							
	職員数	町職員	0.3 人	嘱託職員	0.0 人	臨時職員	0.0 人	その他	0.0 人
	特殊事情	平成26年度より指定管理を導入							
	管理運営	管理運営委託		委託団体	ながす未来館指定管理共同事業体				
	料金区分	施設使用料 コピー使用料							
主な料金	■文化ホール 曜日・時間帯・入場料により変動 (土日13:00～17:00入場無料：12,000円) 研修室 400円/1h メディアルーム 700円/1h その他空調使用料・付帯設備使用料あり。営業目的使用の場合は2.5倍となる。								

<施設カルテ【26】文化ホール（ながす未来館）>

	年度		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	単位（千円）												
管理運営収支情報	収入	使用料	2,564	2,628	2,345	2,333	2,364	2,531	2,388	0	0	0	
		その他	2,421	24	211	13	33	10	25	0	0	0	
		合計【a】	4,985	2,652	2,556	2,346	2,397	2,541	2,413	0	0	0	
	歳出	人件費 （給料・手当等）	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	3,000	3,000	1,500	1,500	1,500	
		需用費	14,995	15,970	22,216	23,778	23,449	22,498	17,164	2,330	2,171	1,045	
		役務費	604	558	646	520	567	515	538	307	307	484	
		委託料	25,414	22,906	23,641	18,369	17,476	19,951	17,527	38,470	38,692	38,470	
		使用料及賃借料	268	267	275	349	401	359	521	0	0	903	
		工事請負費	0	0	0	0	798	0	0	0	0	432	
		負担金補助金	33	33	33	33	33	33	33	0	0	0	
		その他（賃金等）	3,371	70	413	101	254	497	76	60	170	49	
		合計【b】	49,184	44,305	51,724	47,650	47,478	46,854	38,858	42,667	42,840	42,883	
	収入【a】－歳出【b】 （税の投入額）		△ 44,199	△ 41,654	△ 49,169	△ 45,305	△ 45,081	△ 44,313	△ 36,445	△ 42,667	△ 42,840	△ 42,883	
	施設利用人数 合計（人）【c】		107,320	107,376	109,892	98,450	103,387	99,496	96,766	103,001	111,791	114,455	
	受益者負担金割合 【a/b】		10.1	6.0	4.9	4.9	5.0	5.4	6.2	0.0	0.0	0.0	
	利用者コスト（円） 【b/c】		458	413	471	484	459	471	402	414	383	375	
	※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。												
	※施設利用人数：消防施設：各分団団員数 保育所：園児数 小学校：児童数 中学校：生徒数 公営住宅：入居世帯数 浄水場：浄水場ごと給水人口 浄化センター：水洗化人口 斎苑：火葬体数												

建物情報	番号	建物名	建築年	築年数	構造	地上階数	地下階数	建築面積	延床面積	大規模改修年	耐震診断	耐震補強	外壁判定
	1	ながす未来館	1997	20	鉄筋コンクリート造	3	0	No19参照	3,554.00	－	不要	不要	良
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												

備考	
----	--

施設名		文化ホール（ながす未来館）				施設番号		26	
改修履歴・計画									(千円)
年度	実施 種別	事業名称	修繕料	委託料 (設計)	委託料 (監理)	委託料 (その他)	工事 請負費	合計	
2007	実施	蓄電池設備蓄電池取替え	629	0	0	0	0	629	
2008	実施	蓄電池設備蓄電池取替え	657	0	0	0	0	657	
2009	実施	冷温水機真空サイド修繕	683	0	0	0	0	683	
2009	実施	冷温水機分解整備	5,985	0	0	0	0	5,985	
2010	実施	舞台吊物電動ワイヤーロープ取替え	5,303	0	0	0	0	5,303	
2010	実施	冷温水機部品取替え	599	0	0	0	0	599	
2010	実施	玄関アプローチ改修	756	0	0	0	0	756	
2010	実施	トイレ改修	2,743	0	0	0	0	2,743	
2011	実施	舞台吊物駆動ベルト取替え	3,413	0	0	0	0	3,413	
2011	実施	空調用ポンプ部品取替え	2,282	0	0	0	0	2,282	
2011	実施	給水ポンプユニット修繕	537	0	0	0	0	537	
2011	実施	冷温水機部品取替え	494	0	0	0	0	494	
2011	実施	中央操作監視装置部品取替え	1,365	0	0	0	0	1,365	
2011	実施	電波障害対策設備撤去工事	0	0	0	0	798	798	
2012	実施	舞台吊物手動ワイヤーロープ取替え	5,040	0	0	0	0	5,040	
2012	実施	舞台照明設備保全整備修繕	1,198	0	0	0	0	1,198	
2012	実施	エントランスロビー雨漏り修繕	539	0	0	0	0	539	
2012	実施	空調熱源用コントローラー取替え	2,029	0	0	0	0	2,029	
2013	実施	ホールカメラ取替え	945	0	0	0	0	945	
2013	実施	冷温水機真空漏れ修繕	1,418	0	0	0	0	1,418	
2013	実施	情報プラザカーペット張替え	658	0	0	0	0	658	
2014	実施	冷温水機2号機真空漏れ修繕	1,296	0	0	0	0	1,296	
2014	実施	自動火災報知機等取替え	485	0	0	0	0	485	
2015	実施	エントランスロビー照明修繕	498	0	0	0	0	498	
2015	実施	消防設備不良箇所取替え	491	0	0	0	0	491	

※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。

施設名		文化ホール（ながす未来館）					施設番号		26
改修履歴・計画									(千円)
年度	実施 種別	事業名称	修繕料	委託料 (設計)	委託料 (監理)	委託料 (その他)	工事 請負費	合計	
2016	実施	西側駐車場整備工事	0	0	0	0	432	432	

※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。

基本情報	施設番号	26	施設名	文化ホール（ながす未来館）	調査年月日	2017年11月21日
	建物番号	0	建物名	ながす未来館	配置形態	複合
	建築年度	1997	延床面積	3,554.00	全景	
	耐震診断	不要	耐震補強	不要		
	構造	鉄筋コンクリート造				
	階数	地上 3	地下 0			
調査項目	外壁の状況	良	良 中 悪 ひび割れがない（0.2mm未満）、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない ひび割れがある（0.2mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm未満）、錆・腐食がある ひび割れがある（0.5mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm以上）、著しく錆・腐食がある			
	バリアフリー	☐ 自動ドア		☐ 手すり		
		☐ スロープ		☐ 点字ブロック		
		☐ エレベータ		☐ 多目的トイレ		
	省エネ化	☒ 太陽光発電		☒ 風力発電		
		☒ 屋上緑化				
	名板				正面玄関	
						
外装1				外装2		
				写真なし		
その他1				その他2		
				写真なし		

施設情報	施設名	地域情報センター（ながす未来館）			施設番号	27			
	所在地	長洲町長洲2760			公共施設等総合管理計画に基づく整備方針				
	所管課	総務課			維持保全				
	大分類	町民文化系施設			＜施設位置図・全景写真＞				
	中分類	文化施設							
	開設年	1997 年	施設形態	複合					
	敷地面積	No19参照 m	延床面積	225.00 m					
	部屋数	5	空き部屋数	－					
	土地所有	町	施設所有	町					
	用途地域	商業地域							
	建ぺい率	80 %	容積率	400 %					
	バリアフリー	☐ 自動ドア	☐ 手すり	☐ スロープ					
☐ 点字ブロック		☐ エレベータ	☐ 多目的トイレ						
省エネ化	☒ 太陽光発電	☒ 風力発電	☒ 屋上緑化						
災害情報	洪水：河川浸水想定区域		高潮：高潮浸水想定区域						
	区域外		2.0m以上5.0m未満						
	土砂災害警戒区域等		津波：津波浸水想定区域						
	区域外		区域外						
管理運営情報	設置目的	情報化及び活力あるまちづくりの推進							
	設置条例の根拠等	ながす未来館条例							
	職員数	町職員	0.1 人	嘱託職員	2.0 人	臨時職員	0.0 人	その他	0.0 人
	特殊事情	－							
	管理運営	直営		委託団体	－				
	料金区分	なし							
	主な料金	なし							

<施設カルテ【27】地域情報センター（ながす未来館）>

	年度		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	単位（千円）												
管理運営収支情報	収入	使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		合計【a】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	歳出	人件費（給料・手当等）	1,500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
		需用費	52	827	246	533	477	524	21	188	89	360	
		役務費	2,931	2,852	2,930	3,229	3,093	2,588	2,630	2,797	2,716	2,760	
		委託料	5,745	797	9,185	8,900	8,431	2,048	2,776	4,460	1,512	15,825	
		使用料及賃借料	1,963	1,634	3,028	3,654	3,225	2,555	2,048	1,409	1,836	2,906	
		工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		負担金補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他（賃金等）	0	0	0	0	1,817	2,983	2,978	2,942	3,039	3,042	
		合計【b】	12,191	6,610	15,889	16,817	17,544	11,199	10,953	12,297	9,692	25,394	
	収入【a】－歳出【b】（税の投入額）		△ 12,191	△ 6,610	△ 15,889	△ 16,817	△ 17,544	△ 11,199	△ 10,953	△ 12,297	△ 9,692	△ 25,394	
	施設利用人数合計（人）【c】		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受益者負担金割合【a/b】		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	利用者コスト（円）【b/c】												
	※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。												
	※施設利用人数：消防施設：各分団団員数 保育所：園児数 小学校：児童数 中学校：生徒数 公営住宅：入居世帯数 浄水場：浄水場ごと給水人口 浄化センター：水洗化人口 斎苑：火葬体数												
建物情報	番号	建物名	建築年	築年数	構造	地上階数	地下階数	建築面積	延床面積	大規模改修年	耐震診断	耐震補強	外壁判定
	1	ながす未来館	1997	20	鉄筋コンクリート造	3	0	No19参照	225.00	－	不要	不要	良
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												
備考													

基本情報	施設番号	27	施設名	地域情報センター（ながす未来館）	調査年月日	2017年11月21日
	建物番号	0	建物名	ながす未来館	配置形態	複合
	建築年度	1997	延床面積	225.00	全景	
	耐震診断	不要	耐震補強	不要		
	構造	鉄筋コンクリート造				
	階数	地上 3	地下 0			
調査項目	外壁の状況	良	良 中 悪 ひび割れがない（0.2mm未満）、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない ひび割れがある（0.2mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm未満）、錆・腐食がある ひび割れがある（0.5mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm以上）、著しく錆・腐食がある			
	バリアフリー	☐ 自動ドア		☐ 手すり		
		☐ スロープ		☐ 点字ブロック		
		☐ エレベータ		☐ 多目的トイレ		
	省エネ化	☒ 太陽光発電		☒ 風力発電		
		☒ 屋上緑化				
	名板				正面玄関	
						
外装1				外装2		
				写真なし		
その他1				その他2		
				写真なし		

施設情報	施設名	長洲小学校			施設番号	28			
	所在地	長洲町長洲1776			公共施設等総合管理計画に基づく整備方針				
	所管課	学校教育課			維持保全				
	大分類	学校教育系施設			＜施設位置図・全景写真＞				
	中分類	学校							
	開設年	2004 年	施設形態	併設					
	敷地面積	14,210.00 m ²	延床面積	6,077.90 m ²					
	部屋数	31	空き部屋数	0					
	土地所有	町	施設所有	町					
	用途地域	第一種住居地域							
	建ぺい率	60 %	容積率	200 %					
	バリアフリー	× 自動ドア	○ 手すり	○ スロープ					
× 点字ブロック		○ エレベータ	○ 多目的トイレ						
省エネ化	× 太陽光発電	× 風力発電	× 屋上緑化						
災害情報	洪水：河川浸水想定区域		高潮：高潮浸水想定区域						
	区域外		2.0m以上5.0m未満						
	土砂災害警戒区域等		津波：津波浸水想定区域						
	区域外		区域外						
管理運営情報	設置目的	小学校							
	設置条例の根拠等	長洲町立学校条例							
	職員数	町職員	0.3 人	嘱託職員	0.0 人	臨時職員	2.5 人	その他	19.0 人
	特殊事情	－							
	管理運営	直営		委託団体	－				
	料金区分	バドミントンコート1面：150円／H（照明使用のみ） 昼間：（8:30～17:00）：3,000円 夜間：（17:00～22:00）：5,000円							
	主な料金	屋内運動場（体育館）使用料							

<施設カルテ【28】長洲小学校>

	年度		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	単位（千円）												
管理運営収支情報	収入	使用料	139	105	102	110	83	95	88	87	91	83	
		その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		合計【a】	139	105	102	110	83	95	88	87	91	83	
	歳出	人件費 （給料・手当等）	3,001	4,109	4,672	5,711	7,130	7,368	7,863	7,307	6,948	5,801	
		需用費	2,785	2,793	6,655	4,624	4,218	4,581	5,368	6,148	5,527	5,931	
		役務費	515	707	515	397	461	766	796	897	911	810	
		委託料	1,297	1,281	4,936	1,443	762	1,179	1,324	1,277	4,082	4,391	
		使用料及 賃借料	102	72	294	334	364	353	364	478	681	585	
		工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	1,276	0	54,094	
		負担金補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他 （賃金等）	1,940	0	977	162	168	165	50	36	241	211	
		合計【b】	9,640	8,961	18,049	12,670	13,103	14,410	15,766	17,419	18,389	71,823	
	収入【a】－歳出【b】 （税の投入額）		△ 9,500	△ 8,857	△ 17,947	△ 12,560	△ 13,020	△ 14,315	△ 15,677	△ 17,332	△ 18,298	△ 71,741	
	施設利用人数 合計（人）【c】		308	302	292	281	268	253	269	269	263	263	
	受益者負担金割合 【a/b】		1.4	1.2	0.6	0.9	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.1	
	利用者コスト（円） 【b/c】		31,298	29,673	61,811	45,091	48,890	56,958	58,608	64,754	69,920	273,092	
	※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。												
	※施設利用人数：消防施設：各分団団員数 保育所：園児数 小学校：児童数 中学校：生徒数 公営住宅：入居世帯数 浄水場：浄水場ごと給水人口 浄化センター：水洗化人口 斎苑：火葬体数												
建物情報	番号	建物名	建築年	築年数	構造	地上 階数	地下 階数	建築面積	延床面積	大規模 改修年	耐震 診断	耐震 補強	外壁 判定
	1	校舎	2004	13	鉄筋コンクリート造	3	0	1,565.97	4,697.90	－	不要	不要	良
	2	屋内運動場	1979	38	鉄筋コンクリート造	2	0	500.00	1,000.00	2016	実施済	不要	中
	3	プール	2003	14	鉄筋コンクリート造	1	0	380.00	380.00	－	不要	不要	良
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												
備考													

施設名		長洲小学校				施設番号		28	
改修履歴・計画									(千円)
年度	実施 種別	事業名称	修繕料	委託料 (設計)	委託料 (監理)	委託料 (その他)	工事 請負費	合計	
2009	実施	校舎耐震改修設計委託	0	3,531	0	0	0	3,531	
2014	実施	特別支援教室エアコン設置工事	0	0	0	0	1,276	1,276	
2015	実施	体育館非構造部材改修工事設計委託	0	881	0	0	0	881	
2015	実施	普通教室エアコン設置工事設計	0	1,985	0	0	0	1,985	
2016	実施	普通教室エアコン設置工事監理委託	0	0	0	0	1,133	1,133	
2016	実施	体育館非構造部材改修工事監理委託	0	0	588	0	0	588	
2016	実施	普通教室エアコン設置工事	0	0	0	0	15,660	15,660	
2016	実施	体育館非構造部材改修工事	0	0	0	0	10,233	10,233	
2016	実施	普通教室地中熱工事監理委託	0	0	709	0	0	709	
2016	実施	普通教室地中熱工事	0	0	0	0	28,201	28,201	

※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。

<現況調査写真票【2801】長洲小学校：校舎>

基本情報	施設番号	28	施設名	長洲小学校	調査年月日	2017年11月21日
	建物番号	1	建物名	校舎	配置形態	併設
	建築年度	2004	延床面積	4,697.90	全景	
	耐震診断	不要	耐震補強	不要		
	構造	鉄筋コンクリート造				
	階数	地上 3	地下 0			
調査項目	外壁の状況	良	良 ひび割れがない（0.2mm未満）、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない 中 ひび割れがある（0.2mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm未満）、錆・腐食がある 悪 ひび割れがある（0.5mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm以上）、著しく錆・腐食がある			
	バリアフリー	× 自動ドア		○ 手すり		
		○ スロープ		○ 点字ブロック		
		○ エレベータ		○ 多目的トイレ		
	省エネ化	× 太陽光発電		× 風力発電		
		× 屋上緑化				
	名板					正面玄関
						
外装1					外装2	
					写真なし	
その他1					その他2	
					写真なし	

＜現況調査写真票【2802】長洲小学校：屋内運動場＞

基本情報	施設番号	28	施設名	長洲小学校	調査年月日	2017年11月21日
	建物番号	2	建物名	屋内運動場	配置形態	併設
	建築年度	1979	延床面積	1,000.00	全景	
	耐震診断	実施済	耐震補強	不要		
	構造	鉄筋コンクリート造				
	階数	地上 2	地下 0			
調査項目	外壁の状況	中	良	ひび割れがない（0.2mm未満）、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない		
			中	ひび割れがある（0.2mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm未満）、錆・腐食がある		
			悪	ひび割れがある（0.5mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm以上）、著しく錆・腐食がある		
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり	
		○	スロープ	×	点字ブロック	
		×	エレベータ	×	多目的トイレ	
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電	
×		屋上緑化				
名板					正面玄関	
						
外装1					外装2	
						
その他1					その他2	
					写真なし	

<現況調査写真票【2803】長洲小学校：プール>

基本情報	施設番号	28	施設名	長洲小学校		調査年月日	2017年11月21日
	建物番号	3	建物名	プール		配置形態	併設
	建築年度	2003	延床面積	380.00	全景		
	耐震診断	不要	耐震補強	不要			
	構造	鉄筋コンクリート造					
	階数	地上	1	地下			
調査項目	外壁の状況	良	良 ひび割れがない（0.2mm未満）、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない 中 ひび割れがある（0.2mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm未満）、錆・腐食がある 悪 ひび割れがある（0.5mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm以上）、著しく錆・腐食がある				
	バリアフリー		× 自動ドア	○ 手すり			
			○ スロープ	× 点字ブロック			
		× エレベータ	× 多目的トイレ				
	省エネ化	× 太陽光発電	× 風力発電				
		× 屋上緑化					
	名板					正面玄関	
写真なし					写真なし		
外装1					外装2		
写真なし					写真なし		
その他1					その他2		
写真なし					写真なし		

施設情報	施設名	清里小学校				施設番号	29						
	所在地	長洲町高浜1250				公共施設等総合管理計画に基づく整備方針							
	所管課	学校教育課				維持保全							
	大分類	学校教育系施設				＜施設位置図・全景写真＞							
	中分類	学校											
	開設年	1991 年		施設形態	併設								
	敷地面積	11,662.00 m ²		延床面積	3,053.00 m ²								
	部屋数	25		空き部屋数	0								
	土地所有	町		施設所有	町								
	用途地域	第一種低層住居専用地域											
	建ぺい率	50 %		容積率	100 %								
	バリアフリー	×	自動ドア	○	手すり					○	スロープ		
×		点字ブロック	×	エレベータ	×					多目的トイレ			
省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電	×					屋上緑化			
災害情報	洪水：河川浸水想定区域			高潮：高潮浸水想定区域									
	区域外			区域外									
	土砂災害警戒区域等			津波：津波浸水想定区域									
	区域外			区域外									
管理運営情報	設置目的	小学校											
	設置条例の根拠等	長洲町立学校条例											
	職員数	町職員	0.3	人	嘱託職員	0.0	人	臨時職員	2.5	人	その他	12.0	人
	特殊事情	－											
	管理運営	直営				委託団体		－					
	料金区分	バドミントンコート1面：150円／H（照明使用のみ） 昼間：（8:30～17:00）：3,000円 夜間：（17:00～22:00）：5,000円											
	主な料金	屋内運動場（体育館）使用料											

<施設カルテ【29】清里小学校>

	年度		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	単位（千円）												
管理運営収支情報	収入	使用料	125	128	109	74	69	55	50	47	74	77	
		その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		合計【a】	125	128	109	74	69	55	50	47	74	77	
	歳出	人件費 （給料・手当等）	3,001	4,109	4,672	5,711	7,130	7,368	7,863	7,307	6,948	5,801	
		需用費	2,629	2,793	4,747	3,951	3,888	4,212	4,798	5,692	4,979	5,422	
		役務費	515	707	515	397	461	766	796	897	911	810	
		委託料	693	677	4,227	839	1,413	780	925	867	3,672	3,981	
		使用料及 賃借料	100	72	260	283	338	325	330	426	624	531	
		工事請負費	0	0	0	2,163	0	8,750	1,439	1,276	0	54,512	
		負担金補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他 （賃金等）	0	0	1,145	103	134	156	136	520	168	51	
		合計【b】	6,938	8,358	15,566	13,446	13,364	22,355	16,288	16,984	17,301	71,107	
	収入【a】－歳出【b】 （税の投入額）		△ 6,813	△ 8,230	△ 15,457	△ 13,372	△ 13,295	△ 22,300	△ 16,238	△ 16,937	△ 17,228	△ 71,030	
	施設利用人数 合計（人）【c】		94	102	98	94	97	104	95	92	86	80	
	受益者負担金割合 【a/b】		1.8	1.5	0.7	0.5	0.5	0.2	0.3	0.3	0.4	0.1	
	利用者コスト（円） 【b/c】		73,807	81,937	158,835	143,041	137,772	214,948	171,451	184,613	201,174	888,842	
	※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。												
	※施設利用人数：消防施設：各分団団員数 保育所：園児数 小学校：児童数 中学校：生徒数 公営住宅：入居世帯数 浄水場：浄水場ごと給水人口 浄化センター：水洗化人口 斎苑：火葬体数												
建物情報	番号	建物名	建築年	築年数	構造	地上 階数	地下 階数	建築面積	延床面積	大規模 改修年	耐震 診断	耐震 補強	外壁 判定
	1	校舎	1991	26	鉄筋コンクリート造	2	0	975.00	1,950.00	－	不要	不要	中
	2	体育館	1977	40	鉄筋コンクリート造	2	0	389.00	778.00	2016	実施済	不要	悪
	3	プール	1968	49	鉄筋コンクリート造	1	0	325.00	325.00	－	不要	不要	良
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												
備考													

施設名		清里小学校				施設番号		29	
改修履歴・計画									(千円)
年度	実施 種別	事業名称	修繕料	委託料 (設計)	委託料 (監理)	委託料 (その他)	工事 請負費	合計	
2009	実施	校舎耐震改修設計委託	0	3,531	0	0	0	3,531	
2010	実施	体育館スロープ工事	0	0	0	0	1,061	1,061	
2010	実施	特別支援教室設置工事	0	0	0	0	1,103	1,103	
2011	実施	プール塗装改修工事設計	0	651	0	0	0	651	
2012	実施	プール塗装改修工事	0	0	0	0	7,731	7,731	
2012	実施	昇降口転落防止工事	0	0	0	0	1,019	1,019	
2013	実施	体育館床研磨改修工事	0	0	0	0	1,439	1,439	
2014	実施	特別支援教室エアコン設置工事	0	0	0	0	1,276	1,276	
2015	実施	体育館非構造部材改修工事設計委託	0	881	0	0	0	881	
2015	実施	普通教室エアコン設置工事設計	0	1,985	0	0	0	1,985	
2016	実施	普通教室エアコン設置工事監理委託	0	0	0	0	1,133	1,133	
2016	実施	体育館非構造部材改修工事監理委託	0	0	588	0	0	588	
2016	実施	普通教室エアコン設置工事	0	0	0	0	15,660	15,660	
2016	実施	体育館非構造部材改修工事	0	0	0	0	10,233	10,233	
2016	実施	普通教室地中熱工事監理委託	0	0	709	0	0	709	
2016	実施	普通教室地中熱工事	0	0	0	0	28,201	28,201	

※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。


<現況調査写真票【2901】清里小学校：校舎>

基本情報	施設番号	29	施設名	清里小学校	調査年月日	2017年11月21日		
	建物番号	1	建物名	校舎	配置形態	併設		
	建築年度	1991	延床面積	1,950.00	全景			
	耐震診断	不要	耐震補強	不要				
	構造	鉄筋コンクリート造						
	階数	地上 2	地下 0					
調査項目	外壁の状況	中	良 ひび割れがない（0.2mm未満）、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない 中 ひび割れがある（0.2mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm未満）、錆・腐食がある 悪 ひび割れがある（0.5mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm以上）、著しく錆・腐食がある					
	バリアフリー	×	自動ドア				○	手すり
		○	スロープ				×	点字ブロック
		×	エレベータ				×	多目的トイレ
	省エネ化	×	太陽光発電				×	風力発電
		×	屋上緑化					
	名板						正面玄関	
								
外装1				外装2				
								
その他1				その他2				
								

基本情報	施設番号	29		施設名	清里小学校		調査年月日	2017年11月21日	
	建物番号	2		建物名	体育館		配置形態	併設	
	建築年度	1977		延床面積	778.00		全景		
	耐震診断	実施済		耐震補強	不要				
	構造	鉄筋コンクリート造							
	階数	地上	2		地下	0			
調査項目	外壁の状況	悪	良	ひび割れがない（0.2mm未満）、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない					
	中		ひび割れがある（0.2mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm未満）、錆・腐食がある						
	悪		ひび割れがある（0.5mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm以上）、著しく錆・腐食がある						
	バリアフリー	×	自動ドア	○	手すり				
		○	スロープ	×	点字ブロック				
		×	エレベータ	×	多目的トイレ				
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電				
		×	屋上緑化						
名板							正面玄関		
写真なし									
外装1							外装2		
							写真なし		
その他1							その他2		
							写真なし		

<現況調査写真票【2903】清里小学校：プール>

基本情報	施設番号	29		施設名	清里小学校		調査年月日	2017年11月21日		
	建物番号	3		建物名	プール		配置形態	併設		
	建築年度	1968		延床面積	325.00		全景 			
	耐震診断	不要		耐震補強	不要					
	構造	鉄筋コンクリート造								
	階数	地上	1	地下	0					
調査項目	外壁の状況	良	良 ひび割れがない（0.2mm未満）、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない							
			中	中 ひび割れがある（0.2mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm未満）、錆・腐食がある						
			悪	悪 ひび割れがある（0.5mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm以上）、著しく錆・腐食がある						
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり					
		×	スロープ	×	点字ブロック					
		×	エレベータ	×	多目的トイレ					
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電					
×		屋上緑化								
名板							正面玄関			
写真なし							写真なし			
外装1							外装2			
写真なし							写真なし			
その他1							その他2			
写真なし							写真なし			

施設情報	施設名	六栄小学校				施設番号	30						
	所在地	長洲町宮野957-1				公共施設等総合管理計画に基づく整備方針							
	所管課	学校教育課				更新検討							
	大分類	学校教育系施設				＜施設位置図・全景写真＞							
	中分類	学校											
	開設年	1969 年		施設形態	併設								
	敷地面積	19,434.00 m ²		延床面積	5,228.00 m ²								
	部屋数	32		空き部屋数	2								
	土地所有	町		施設所有	町								
	用途地域	用途地域の指定なし											
	建ぺい率	70 %		容積率	200 %								
バリアフリー	×	自動ドア	○	手すり	○					スロープ			
	×	点字ブロック	×	エレベータ	×					多目的トイレ			
省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電	×	屋上緑化							
災害情報	洪水：河川浸水想定区域			高潮：高潮浸水想定区域									
	区域外			区域外									
	土砂災害警戒区域等			津波：津波浸水想定区域									
	区域外			区域外									
管理運営情報	設置目的	小学校											
	設置条例の根拠等	長洲町立学校条例											
	職員数	町職員	0.3	人	嘱託職員	0.0	人	臨時職員	2.5	人	その他	18.0	人
	特殊事情	－											
	管理運営	直営				委託団体		－					
	料金区分	バドミントンコート1面：150円／H（照明使用のみ） 昼間：（8:30～17:00）：3,000円 夜間：（17:00～22:00）：5,000円											
	主な料金	屋内運動場（体育館）使用料											


<施設カルテ【30】六栄小学校>

	年度		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	単位（千円）												
管理運営収支情報	収入	使用料	124	135	141	118	108	96	107	138	127	101	
		その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		合計【a】	124	135	141	118	108	96	107	138	127	101	
	歳出	人件費 （給料・手当等）	3,001	4,109	4,672	5,711	7,130	7,368	7,863	7,307	6,948	5,801	
		需用費	2,856	2,793	5,310	4,305	4,255	4,531	5,212	6,205	5,396	5,754	
		役務費	515	707	515	397	461	766	796	897	911	810	
		委託料	693	677	4,227	1,467	762	780	925	867	3,672	3,981	
		使用料及 賃借料	102	72	330	398	415	400	402	508	616	477	
		工事請負費	3,780	0	0	578	0	763	0	1,837	4,430	54,512	
		負担金補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他 （賃金等）	100	0	937	62	79	184	131	52	295	928	
		合計【b】	11,047	8,358	15,992	12,916	13,100	14,790	15,330	17,673	22,267	72,262	
	収入【a】－歳出【b】 （税の投入額）		△ 10,923	△ 8,223	△ 15,851	△ 12,798	△ 12,993	△ 14,695	△ 15,222	△ 17,535	△ 22,140	△ 72,162	
	施設利用人数 合計（人）【c】		311	312	283	276	270	249	255	241	227	225	
	受益者負担金割合 【a/b】		1.1	1.6	0.9	0.9	0.8	0.6	0.7	0.8	0.6	0.1	
	利用者コスト（円） 【b/c】		35,522	26,787	56,507	46,798	48,519	59,399	60,116	73,332	98,095	321,166	
	※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。												
	※施設利用人数： 消防施設：各分団団員数 保育所：園児数 小学校：児童数 中学校：生徒数 公営住宅：入居世帯数 浄水場：浄水場ごと給水人口 浄化センター：水洗化人口 斎苑：火葬体数												
建物情報	番号	建物名	建築年	築年数	構造	地上 階数	地下 階数	建築面積	延床面積	大規模 改修年	耐震 診断	耐震 補強	外壁 判定
	1	校舎1	1969	48	鉄筋コンクリート造	2	0	734.00	1,468.00	2009	実施済	実施済	良
	2	校舎2	1973	44	鉄筋コンクリート造	2	0	301.50	603.00	2009	実施済	実施済	悪
	3	校舎3	1984	33	鉄筋コンクリート造	3	0	615.67	1,847.00	－	不要	不要	良
	4	屋内運動場	1981	36	鉄筋コンクリート造	1	0	930.00	930.00	2016	実施済	不要	中
	5	プール	1969	48	鉄筋コンクリート造	1	0	380.00	380.00	－	不要	不要	中
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												
備考													

施設名		六栄小学校				施設番号		30	
改修履歴・計画									(千円)
年度	実施 種別	事業名称	修繕料	委託料 (設計)	委託料 (監理)	委託料 (その他)	工事 請負費	合計	
2007	実施	本館屋根防水工事	0	0	0	0	3,780	3,780	
2009	実施	校舎耐震改修設計委託	0	3,531	0	0	0	3,531	
2010	実施	体育館スロープ工事	0	0	0	0	578	578	
2012	実施	校舎間通路舗装工事	0	0	0	0	763	763	
2014	実施	プール塗装改修工事	0	0	0	0	562	562	
2014	実施	特別支援教室エアコン設置工事	0	0	0	0	1,276	1,276	
2015	実施	体育館非構造部材改修工事設計委託	0	881	0	0	0	881	
2015	実施	普通教室エアコン設置工事設計	0	1,985	0	0	0	1,985	
2015	実施	運動場整地工事	0	0	0	0	3,328	3,328	
2015	実施	東側校舎壁面修繕工事	0	0	0	0	1,102	1,102	
2016	実施	普通教室エアコン設置工事監理委託	0	0	0	0	1,133	1,133	
2016	実施	体育館非構造部材改修工事監理委託	0	0	588	0	0	588	
2016	実施	普通教室エアコン設置工事	0	0	0	0	15,660	15,660	
2016	実施	体育館非構造部材改修工事	0	0	0	0	10,233	10,233	
2016	実施	普通教室地中熱工事監理委託	0	0	709	0	0	709	
2016	実施	普通教室地中熱工事	0	0	0	0	28,201	28,201	

※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。

<現況調査写真票【3001】六栄小学校：校舎1>

基本情報	施設番号	30	施設名	六栄小学校		調査年月日	2017年11月20日
	建物番号	1	建物名	校舎1		配置形態	併設
	建築年度	1969	延床面積	1,468.00	全景		
	耐震診断	実施済	耐震補強	実施済			
	構造	鉄筋コンクリート造					
	階数	地上	2	地下			
調査項目	外壁の状況	良	良 中 悪 ひび割れがない（0.2mm未満）、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない ひび割れがある（0.2mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm未満）、錆・腐食がある ひび割れがある（0.5mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm以上）、著しく錆・腐食がある				
	バリアフリー	×	自動ドア	○	手すり		
		○	スロープ	×	点字ブロック		
		×	エレベータ	×	多目的トイレ		
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電		
		×	屋上緑化				
	名板					正面玄関	
							
外装1					外装2		
					写真なし		
その他1					その他2		
					写真なし		

<現況調査写真票【3002】六栄小学校：校舎2>

基本情報	施設番号	30	施設名	六栄小学校		調査年月日	2017年11月20日
	建物番号	2	建物名	校舎2		配置形態	併設
	建築年度	1973	延床面積	603.00	全景		
	耐震診断	実施済	耐震補強	実施済			
	構造	鉄筋コンクリート造					
	階数	地上	2	地下			
調査項目	外壁の状況	悪	良	ひび割れがない(0.2mm未満)、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない			
			中	ひび割れがある(0.2mm以上)、欠損・剥離等がある(2cm未満)、錆・腐食がある			
			悪	ひび割れがある(0.5mm以上)、欠損・剥離等がある(2cm以上)、著しく錆・腐食がある			
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり		
		×	スロープ	×	点字ブロック		
		×	エレベータ	×	多目的トイレ		
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電		
×		屋上緑化					
名板					正面玄関		
写真なし							
外装1					外装2		
							
その他1					その他2		
写真なし					写真なし		

基本情報	施設番号	30	施設名	六栄小学校		調査年月日	2017年11月20日
	建物番号	3	建物名	校舎3		配置形態	併設
	建築年度	1984	延床面積	1,847.00	全景		
	耐震診断	不要	耐震補強	不要			
	構造	鉄筋コンクリート造					
	階数	地上	3	地下			
調査項目	外壁の状況	良	良 中 悪 ひび割れがない（0.2mm未満）、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない ひび割れがある（0.2mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm未満）、錆・腐食がある ひび割れがある（0.5mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm以上）、著しく錆・腐食がある				
	バリアフリー	×	自動ドア	○	手すり		
		×	スロープ	×	点字ブロック		
		×	エレベータ	×	多目的トイレ		
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電		
		×	屋上緑化				
	名板					正面玄関	
写真なし							
外装1					外装2		
					写真なし		
その他1					その他2		
写真なし					写真なし		

＜現況調査写真票【3004】六栄小学校：屋内運動場＞

基本情報	施設番号	30		施設名	六栄小学校		調査年月日	2017年11月20日	
	建物番号	4		建物名	屋内運動場		配置形態	併設	
	建築年度	1981		延床面積	930.00		全景		
	耐震診断	実施済		耐震補強	不要				
	構造	鉄筋コンクリート造							
	階数	地上	1	地下	0				
調査項目	外壁の状況	中	良	ひび割れがない（0.2mm未満）、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない					
	中		ひび割れがある（0.2mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm未満）、錆・腐食がある						
	悪		ひび割れがある（0.5mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm以上）、著しく錆・腐食がある						
	バリアフリー	×	自動ドア	○	手すり				
		○	スロープ	×	点字ブロック				
		×	エレベータ	×	多目的トイレ				
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電				
		×	屋上緑化						
名板							正面玄関		
									
外装1							外装2		
									
その他1							その他2		
							写真なし		

<現況調査写真票【3005】六栄小学校：プール>

基本情報	施設番号	30		施設名	六栄小学校		調査年月日	2017年11月20日	
	建物番号	5		建物名	プール		配置形態	併設	
	建築年度	1969		延床面積	380.00		全景		
	耐震診断	不要		耐震補強	不要				
	構造	鉄筋コンクリート造							
	階数	地上	1	地下	0				
調査項目	外壁の状況	中	良	ひび割れがない(0.2mm未満)、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない					
	中		ひび割れがある(0.2mm以上)、欠損・剥離等がある(2cm未満)、錆・腐食がある						
	悪		ひび割れがある(0.5mm以上)、欠損・剥離等がある(2cm以上)、著しく錆・腐食がある						
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり				
		×	スロープ	×	点字ブロック				
		×	エレベータ	×	多目的トイレ				
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電				
×		屋上緑化							
名板							正面玄関		
写真なし							写真なし		
外装1							外装2		
							写真なし		
その他1							その他2		
写真なし							写真なし		

施設情報	施設名	腹赤小学校			施設番号	31			
	所在地	長洲町腹赤125			公共施設等総合管理計画に基づく整備方針				
	所管課	学校教育課			維持保全				
	大分類	学校教育系施設			＜施設位置図・全景写真＞				
	中分類	学校							
	開設年	1989 年	施設形態	併設					
	敷地面積	16,615.00 m ²	延床面積	4,765.00 m ²					
	部屋数	33	空き部屋数	0					
	土地所有	町	施設所有	町					
	用途地域	用途地域の指定なし							
	建ぺい率	70 %	容積率	200 %					
バリアフリー	×	自動ドア	○	手すり				○	スロープ
	×	点字ブロック	×	エレベータ				×	多目的トイレ
省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電	×	屋上緑化			
災害情報	洪水：河川浸水想定区域		高潮：高潮浸水想定区域						
	区域外		区域外						
	土砂災害警戒区域等		津波：津波浸水想定区域						
	区域外		区域外						
管理運営情報	設置目的	小学校							
	設置条例の根拠等	長洲町立学校条例							
	職員数	町職員	0.3 人	嘱託職員	0.0 人	臨時職員	2.5 人	その他	16.0 人
	特殊事情	－							
	管理運営	直営		委託団体	－				
	料金区分	バドミントンコート1面：150円／H（照明使用のみ） 昼間：（8:30～17:00）：3,000円 夜間：（17:00～22:00）：5,000円							
	主な料金	屋内運動場（体育館）使用料							

<施設カルテ【31】腹赤小学校>

	年度		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	単位（千円）												
管理運営収支情報	収入	使用料	147	91	102	52	37	70	27	44	38	35	
		その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		合計【a】	147	91	102	52	37	70	27	44	38	35	
	歳出	人件費 （給料・手当等）	3,001	4,109	4,672	5,711	7,130	7,368	7,863	7,307	6,948	5,801	
		需用費	2,997	2,793	5,247	4,253	4,167	4,375	5,088	6,045	5,396	5,568	
		役務費	515	707	515	397	461	766	796	897	911	810	
		委託料	809	677	4,227	954	762	895	1,041	867	4,471	3,981	
		使用料及 賃借料	109	72	327	332	404	410	405	506	616	579	
		工事請負費	0	0	2,562	0	0	0	0	1,276	0	56,809	
		負担金補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他 （賃金等）	0	0	989	105	232	197	206	192	295	591	
		合計【b】	7,430	8,358	18,540	11,752	13,155	14,011	15,399	17,090	18,637	74,139	
	収入【a】－歳出【b】 （税の投入額）		△ 7,283	△ 8,267	△ 18,438	△ 11,700	△ 13,118	△ 13,941	△ 15,372	△ 17,046	△ 18,599	△ 74,104	
	施設利用人数 合計（人）【c】		231	231	237	222	212	203	201	206	198	199	
	受益者負担金割合 【a/b】		2.0	1.1	0.5	0.4	0.3	0.5	0.2	0.3	0.2	0.0	
	利用者コスト（円） 【b/c】		32,166	36,180	78,226	52,936	62,051	69,018	76,613	82,960	94,127	372,557	
	※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。												
	※施設利用人数：消防施設：各分団団員数 保育所：園児数 小学校：児童数 中学校：生徒数 公営住宅：入居世帯数 浄水場：浄水場ごと給水人口 浄化センター：水洗化人口 斎苑：火葬体数												
建物情報	番号	建物名	建築年	築年数	構造	地上 階数	地下 階数	建築面積	延床面積	大規模 改修年	耐震 診断	耐震 補強	外壁 判定
	1	校舎	1989	28	鉄筋コンクリート造	2	0	1,725.50	3,451.00	－	不要	不要	中
	2	屋内運動場	1976	41	鉄筋コンクリート造	1	0	934.00	934.00	2016	実施済	実施済	悪
	3	プール	1969	48	鉄筋コンクリート造	1	0	380.00	380.00	－	不要	不要	良
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												
備考													

施設名		腹赤小学校				施設番号		31	
改修履歴・計画									(千円)
年度	実施 種別	事業名称	修繕料	委託料 (設計)	委託料 (監理)	委託料 (その他)	工事 請負費	合計	
2009	実施	校舎耐震改修設計委託	0	3,531	0	0	0	3,531	
2014	実施	特別支援教室エアコン設置工事	0	0	0	0	1,276	1,276	
2015	実施	プール塗装改修工事設計	0	799	0	0	0	799	
2015	実施	体育館非構造部材改修工事設計委託	0	881	0	0	0	881	
2015	実施	普通教室エアコン設置工事設計	0	1,985	0	0	0	1,985	
2016	実施	普通教室エアコン設置工事監理委託	0	0	0	0	1,133	1,133	
2016	実施	体育館非構造部材改修工事監理委託	0	0	588	0	0	588	
2016	実施	普通教室エアコン設置工事	0	0	0	0	15,660	15,660	
2016	実施	体育館非構造部材改修工事	0	0	0	0	10,233	10,233	
2016	実施	普通教室地中熱工事監理委託	0	0	709	0	0	709	
2016	実施	普通教室地中熱工事	0	0	0	0	28,201	28,201	

※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。

<現況調査写真票【3101】腹赤小学校：校舎>

基本情報	施設番号	31		施設名	腹赤小学校		調査年月日	2017年11月20日	
	建物番号	1		建物名	校舎		配置形態	併設	
	建築年度	1989		延床面積	3,451.00		全景		
	耐震診断	不要		耐震補強	不要				
	構造	鉄筋コンクリート造							
	階数	地上	2	地下	0				
調査項目	外壁の状況	中	良	ひび割れがない(0.2mm未満)、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない					
	中		ひび割れがある(0.2mm以上)、欠損・剥離等がある(2cm未満)、錆・腐食がある						
	悪		ひび割れがある(0.5mm以上)、欠損・剥離等がある(2cm以上)、著しく錆・腐食がある						
	バリアフリー	×	自動ドア	○	手すり				
		○	スロープ	×	点字ブロック				
		×	エレベータ	×	多目的トイレ				
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電				
×		屋上緑化							
名板							正面玄関		
									
外装1							外装2		
							写真なし		
その他1							その他2		
									

＜現況調査写真票【3102】腹赤小学校：屋内運動場＞

基本情報	施設番号	31	施設名	腹赤小学校	調査年月日	2017年11月20日
	建物番号	2	建物名	屋内運動場	配置形態	併設
	建築年度	1976	延床面積	934.00	全景	
	耐震診断	実施済	耐震補強	実施済		
	構造	鉄筋コンクリート造				
	階数	地上 1	地下 0			
調査項目	外壁の状況	悪	良 中 悪 ひび割れがない（0.2mm未満）、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない ひび割れがある（0.2mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm未満）、錆・腐食がある ひび割れがある（0.5mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm以上）、著しく錆・腐食がある			
	バリアフリー	×	自動ドア	○	手すり	
		○	スロープ	×	点字ブロック	
		×	エレベータ	×	多目的トイレ	
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電	
		×	屋上緑化			
	名板					正面玄関
写真なし						
外装1					外装2	
					写真なし	
その他1					その他2	
					写真なし	

<現況調査写真票【3103】腹赤小学校：プール>

基本情報	施設番号	31	施設名	腹赤小学校		調査年月日	2017年11月20日
	建物番号	3	建物名	プール		配置形態	併設
	建築年度	1969	延床面積	380.00	全景		
	耐震診断	不要	耐震補強	不要			
	構造	鉄筋コンクリート造					
	階数	地上	1	地下			
調査項目	外壁の状況	良	良 中 悪 ひび割れがない（0.2mm未満）、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない ひび割れがある（0.2mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm未満）、錆・腐食がある ひび割れがある（0.5mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm以上）、著しく錆・腐食がある				
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり		
		×	スロープ	×	点字ブロック		
		×	エレベータ	×	多目的トイレ		
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電		
		×	屋上緑化				
名板					正面玄関		
写真なし					写真なし		
外装1					外装2		
写真なし					写真なし		
その他1					その他2		
写真なし					写真なし		

施設情報	施設名	長洲中学校			施設番号	32			
	所在地	長洲町長洲805-1			公共施設等総合管理計画に基づく整備方針				
	所管課	学校教育課			更新検討				
	大分類	学校教育系施設			＜施設位置図・全景写真＞				
	中分類	学校							
	開設年	1983 年	施設形態	併設					
	敷地面積	22,928.00 m ²	延床面積	5,554.00 m ²					
	部屋数	35	空き部屋数	0					
	土地所有	町	施設所有	町					
	用途地域	第一種住居地域							
	建ぺい率	60 %	容積率	200 %					
	バリアフリー	× 自動ドア	○ 手すり	○ スロープ					
× 点字ブロック		× エレベータ	× 多目的トイレ						
省エネ化	× 太陽光発電	× 風力発電	× 屋上緑化						
災害情報	洪水：河川浸水想定区域		高潮：高潮浸水想定区域						
	区域外		2.0m以上5.0m未満						
	土砂災害警戒区域等		津波：津波浸水想定区域						
	区域外		区域外						
管理運営情報	設置目的	中学校							
	設置条例の根拠等	長洲町立学校条例							
	職員数	町職員	0.3 人	嘱託職員	0.0 人	臨時職員	3.5 人	その他	17.0 人
	特殊事情	－							
	管理運営	直営		委託団体	－				
	料金区分	バドミントンコート1面：150円／H（照明使用のみ） 昼間：（8:30～17:00）：3,000円 夜間：（17:00～22:00）：5,000円							
	主な料金	屋内運動場（体育館）使用料							

<施設カルテ【32】長洲中学校>

年度	単位（千円）		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
管理運営収支情報	収入	使用料	293	261	294	296	267	265	265	273	338	313	
		その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		合計【a】	293	261	294	296	267	265	265	273	338	313	
	歳出	人件費 （給料・手当等）	6,526	7,694	8,419	9,113	10,224	11,344	12,373	11,305	11,078	10,670	
		需用費	3,689	3,648	4,879	5,649	5,372	7,495	6,548	7,367	7,472	5,354	
		役務費	654	843	892	787	923	1,074	844	974	974	837	
		委託料	618	648	20,799	965	1,700	746	885	780	4,890	4,405	
		使用料及 賃借料	28	15	291	294	286	318	25	39	628	456	
		工事請負費	0	0	968	0	6,950	1,397	2,137	8,190	1,944	67,818	
		負担金補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他 （賃金等）	865	0	1,170	287	107	307	521	182	253	173	
		合計【b】	12,380	12,849	37,418	17,095	25,561	22,681	23,334	28,837	27,240	89,713	
	収入【a】－歳出【b】 （税の投入額）		△ 12,087	△ 12,588	△ 37,124	△ 16,798	△ 25,293	△ 22,416	△ 23,069	△ 28,564	△ 26,902	△ 89,400	
	施設利用人数 合計（人）【c】		172	180	204	198	201	186	182	182	182	175	
	受益者負担金割合 【a/b】		2.4	2.0	0.8	1.7	1.0	1.2	1.1	0.9	1.2	0.3	
	利用者コスト（円） 【b/c】		71,979	71,382	183,422	86,337	127,168	121,942	128,211	158,446	149,669	512,648	
	※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。												
	※施設利用人数： 消防施設：各分団団員数 保育所：園児数 小学校：児童数 中学校：生徒数 公営住宅：入居世帯数 浄水場：浄水場ごと給水人口 浄化センター：水洗化人口 斎苑：火葬体数												
建物情報	番号	建物名	建築年	築年数	構造	地上 階数	地下 階数	建築面積	延床面積	大規模 改修年	耐震 診断	耐震 補強	外壁 判定
	1	校舎	1983	34	鉄筋コンクリート造	3	0	1,119.33	3,358.00	－	不要	不要	良
	2	体育館	1998	19	鉄筋コンクリート造	2	0	808.00	1,616.00	2016	不要	不要	良
	3	部室	1991	26	コンクリートブロック造	1	0	130.00	130.00	－	不要	不要	良
	4	プール	1983	34	鉄筋コンクリート造	1	0	450.00	450.00	－	不要	不要	良
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												
備考													

施設名		長洲中学校				施設番号		32	
改修履歴・計画									(千円)
年度	実施 種別	事業名称	修繕料	委託料 (設計)	委託料 (監理)	委託料 (その他)	工事 請負費	合計	
2009	実施	校舎耐震改修設計委託	0	19,950	0	0	0	19,950	
2009	実施	アンテナ工事	0	0	0	0	968	968	
2011	実施	屋外トイレ設計・監理委託	0	751	0	0	0	751	
2011	実施	屋外トイレ新築工事	0	0	0	0	5,040	5,040	
2011	実施	テニスコートフェンス設置工事	0	0	0	0	1,453	1,453	
2012	実施	フェンス取替工事	0	0	0	0	1,397	1,397	
2013	実施	運動場整地工事	0	0	0	0	1,554	1,554	
2013	実施	体育館ライン改修工事	0	0	0	0	583	583	
2014	実施	プール濾過機改修工事	0	0	0	0	6,372	6,372	
2014	実施	特別支援教室エアコン設置工事	0	0	0	0	1,818	1,818	
2015	実施	体育館非構造部材改修工事設計委託	0	950	0	0	0	950	
2015	実施	普通教室エアコン設置工事設計	0	1,933	0	0	0	1,933	
2015	実施	校舎3階教室床改修工事	0	0	0	0	1,544	1,544	
2016	実施	普通教室エアコン設置工事監理委託	0	0	0	0	1,134	1,134	
2016	実施	体育館非構造部材改修工事監理委託	0	0	1,156	0	0	1,156	
2016	実施	普通教室エアコン設置工事	0	0	0	0	14,492	14,492	
2016	実施	体育館非構造部材改修工事	0	0	0	0	24,714	24,714	
2016	実施	普通教室地中熱工事監理委託	0	0	709	0	0	709	
2016	実施	普通教室地中熱工事	0	0	0	0	28,201	28,201	

※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。

<現況調査写真票【3201】長洲中学校：校舎>

基本情報	施設番号	32	施設名	長洲中学校	調査年月日	2017年11月21日
	建物番号	1	建物名	校舎	配置形態	併設
	建築年度	1983	延床面積	3,358.00	全景	
	耐震診断	不要	耐震補強	不要		
	構造	鉄筋コンクリート造				
	階数	地上 3	地下 0			
調査項目	外壁の状況	良	ひび割れがない (0.2mm未満)、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない ひび割れがある (0.2mm以上)、欠損・剥離等がある (2cm未満)、錆・腐食がある ひび割れがある (0.5mm以上)、欠損・剥離等がある (2cm以上)、著しく錆・腐食がある			
	バリアフリー	×	自動ドア	○	手すり	
		○	スロープ	×	点字ブロック	
		×	エレベータ	×	多目的トイレ	
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電	
		×	屋上緑化			
	名板					正面玄関
						
外装1					外装2	
						
その他1					その他2	
					写真なし	

基本情報	施設番号	32	施設名	長洲中学校	調査年月日	2017年11月21日
	建物番号	2	建物名	体育館	配置形態	併設
	建築年度	1998	延床面積	1,616.00	全景	
	耐震診断	不要	耐震補強	不要		
	構造	鉄筋コンクリート造				
	階数	地上 2	地下 0			
調査項目	外壁の状況	良	良 中 悪 ひび割れがない（0.2mm未満）、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない ひび割れがある（0.2mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm未満）、錆・腐食がある ひび割れがある（0.5mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm以上）、著しく錆・腐食がある			
	バリアフリー	×	自動ドア	○	手すり	
		○	スロープ	×	点字ブロック	
		×	エレベータ	×	多目的トイレ	
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電	
		×	屋上緑化			
	名板					正面玄関
写真なし						
外装1					外装2	
					写真なし	
その他1					その他2	
					写真なし	

基本情報	施設番号	32	施設名	長洲中学校		調査年月日	2017年11月21日
	建物番号	3	建物名	部室		配置形態	併設
	建築年度	1991	延床面積	130.00	全景		
	耐震診断	不要	耐震補強	不要			
	構造	コンクリートブロック造					
	階数	地上	1	地下			
調査項目	外壁の状況	良	良 中 悪 ひび割れがない (0.2mm未満)、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない ひび割れがある (0.2mm以上)、欠損・剥離等がある (2cm未満)、錆・腐食がある ひび割れがある (0.5mm以上)、欠損・剥離等がある (2cm以上)、著しく錆・腐食がある				
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり		
		×	スロープ	×	点字ブロック		
		×	エレベータ	×	多目的トイレ		
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電		
		×	屋上緑化				
	名板					正面玄関	
写真なし							
外装1					外装2		
					写真なし		
その他1					その他2		
写真なし					写真なし		

基本情報	施設番号	32	施設名	長洲中学校		調査年月日	2017年11月21日
	建物番号	4	建物名	プール		配置形態	併設
	建築年度	1983	延床面積	450.00	全景		
	耐震診断	不要	耐震補強	不要			
	構造	鉄筋コンクリート造					
	階数	地上	1	地下			
調査項目	外壁の状況	良	良 ひび割れがない（0.2mm未満）、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない 中 ひび割れがある（0.2mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm未満）、錆・腐食がある 悪 ひび割れがある（0.5mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm以上）、著しく錆・腐食がある				
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり		
		×	スロープ	×	点字ブロック		
		×	エレベータ	×	多目的トイレ		
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電		
		×	屋上緑化				
	名板					正面玄関	
					写真なし		
外装1					外装2		
写真なし					写真なし		
その他1					その他2		
写真なし					写真なし		

施設情報	施設名	腹栄中学校				施設番号	33				
	所在地	長洲町腹赤732				公共施設等総合管理計画に基づく整備方針					
	所管課	学校教育課				維持保全					
	大分類	学校教育系施設				＜施設位置図・全景写真＞					
	中分類	学校									
	開設年	1978 年	施設形態	併設							
	敷地面積	26,017.00 m ²	延床面積	7,076.00 m ²							
	部屋数	44	空き部屋数	0							
	土地所有	町	施設所有	町							
	用途地域	用途地域の指定なし									
	建ぺい率	70 %	容積率	200 %							
	バリアフリー	×	自動ドア	○	手すり					×	スロープ
×		点字ブロック	×	エレベータ	×					多目的トイレ	
省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電	×					屋上緑化	
災害情報	洪水：河川浸水想定区域		高潮：高潮浸水想定区域								
	区域外		区域外								
	土砂災害警戒区域等		津波：津波浸水想定区域								
	区域外		区域外								
管理運営情報	設置目的	中学校									
	設置条例の根拠等	長洲町立学校条例									
	職員数	町職員	0.3 人	嘱託職員	0.0 人	臨時職員	3.5 人	その他	21.0 人		
	特殊事情	－									
	管理運営	直営			委託団体	－					
	料金区分	バドミントンコート1面：150円／H（照明使用のみ） 昼間：（8:30～17:00）：3,000円 夜間：（17:00～22:00）：5,000円									
	主な料金	屋内運動場（体育館）使用料									

<施設カルテ【33】腹栄中学校>

	年度		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	単位（千円）												
管理運営収支情報	収入	使用料	22	313	261	266	301	290	254	330	395	229	
		その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		合計【a】	22	313	261	266	301	290	254	330	395	229	
	歳出	人件費 （給料・手当等）	6,526	7,694	8,419	9,113	10,224	11,344	12,373	11,305	11,078	10,670	
		需用費	3,577	3,648	4,965	5,865	6,956	6,905	6,681	7,506	7,472	5,403	
		役務費	654	843	892	787	923	1,074	844	974	974	837	
		委託料	26,915	689	20,875	925	935	690	830	780	4,890	4,405	
		使用料及賃借料	28	15	213	274	218	292	363	500	628	603	
		工事請負費	363,153	2,970	0	5,460	0	0	8,174	2,109	1,944	67,818	
		負担金補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他（賃金等）	20,775	0	1,334	350	185	230	252	141	253	61	
		合計【b】	421,628	15,860	36,697	22,774	19,441	20,535	29,517	23,315	27,240	89,798	
	収入【a】－歳出【b】 （税の投入額）		△ 421,606	△ 15,547	△ 36,436	△ 22,508	△ 19,140	△ 20,245	△ 29,263	△ 22,986	△ 26,845	△ 89,568	
	施設利用人数 合計（人）【c】		272	251	253	273	269	270	238	233	216	213	
	受益者負担金割合 【a/b】		0.0	2.0	0.7	1.2	1.5	1.4	0.9	1.4	1.4	0.3	
	利用者コスト（円） 【b/c】		1,550,102	63,186	145,048	83,420	72,271	76,054	124,022	100,066	126,110	421,586	
	※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。												
	※施設利用人数： 消防施設：各分団団員数 保育所：園児数 小学校：児童数 中学校：生徒数 公営住宅：入居世帯数 浄水場：浄水場ごと給水人口 浄化センター：水洗化人口 斎苑：火葬体数												
建物情報	番号	建物名	建築年	築年数	構造	地上階数	地下階数	建築面積	延床面積	大規模改修年	耐震診断	耐震補強	外壁判定
	1	校舎1	1978	39	鉄筋コンクリート造	3	0	700.67	2,102.00	2009	実施済	実施済	中
	2	校舎2	1987	30	鉄筋コンクリート造	3	0	862.00	2,586.00	－	不要	不要	良
	3	体育館	2007	10	鉄筋コンクリート造	2	0	874.50	1,749.00	2016	不要	不要	良
	4	附属棟	1987	30	コンクリートブロック造	1	0	189.00	189.00	－	不要	不要	悪
	5	プール	1971	46	鉄筋コンクリート造	1	0	450.00	450.00	2013	不要	不要	良
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												
備考													

施設名		腹栄中学校				施設番号		33	
改修履歴・計画									(千円)
年度	実施 種別	事業名称	修繕料	委託料 (設計)	委託料 (監理)	委託料 (その他)	工事 請負費	合計	
2006	実施	体育館建設実施設計委託	0	12,248	0	0	0	12,248	
2006	実施	体育館建設地質調査委託	0	0	0	1,145	0	1,145	
2007	実施	体育館工事監理委託	0	0	6,384	0	3,780	10,164	
2007	実施	体育館建設地質調査委託	0	0	0	19,845	0	19,845	
2007	実施	体育館建設工事	0	0	0	0	345,450	345,450	
2007	実施	体育館建設附帯工事	0	0	0	0	9,542	9,542	
2007	実施	体育館解体工事	0	0	0	0	8,161	8,161	
2008	実施	体育館解体工事(繰越分)	0	0	0	0	2,970	2,970	
2009	実施	校舎耐震改修設計委託	0	19,950	0	0	0	19,950	
2010	実施	プール濾過機工事	0	0	0	0	5,460	5,460	
2013	実施	プール更衣室改修工事	0	0	0	0	5,565	5,565	
2013	実施	体育館ライン改修工事	0	0	0	0	583	583	
2013	実施	校舎階段昇降機設置工事	0	0	0	0	2,027	2,027	
2014	実施	特別支援教室エアコン設置工事	0	0	0	0	1,818	1,818	
2015	実施	体育館非構造部材改修工事設計委託	0	950	0	0	0	950	
2015	実施	普通教室エアコン設置工事設計	0	1,933	0	0	0	1,933	
2016	実施	普通教室エアコン設置工事監理委託	0	0	0	0	1,134	1,134	
2016	実施	体育館非構造部材改修工事監理委託	0	0	1,156	0	0	1,156	
2016	実施	普通教室エアコン設置工事	0	0	0	0	14,492	14,492	
2016	実施	体育館非構造部材改修工事	0	0	0	0	24,714	24,714	
2016	実施	普通教室地中熱工事監理委託	0	0	709	0	0	709	
2016	実施	普通教室地中熱工事	0	0	0	0	28,201	28,201	

※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。

基本情報	施設番号	33		施設名	腹栄中学校		調査年月日	2017年11月20日	
	建物番号	1		建物名	校舎1		配置形態	併設	
	建築年度	1978		延床面積	2,102.00		全景		
	耐震診断	実施済		耐震補強	実施済				
	構造	鉄筋コンクリート造							
	階数	地上	3		地下	0			
調査項目	外壁の状況	中	良	ひび割れがない（0.2mm未満）、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない					
	中		ひび割れがある（0.2mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm未満）、錆・腐食がある						
	悪		ひび割れがある（0.5mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm以上）、著しく錆・腐食がある						
	バリアフリー	×	自動ドア	○	手すり				
		×	スロープ	×	点字ブロック				
		×	エレベータ	×	多目的トイレ				
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電				
×		屋上緑化							
名板							正面玄関		
写真なし									
外装1							外装2		
							写真なし		
その他1							その他2		
							写真なし		

基本情報	施設番号	33	施設名	腹栄中学校		調査年月日	2017年11月20日
	建物番号	2	建物名	校舎2		配置形態	併設
	建築年度	1987	延床面積	2,586.00	全景		
	耐震診断	不要	耐震補強	不要			
	構造	鉄筋コンクリート造					
	階数	地上	3	地下			
調査項目	外壁の状況	良	良 中 悪 ひび割れがない（0.2mm未満）、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない ひび割れがある（0.2mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm未満）、錆・腐食がある ひび割れがある（0.5mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm以上）、著しく錆・腐食がある				
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり		
		×	スロープ	×	点字ブロック		
		×	エレベータ	×	多目的トイレ		
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電		
		×	屋上緑化				
	名板					正面玄関	
写真なし							
外装1					外装2		
					写真なし		
その他1					その他2		
写真なし					写真なし		

基本情報	施設番号	33	施設名	腹栄中学校		調査年月日	2017年11月20日
	建物番号	3	建物名	体育館		配置形態	併設
	建築年度	2007	延床面積	1,749.00	全景		
	耐震診断	不要	耐震補強	不要			
	構造	鉄筋コンクリート造					
	階数	地上 2	地下 0				
調査項目	外壁の状況	良	良 中 悪 ひび割れがない（0.2mm未満）、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない ひび割れがある（0.2mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm未満）、錆・腐食がある ひび割れがある（0.5mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm以上）、著しく錆・腐食がある				
	バリアフリー	×	自動ドア	○	手すり		
		○	スロープ	×	点字ブロック		
		×	エレベータ	×	多目的トイレ		
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電		
		×	屋上緑化				
	名板					正面玄関	
写真なし							
外装1					外装2		
					写真なし		
その他1					その他2		
					写真なし		

基本情報	施設番号	33	施設名	腹栄中学校	調査年月日	2017年11月20日
	建物番号	4	建物名	附属棟	配置形態	併設
	建築年度	1987	延床面積	189.00	全景	
	耐震診断	不要	耐震補強	不要		
	構造	コンクリートブロック造				
	階数	地上	1	地下		
調査項目	外壁の状況	悪	良	ひび割れがない（0.2mm未満）、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない		
			中	ひび割れがある（0.2mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm未満）、錆・腐食がある		
			悪	ひび割れがある（0.5mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm以上）、著しく錆・腐食がある		
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり	
		×	スロープ	×	点字ブロック	
		×	エレベータ	×	多目的トイレ	
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電	
×		屋上緑化				
名板				正面玄関		
写真なし						
外装1				外装2		
				写真なし		
その他1				その他2		
写真なし				写真なし		

基本情報	施設番号	33		施設名	腹栄中学校		調査年月日	2017年11月20日	
	建物番号	5		建物名	プール		配置形態	併設	
	建築年度	1971		延床面積	450.00		全景		
	耐震診断	不要		耐震補強	不要				
	構造	鉄筋コンクリート造							
	階数	地上	1	地下	0				
調査項目	外壁の状況	良	良 ひび割れがない（0.2mm未満）、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない 中 ひび割れがある（0.2mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm未満）、錆・腐食がある 悪 ひび割れがある（0.5mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm以上）、著しく錆・腐食がある						
	バリアフリー		×	自動ドア	×	手すり			
			×	スロープ	×	点字ブロック			
		×	エレベータ	×	多目的トイレ				
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電				
		×	屋上緑化						
名板					正面玄関				
写真なし					写真なし				
外装1					外装2				
写真なし					写真なし				
その他1					その他2				
写真なし					写真なし				

施設情報	施設名	六栄保育所				施設番号	34		
	所在地	長洲町宮野1717-1				公共施設等総合管理計画に基づく整備方針			
	所管課	子育て支援課				更新検討			
	大分類	子育て支援施設				＜施設位置図・全景写真＞			
	中分類	幼保・こども園							
	開設年	1973 年	施設形態	併設					
	敷地面積	4,597.87 m ²	延床面積	727.22 m ²					
	部屋数	8	空き部屋数	－					
	土地所有	町	施設所有	町					
	用途地域	用途地域の指定なし							
	建ぺい率	70 %	容積率	200 %					
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり				×
×		点字ブロック	×	エレベータ	×				多目的トイレ
省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電	×				屋上緑化
災害情報	洪水：河川浸水想定区域		高潮：高潮浸水想定区域						
	区域外		区域外						
	土砂災害警戒区域等		津波：津波浸水想定区域						
	区域外		区域外						
管理運営情報	設置目的	児童福祉法第24条第1項に基づく保育実施の為							
	設置条例の根拠等	長洲町保育所条例							
	職員数	町職員	8.0 人	嘱託職員	0.0 人	臨時職員	13.0 人	その他	4.0 人
	特殊事情	－							
	管理運営	直営		委託団体		－			
	料金区分	保護者負担金（保育料、延長保育料、一時預かり事業） 市町村負担金（保育所運営費受託負担金） 雑入（職員給食費、一時預かり傷害保険）							
主な料金	保育料（長洲町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則） 延長保育事業負担金（長洲町時間延長型保育サービス事業実施要綱） 一時預かり事業負担金（長洲町一時預かり事業実施要綱）								

<施設カルテ【34】六栄保育所>

年度	単位（千円）		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
管理運営収支情報	収入	使用料	20,867	16,325	18,997	18,735	21,385	22,141	20,654	19,038	18,291	16,690	
		その他	6,060	4,646	7,524	8,216	9,302	8,410	10,307	11,020	5,699	6,746	
		合計【a】	26,927	20,971	26,521	26,952	30,687	30,551	30,960	30,058	23,990	23,436	
	歳出	人件費 （給料・手当等）	42,708	35,811	36,408	37,750	37,237	35,644	86,352	84,789	71,790	70,702	
		需用費	8,328	7,739	8,014	7,832	8,250	10,178	11,827	11,794	12,775	12,752	
		役務費	138	129	151	176	169	183	386	374	389	360	
		委託料	256	249	201	206	226	274	3,900	1,639	1,270	1,743	
		使用料及 賃借料	0	0	0	0	0	0	78	28	34	34	
		工事請負費	0	0	4,838	0	158	220	0	0	0	0	
		負担金補助金	92	88	90	97	105	94	186	166	146	174	
		その他 （賃金等）	18,619	20,038	20,323	26,424	29,897	29,875	31,490	28,870	30,560	28,816	
		合計【b】	70,141	64,055	70,025	72,484	76,042	76,467	134,220	127,661	116,965	114,580	
	収入【a】－歳出【b】 （税の投入額）		△ 43,213	△ 43,084	△ 43,503	△ 45,533	△ 45,354	△ 45,916	△ 103,260	△ 97,603	△ 92,975	△ 91,144	
	施設利用人数 合計（人）【c】		88	70	78	76	89	93	90	95	102	97	
	受益者負担金割合 【a/b】		38.4	32.7	37.9	37.2	40.4	40.0	23.1	23.5	20.5	20.5	
	利用者コスト（円） 【b/c】		797,053	915,065	897,751	953,742	854,400	822,225	1,491,331	1,343,799	1,146,713	1,181,239	
	※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。												
	※施設利用人数：消防施設：各分団団員数 保育所：園児数 小学校：児童数 中学校：生徒数 公営住宅：入居世帯数 浄水場：浄水場ごと給水人口 浄化センター：水洗化人口 斎苑：火葬体数												
建物情報	番号	建物名	建築年	築年数	構造	地上 階数	地下 階数	建築面積	延床面積	大規模 改修年	耐震 診断	耐震 補強	外壁 判定
	1	管理棟	1975	42	鉄筋コンクリート造	1	0	195.00	162.00	－	実施済	不要	悪
	2	保育室棟	1975	42	鉄筋コンクリート造	1	0	664.81	565.22	－	実施済	不要	悪
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												
備考													

施設名		六栄保育所				施設番号		34	
改修履歴・計画									(千円)
年度	実施 種別	事業名称	修繕料	委託料 (設計)	委託料 (監理)	委託料 (その他)	工事 請負費	合計	
2009	実施	スライディングウォール取り替え	0	0	0	0	1,313	1,313	
2009	実施	固定式テント整備	0	0	0	0	1,260	1,260	
2009	実施	駐車場整備	0	0	0	0	1,122	1,122	
2009	実施	給水管取り替え	0	0	0	0	735	735	
2012	実施	屋外給水管敷設替修繕及び切株撤去	0	0	0	0	1,343	1,343	
2013	実施	耐震診断調査	0	0	0	1,705	0	1,705	
2014	実施	運動教室	0	0	0	980	0	980	
2015	実施	運動教室	0	0	0	980	0	980	
2016	実施	運動教室	0	0	0	980	0	980	

※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。

基本情報	施設番号	34		施設名	六栄保育所		調査年月日	2017年11月20日	
	建物番号	1		建物名	管理棟		配置形態	併設	
	建築年度	1975		延床面積	162.00		全景		
	耐震診断	実施済		耐震補強	不要				
	構造	鉄筋コンクリート造							
	階数	地上	1	地下	0				
調査項目	外壁の状況	悪		良	ひび割れがない(0.2mm未満)、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない				
	中			ひび割れがある(0.2mm以上)、欠損・剥離等がある(2cm未満)、錆・腐食がある					
	悪			ひび割れがある(0.5mm以上)、欠損・剥離等がある(2cm以上)、著しく錆・腐食がある					
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり				
		×	スロープ	×	点字ブロック				
		×	エレベータ	×	多目的トイレ				
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電				
		×	屋上緑化						
名板							正面玄関		
									
外装1							外装2		
							写真なし		
その他1							その他2		
写真なし							写真なし		

<現況調査写真票【3402】六栄保育所：保育室棟>

基本情報	施設番号	34		施設名	六栄保育所		調査年月日	2017年11月20日	
	建物番号	2		建物名	保育室棟		配置形態	併設	
	建築年度	1975		延床面積	565.22		全景		
	耐震診断	実施済		耐震補強	不要				
	構造	鉄筋コンクリート造							
	階数	地上	1	地下	0				
調査項目	外壁の状況	悪	良	ひび割れがない（0.2mm未満）、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない					
	中		ひび割れがある（0.2mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm未満）、錆・腐食がある						
	悪		ひび割れがある（0.5mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm以上）、著しく錆・腐食がある						
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり				
		×	スロープ	×	点字ブロック				
		×	エレベータ	×	多目的トイレ				
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電				
×		屋上緑化							
名板							正面玄関		
							写真なし		
外装1									
							外装2		
その他1							その他2		
写真なし							写真なし		

施設情報	施設名	ふれあいセンター			施設番号	35			
	所在地	長洲町長洲2771			公共施設等総合管理計画に基づく整備方針				
	所管課	子育て支援課			更新検討				
	大分類	子育て支援施設			＜施設位置図・全景写真＞				
	中分類	幼児・児童施設							
	開設年	2006 年	施設形態	単独					
	敷地面積	2,771.60 m ²	延床面積	987.82 m ²					
	部屋数	8	空き部屋数	－					
	土地所有	町	施設所有	町					
	用途地域	商業地域							
	建ぺい率	80 %	容積率	400 %					
	バリアフリー	× 自動ドア	× 手すり	○ スロープ					
× 点字ブロック		× エレベータ	× 多目的トイレ						
省エネ化	× 太陽光発電	× 風力発電	× 屋上緑化						
災害情報	洪水：河川浸水想定区域		高潮：高潮浸水想定区域						
	区域外		2.0m以上5.0m未満						
	土砂災害警戒区域等		津波：津波浸水想定区域						
	区域外		区域外						
管理運営情報	設置目的	＜ふれあいセンター＞ 町民の福祉の増進と教養の向上を図るため設置							
	設置条例の根拠等	長洲町ふれあいセンター条例							
	職員数	町職員	1.0 人	嘱託職員	2.0 人	臨時職員	0.0 人	その他	0.0 人
	特殊事情	－							
	管理運営	直営			委託団体	－			
	料金区分	長洲町ふれあいセンター条例							
	主な料金	無料							

<施設カルテ【35】ふれあいセンター>

管理運営収支情報	年度		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	単位（千円）											
	収入	使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	4,966	4,966	5,000	5,443
		合計【a】	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	4,966	4,966	5,000	5,443
	歳出	人件費 （給料・手当等）	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
		需用費	0	0	1,405	2,552	377	122	32	276	312	238
		役務費	52	52	52	52	49	48	49	55	55	55
		委託料	10,607	9,476	9,098	10,311	11,396	9,580	9,568	9,574	9,693	10,235
		使用料及 賃借料	0	0	0	0	0	0	23	29	29	29
		工事請負費	0	0	0	0	29,240	0	0	0	0	3,192
		負担金補助金	20	20	20	20	16	16	16	16	16	16
		その他 （賃金等）	63	63	27	386	3,002	81	32	24	63	663
		合計【b】	11,242	10,111	11,102	13,820	44,580	10,347	10,219	10,474	10,667	14,927
	収入【a】－歳出【b】 （税の投入額）		△ 6,242	△ 5,111	△ 6,102	△ 8,820	△ 39,580	△ 5,347	△ 5,253	△ 5,508	△ 5,667	△ 9,484
	施設利用人数 合計（人）【c】		9,155	7,130	6,458	6,384	7,059	10,208	10,832	9,524	9,916	10,901
	受益者負担金割合 【a/b】		44.5	49.4	45.0	36.2	11.2	48.3	48.6	47.4	46.9	36.5
	利用者コスト（円） 【b/c】		1,228	1,418	1,719	2,165	6,315	1,014	943	1,100	1,076	1,369
※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。												
※施設利用人数：消防施設：各分団団員数 保育所：園児数 小学校：児童数 中学校：生徒数 公営住宅：入居世帯数 浄水場：浄水場ごと給水人口 浄化センター：水洗化人口 斎苑：火葬体数												

建物情報	番号	建物名	建築年	築年数	構造	地上 階数	地下 階数	建築面積	延床面積	大規模 改修年	耐震 診断	耐震 補強	外壁 判定
	1	ふれあいセンター	1977	40	鉄筋コンクリート造	2	0	920.00	987.82	2011	実施済	不要	良
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												

備考	
----	--

施設名			ふれあいセンター				施設番号		35	
改修履歴・計画									(千円)	
年度	実施 種別	事業名称	修繕料	委託料 (設計)	委託料 (監理)	委託料 (その他)	工事 請負費	合計		
2009	実施	ふれあいセンター屋根・雨漏り修繕	1,405	0	0	0	0	1,405		
2010	実施	ふれあいセンター床・屋根・天井修繕	2,552	0	0	0	0	2,552		
2011	実施	ふれあいセンター改修工事	0	1,806	0	0	29,240	31,046		
2016	実施	ふれあいセンター（はぐくみ館）改修工事	0	335	128	0	3,192	3,654		

※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。

基本情報	施設番号	35	施設名	ふれあいセンター	調査年月日	2017年11月21日
	建物番号	1	建物名	ふれあいセンター	配置形態	単独
	建築年度	1977	延床面積	987.82	全景	
	耐震診断	実施済	耐震補強	不要		
	構造	鉄筋コンクリート造				
	階数	地上	2	地下		
調査項目	外壁の状況	良	良 ひび割れがない (0.2mm未満)、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない 中 ひび割れがある (0.2mm以上)、欠損・剥離等がある (2cm未満)、錆・腐食がある 悪 ひび割れがある (0.5mm以上)、欠損・剥離等がある (2cm以上)、著しく錆・腐食がある			
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり	
		○	スロープ	×	点字ブロック	
		×	エレベータ	×	多目的トイレ	
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電	
		×	屋上緑化			
	名板				正面玄関	
						
外装1				外装2		
						
その他1				その他2		
写真なし				写真なし		

施設情報	施設名	腹赤小学校放課後児童クラブ				施設番号	36						
	所在地	長洲町腹赤125				公共施設等総合管理計画に基づく整備方針							
	所管課	子育て支援課				維持保全							
	大分類	子育て支援施設				＜施設位置図・全景写真＞							
	中分類	幼児・児童施設											
	開設年	2003 年	施設形態	単独									
	敷地面積	310.10 m ²	延床面積	74.44 m ²									
	部屋数	2	空き部屋数	－									
	土地所有	町	施設所有	町									
	用途地域	用途地域の指定なし											
	建ぺい率	70 %	容積率	200 %									
	バリアフリー	×	自動ドア	○	手すり	○	スロープ						
×		点字ブロック	×	エレベータ	×	多目的トイレ							
省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電	×	屋上緑化							
災害情報	洪水：河川浸水想定区域		高潮：高潮浸水想定区域										
	区域外		0.5m未満										
	土砂災害警戒区域等		津波：津波浸水想定区域										
	区域外		区域外										
管理運営情報	設置目的	放課後児童健全育成事業実施のため											
	設置条例の根拠等	長洲町放課後児童健全育成施設設置条例											
	職員数	町職員	0.4	人	嘱託職員	4.0	人	臨時職員	0.0	人	その他	0.0	人
	特殊事情	－											
	管理運営	直営			委託団体		長洲町						
	料金区分	保護者負担金（学童保育料） 子ども・子育て支援交付金補助金（国・県補助）											
	主な料金	学童保育料（長洲町放課後児童健全育成事業実施要綱）											

<施設カルテ【36】腹赤小学校放課後児童クラブ>

年度	単位（千円）		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
管理運営収支情報	収入	使用料	1,496	1,192	1,328	1,271	1,547	1,720	1,455	1,752	1,902	1,704	
		その他	1,189	1,093	840	834	781	883	970	1,168	3,407	2,287	
		合計【a】	2,685	2,285	2,168	2,104	2,328	2,603	2,425	2,920	5,309	3,991	
	歳出	人件費（給料・手当等）	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530
		需用費	593	492	855	671	672	563	431	508	611	488	
		役務費	30	41	39	39	38	43	359	346	49	49	
		委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		使用料及賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		負担金補助金	0	0	0	0	0	2	4	2	2	2	
		その他（賃金等）	2,498	2,416	2,427	2,602	2,826	3,552	31,462	28,870	3,593	3,848	
		合計【b】	3,651	3,478	3,851	3,842	4,066	4,691	32,786	30,256	4,785	4,917	
	収入【a】－歳出【b】（税の投入額）		△ 966	△ 1,193	△ 1,683	△ 1,738	△ 1,739	△ 2,088	△ 30,361	△ 27,336	524	△ 925	
	施設利用人数合計（人）【c】		44	36	40	36	35	39	31	35	37	41	
	受益者負担金割合【a/b】		73.5	65.7	56.3	54.8	57.2	55.5	7.4	9.7	110.9	81.2	
	利用者コスト（円）【b/c】		82,975	96,614	96,273	106,719	116,179	120,279	1,057,627	864,466	129,321	119,920	
	※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。												
	※施設利用人数：消防施設：各分団団員数 保育所：園児数 小学校：児童数 中学校：生徒数 公営住宅：入居世帯数 浄水場：浄水場ごと給水人口 浄化センター：水洗化人口 斎苑：火葬体数												

建物情報	番号	建物名	建築年	築年数	構造	地上階数	地下階数	建築面積	延床面積	大規模改修年	耐震診断	耐震補強	外壁判定
	1	腹赤小学校放課後児童クラブ	2004	13	木造	1	0	74.44	74.44	－	不要	不要	悪
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												

備考	
----	--

基本情報	施設番号	36		施設名	腹赤小学校放課後児童クラブ		調査年月日	2017年11月20日	
	建物番号	1		建物名	腹赤小学校放課後児童クラブ		配置形態	単独	
	建築年度	2004		延床面積	74.44		全景		
	耐震診断	不要		耐震補強	不要				
	構造	木造							
	階数	地上	1	地下	0				
調査項目	外壁の状況	悪		良	ひび割れがない(0.2mm未満)、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない				
				中	ひび割れがある(0.2mm以上)、欠損・剥離等がある(2cm未満)、錆・腐食がある				
				悪	ひび割れがある(0.5mm以上)、欠損・剥離等がある(2cm以上)、著しく錆・腐食がある				
	バリアフリー	×	自動ドア	○	手すり				
		○	スロープ	×	点字ブロック				
		×	エレベータ	×	多目的トイレ				
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電				
×		屋上緑化							
名板							正面玄関		
写真なし									
外装1							外装2		
									
その他1							その他2		
写真なし							写真なし		

施設情報	施設名	清里小学校放課後児童クラブ				施設番号	37			
	所在地	長洲町高浜1250				公共施設等総合管理計画に基づく整備方針				
	所管課	子育て支援課				維持保全				
	大分類	子育て支援施設				＜施設位置図・全景写真＞				
	中分類	幼児・児童施設								
	開設年	2006 年	施設形態	単独						
	敷地面積	59.62 m	延床面積	52.17 m						
	部屋数	4	空き部屋数	－						
	土地所有	町	施設所有	町						
	用途地域	第一種低層住居専用地域								
	建ぺい率	50 %	容積率	100 %						
	バリアフリー	×	自動ドア	○	手すり					○
×		点字ブロック	×	エレベータ	×					多目的トイレ
省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電	×	屋上緑化				
災害情報	洪水：河川浸水想定区域			高潮：高潮浸水想定区域						
	区域外			区域外						
	土砂災害警戒区域等			津波：津波浸水想定区域						
	区域外			区域外						
管理運営情報	設置目的	放課後児童健全育成事業実施のため								
	設置条例の根拠等	長洲町放課後児童健全育成施設設置条例								
	職員数	町職員	0.4 人	嘱託職員	4.0 人	臨時職員	0.0 人	その他	0.0 人	
	特殊事情	－								
	管理運営	直営			委託団体	長洲町				
	料金区分	保護者負担金（学童保育料） 子ども・子育て支援交付金補助金（国・県補助）								
主な料金	学童保育料（長洲町放課後児童健全育成事業実施要綱）									

<施設カルテ【37】清里小学校放課後児童クラブ>

年度 単位（千円）		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
管理運営収支情報	収入	使用料	374	331	232	282	398	441	680	886	622	852	
		その他	823	757	582	577	540	611	5,210	591	2,341	1,180	
		合計【a】	1,197	1,088	814	859	938	1,052	5,890	1,477	2,963	2,033	
	歳出	人件費 （給料・手当等）	265	265	265	265	265	265	265	265	265	265	
		需用費	212	219	205	255	235	234	426	321	311	486	
		役務費	30	28	26	26	25	22	359	346	34	34	
		委託料	0	0	0	0	0	867	494	0	0	0	
		使用料及 賃借料	360	360	360	360	360	360	330	0	0	0	
		工事請負費	0	0	0	0	0	0	9,537	0	0	0	
		負担金補助金	0	0	0	0	0	2	4	2	2	2	
		その他 （賃金等）	1,249	1,208	1,507	1,960	2,148	2,295	31,462	28,870	3,341	3,590	
		合計【b】	2,116	2,079	2,364	2,866	3,034	4,045	42,876	29,805	3,953	4,376	
	収入【a】－歳出【b】 （税の投入額）		△ 919	△ 992	△ 1,550	△ 2,006	△ 2,095	△ 2,993	△ 36,986	△ 28,327	△ 990	△ 2,344	
	施設利用人数 合計（人）【c】		11	10	7	8	9	10	14	18	13	18	
	受益者負担金割合 【a/b】		56.6	52.3	34.4	30.0	30.9	26.0	13.7	5.0	75.0	46.4	
	利用者コスト（円） 【b/c】		192,363	207,944	337,655	358,243	337,059	404,517	3,062,564	1,655,808	304,064	243,128	
	※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。												
	※施設利用人数： 消防施設：各分団団員数 保育所：園児数 小学校：児童数 中学校：生徒数 公営住宅：入居世帯数 浄水場：浄水場ごと給水人口 浄化センター：水洗化人口 斎苑：火葬体数												
建物情報	番号	建物名	建築年	築年数	構造	地上 階数	地下 階数	建築面積	延床面積	大規模 改修年	耐震 診断	耐震 補強	外壁 判定
	1	清里小学校放課後児童クラブ	2013	4	木造	1	0	59.62	52.17	－	不要	不要	良
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												
備考													

施設名		清里小学校放課後児童クラブ					施設番号		37
改修履歴・計画									(千円)
年度	実施 種別	事業名称	修繕料	委託料 (設計)	委託料 (監理)	委託料 (その他)	工事 請負費	合計	
2012	実施	清里学童施設設計委託料	0	867	0	0	0	867	
2013	実施	清里学童新規建設工事費	0	0	0	0	9,537	9,537	

※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。

基本情報	施設番号	37	施設名	清里小学校放課後児童クラブ	調査年月日	2017年11月21日
	建物番号	1	建物名	清里小学校放課後児童クラブ	配置形態	単独
	建築年度	2013	延床面積	52.17	全景	
	耐震診断	不要	耐震補強	不要		
	構造	木造				
	階数	地上	1	地下		
調査項目	外壁の状況	良	良 ひび割れがない（0.2mm未満）、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない 中 ひび割れがある（0.2mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm未満）、錆・腐食がある 悪 ひび割れがある（0.5mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm以上）、著しく錆・腐食がある			
	バリアフリー	×	自動ドア	○	手すり	
		○	スロープ	×	点字ブロック	
		×	エレベータ	×	多目的トイレ	
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電	
		×	屋上緑化			
	名板					正面玄関
写真なし						
外装1					外装2	
					写真なし	
その他1					その他2	
					写真なし	

施設情報	施設名	長洲小学校放課後児童クラブ（教室）			施設番号	38			
	所在地	長洲町長洲1776			公共施設等総合管理計画に基づく整備方針				
	所管課	子育て支援課			維持保全				
	大分類	子育て支援施設			＜施設位置図・全景写真＞				
	中分類	幼児・児童施設							
	開設年	2000 年	施設形態	複合					
	敷地面積	No28参照 m	延床面積	76.10 m					
	部屋数	1	空き部屋数	－					
	土地所有	町	施設所有	町					
	用途地域	第一種住居地域							
	建ぺい率	60 %	容積率	200 %					
	バリアフリー	× 自動ドア	○ 手すり	○ スロープ					
× 点字ブロック		× エレベータ	× 多目的トイレ						
省エネ化	× 太陽光発電	× 風力発電	× 屋上緑化						
災害情報	洪水：河川浸水想定区域		高潮：高潮浸水想定区域						
	区域外		2.0m以上5.0m未満						
	土砂災害警戒区域等		津波：津波浸水想定区域						
	区域外		区域外						
管理運営情報	設置目的	放課後児童健全育成事業実施のため							
	設置条例の根拠等	長洲町放課後児童健全育成事業実施要綱							
	職員数	町職員	0.4 人	嘱託職員	4.0 人	臨時職員	0.0 人	その他	0.0 人
	特殊事情	－							
	管理運営	直営		委託団体	長洲町				
	料金区分	保護者負担金（学童保育料） 子ども・子育て支援交付金補助金（国・県補助）							
	主な料金	学童保育料（長洲町放課後児童健全育成事業実施要綱）							

<施設カルテ【38】長洲小学校放課後児童クラブ（教室）>

管理 運 営 収 支 情 報	年度		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	単位（千円）											
	収入	使用料	1,190	1,390	1,162	1,094	1,635	1,588	176	1,715	2,081	1,704
		その他	1,189	1,093	840	834	781	883	1,293	1,168	3,459	2,287
		合計【a】	2,379	2,484	2,002	1,928	2,416	2,471	1,469	2,883	5,539	3,991
	歳出	人件費 （給料・手当等）	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530
		需用費	479	492	714	671	627	387	544	532	665	703
		役務費	34	28	26	26	25	31	40	41	47	43
		委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		使用料及 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金補助金	0	0	0	0	0	2	4	2	2	2
		その他 （賃金等）	2,498	2,416	2,720	2,602	2,826	2,403	3,834	3,741	3,881	3,883
		合計【b】	3,540	3,466	3,991	3,829	4,008	3,353	4,952	4,846	5,125	5,161
	収入【a】－歳出【b】 （税の投入額）		△ 1,161	△ 982	△ 1,989	△ 1,901	△ 1,592	△ 882	△ 3,483	△ 1,963	415	△ 1,169
	施設利用人数 合計（人）【c】		35	42	35	31	37	36	36	35	37	48
	受益者負担金割合 【a/b】		67.2	71.7	50.2	50.3	60.3	73.7	29.7	59.5	108.1	77.3
	利用者コスト（円） 【b/c】		101,156	82,519	114,029	123,519	108,335	93,142	137,561	138,471	138,510	107,517
※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。												
※施設利用人数： 消防施設：各分団団員数 保育所：園児数 小学校：児童数 中学校：生徒数 公営住宅：入居世帯数 浄水場：浄水場ごと給水人口 浄化センター：水洗化人口 斎苑：火葬体数												

建 物 情 報	番号	建物名	建築年	築年数	構造	地上 階数	地下 階数	建築面積	延床面積	大規模 改修年	耐震 診断	耐震 補強	外壁 判定
	1	校舎	2004	13	鉄筋コンクリート造	3	0	No28参照	76.10	－	不要	不要	良
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												

備 考	
--------	--

基本情報	施設番号	38	施設名	長洲小学校放課後児童クラブ（教室）		調査年月日	2017年11月21日
	建物番号	0	建物名	校舎		配置形態	複合
	建築年度	2004	延床面積	76.10	全景		
	耐震診断	不要	耐震補強	不要			
	構造	鉄筋コンクリート造					
	階数	地上	3	地下			
調査項目	外壁の状況	良	良 ひび割れがない（0.2mm未満）、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない 中 ひび割れがある（0.2mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm未満）、錆・腐食がある 悪 ひび割れがある（0.5mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm以上）、著しく錆・腐食がある				
	バリアフリー		× 自動ドア	○ 手すり			
			○ スロープ	× 点字ブロック			
		× エレベータ	× 多目的トイレ				
	省エネ化	× 太陽光発電	× 風力発電				
		× 屋上緑化					
	名板					正面玄関	
写真なし							
外装1					外装2		
					写真なし		
その他1					その他2		
					写真なし		

施設情報	施設名	六栄小学校放課後児童クラブ（教室）			施設番号	39			
	所在地	長洲町宮野957-1			公共施設等総合管理計画に基づく整備方針				
	所管課	子育て支援課			更新検討				
	大分類	子育て支援施設			＜施設位置図・全景写真＞				
	中分類	幼児・児童施設							
	開設年	1999 年	施設形態	複合					
	敷地面積	No30参照 m	延床面積	126.00 m					
	部屋数	2	空き部屋数	－					
	土地所有	町	施設所有	町					
	用途地域	用途地域の指定なし							
	建ぺい率	70 %	容積率	200 %					
	バリアフリー	× 自動ドア	× 手すり	× スロープ					
× 点字ブロック		× エレベータ	× 多目的トイレ						
省エネ化	× 太陽光発電	× 風力発電	× 屋上緑化						
災害情報	洪水：河川浸水想定区域		高潮：高潮浸水想定区域						
	区域外		区域外						
	土砂災害警戒区域等		津波：津波浸水想定区域						
	区域外		区域外						
管理運営情報	設置目的	放課後児童健全育成事業実施のため							
	設置条例の根拠等	長洲町放課後児童健全育成事業実施要綱							
	職員数	町職員	0.4 人	嘱託職員	6.0 人	臨時職員	0.0 人	その他	0.0 人
	特殊事情	－							
	管理運営	直営		委託団体	長洲町				
	料金区分	保護者負担金（学童保育料） 子ども・子育て支援交付金補助金（国・県補助）							
	主な料金	学童保育料（長洲町放課後児童健全育成事業実施要綱）							

<施設カルテ【39】六栄小学校放課後児童クラブ（教室）>


年度 単位（千円）		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
管理運営収支情報	収入	使用料	1,394	1,655	1,527	1,694	2,210	2,205	1,715	1,862	1,923	2,131
		その他	1,372	1,262	969	962	901	1,019	1,258	1,488	3,402	2,859
		合計【a】	2,766	2,917	2,497	2,656	3,111	3,224	2,973	3,350	5,325	4,989
	歳出	人件費 （給料・手当等）	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675
		需用費	471	656	934	1,032	849	741	575	599	633	520
		役務費	30	28	26	26	25	31	46	50	51	69
		委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		使用料及 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金補助金	0	0	0	0	0	2	4	2	2	2
		その他 （賃金等）	2,495	2,416	2,720	3,245	3,504	3,878	4,447	4,732	4,645	4,290
		合計【b】	3,671	3,774	4,355	4,978	5,054	5,327	5,746	6,058	6,005	5,556
	収入【a】－歳出【b】 （税の投入額）		△ 905	△ 857	△ 1,859	△ 2,322	△ 1,943	△ 2,103	△ 2,774	△ 2,708	△ 680	△ 567
	施設利用人数 合計（人）【c】		41	50	46	48	50	50	35	38	39	45
	受益者負担金割合 【a/b】		75.3	77.3	57.3	53.4	61.6	60.5	51.7	55.3	88.7	89.8
	利用者コスト（円） 【b/c】		89,537	75,476	94,682	103,715	101,074	106,538	164,180	159,425	153,980	123,468
	※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。											
	※施設利用人数：消防施設：各分団団員数 保育所：園児数 小学校：児童数 中学校：生徒数 公営住宅：入居世帯数 浄水場：浄水場ごと給水人口 浄化センター：水洗化人口 斎苑：火葬体数											

建物情報	番号	建物名	建築年	築年数	構造	地上 階数	地下 階数	建築面積	延床面積	大規模 改修年	耐震 診断	耐震 補強	外壁 判定
	1	校舎2	1973	44	鉄筋コンクリート造	2	0	No30参照	126.00	2009	実施済	実施済	悪
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												

備考	
----	--

<現況調査写真票【3900】六栄小学校放課後児童クラブ（教室）：校舎2>

基本情報	施設番号	39	施設名	六栄小学校放課後児童クラブ（教室）		調査年月日	2017年11月20日
	建物番号	0	建物名	校舎2		配置形態	複合
	建築年度	1973	延床面積	126.00	全景		
	耐震診断	実施済	耐震補強	実施済			
	構造	鉄筋コンクリート造					
	階数	地上	2	地下			
調査項目	外壁の状況	悪	良	ひび割れがない（0.2mm未満）、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない			
		中		ひび割れがある（0.2mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm未満）、錆・腐食がある			
		悪		ひび割れがある（0.5mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm以上）、著しく錆・腐食がある			
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり		
		×	スロープ	×	点字ブロック		
		×	エレベータ	×	多目的トイレ		
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電		
×		屋上緑化					
名板				正面玄関			
							
外装1				外装2			
							
その他1				その他2			
写真なし				写真なし			

施設情報	施設名	平原団地				施設番号	40			
	所在地	長洲町清源寺1909				公共施設等総合管理計画に基づく整備方針				
	所管課	建設課				更新検討				
	大分類	公営住宅				＜施設位置図・全景写真＞				
	中分類	公営住宅								
	開設年	1967 年	施設形態	併設						
	敷地面積	2,611.45 m ²	延床面積	630.00 m ²						
	部屋数	20	空き部屋数	－						
	土地所有	町	施設所有	町						
	用途地域	用途地域の指定なし								
	建ぺい率	70 %	容積率	200 %						
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり					×
×		点字ブロック	×	エレベータ	×					多目的トイレ
省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電	×					屋上緑化
災害情報	洪水：河川浸水想定区域		高潮：高潮浸水想定区域							
	区域外		2.0m以上5.0m未満							
	土砂災害警戒区域等		津波：津波浸水想定区域							
	区域外		区域外							
管理運営情報	設置目的	低所得者向け賃貸住宅								
	設置条例の根拠等	長洲町営住宅条例、施行規則								
	職員数	町職員	0.2 人	嘱託職員	0.0 人	臨時職員	0.0 人	その他	0.0 人	
	特殊事情	耐用年限が過ぎている。								
	管理運営	直営			委託団体	－				
	料金区分	使用料								
	主な料金	住宅使用料								

<施設カルテ【40】平原団地>

管理運営収支情報	年度		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	単位（千円）											
	収入	使用料	692	680	684	674	693	686	657	660	665	695
		その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		合計【a】	692	680	684	674	693	686	657	660	665	695
	歳出	人件費 （給料・手当等）	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
		需用費	189	168	11	223	78	127	147	91	144	141
		役務費	9	10	10	9	11	11	22	18	14	13
		委託料	0	36	0	0	0	83	0	0	0	0
		使用料及 賃借料	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
		工事請負費	0	0	0	848	0	0	0	0	0	0
		負担金補助金	0	0	0	0	0	0	4	11	18	0
		その他 （賃金等）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		合計【b】	238	254	60	1,120	129	260	216	163	216	194
	収入【a】－歳出【b】 （税の投入額）		454	426	624	△ 446	564	425	441	498	449	501
	施設利用人数 合計（人）【c】		17	17	17	17	17	17	17	16	14	13
	受益者負担金割合 【a/b】		290.5	267.4	1,135.0	60.2	536.0	263.4	304.3	406.3	307.8	358.3
	利用者コスト（円） 【b/c】		14,005	14,958	3,545	65,861	7,610	15,320	12,692	10,159	15,419	14,917
※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。												
※施設利用人数： 消防施設：各分団団員数 保育所：園児数 小学校：児童数 中学校：生徒数 公営住宅：入居世帯数 浄水場：浄水場ごと給水人口 浄化センター：水洗化人口 斎苑：火葬体数												

建物情報	番号	建物名	建築年	築年数	構造	地上 階数	地下 階数	建築面積	延床面積	大規模 改修年	耐震 診断	耐震 補強	外壁 判定
	1	1棟	1966	51	コンクリートブロック造	1	0	126.00	126.00	－	未実施	不要	悪
	2	2棟	1966	51	コンクリートブロック造	1	0	126.00	126.00	－	未実施	不要	悪
	3	3棟	1966	51	コンクリートブロック造	1	0	63.00	63.00	－	未実施	不要	中
	4	5棟	1968	49	コンクリートブロック造	1	0	126.00	126.00	－	未実施	不要	悪
	5	6棟	1968	49	コンクリートブロック造	1	0	63.00	63.00	－	未実施	不要	悪
	6	7棟	1968	49	コンクリートブロック造	1	0	63.00	63.00	－	未実施	不要	悪
	7	8棟	1968	49	コンクリートブロック造	1	0	63.00	63.00	－	未実施	不要	悪
	8												
	9												
	10												

備考	
----	--

基本情報	施設番号	40	施設名	平原団地	調査年月日	2017年11月20日
	建物番号	1	建物名	1棟	配置形態	併設
	建築年度	1966	延床面積	126.00	全景	
	耐震診断	未実施	耐震補強	不要		
	構造	コンクリートブロック造				
	階数	地上 1	地下 0			
調査項目	外壁の状況	悪	良 中 悪 ひび割れがない（0.2mm未満）、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない ひび割れがある（0.2mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm未満）、錆・腐食がある ひび割れがある（0.5mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm以上）、著しく錆・腐食がある			
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり	
		×	スロープ	×	点字ブロック	
		×	エレベータ	×	多目的トイレ	
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電	
		×	屋上緑化			
	名板					正面玄関
					写真なし	
外装1					外装2	
					写真なし	
その他1					その他2	
写真なし					写真なし	

基本情報	施設番号	40	施設名	平原団地	調査年月日	2017年11月20日
	建物番号	2	建物名	2棟	配置形態	併設
	建築年度	1966	延床面積	126.00	全景	
	耐震診断	未実施	耐震補強	不要		
	構造	コンクリートブロック造				
	階数	地上 1	地下 0			
調査項目	外壁の状況	悪	良 中 悪 ひび割れがない (0.2mm未満)、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない ひび割れがある (0.2mm以上)、欠損・剥離等がある (2cm未満)、錆・腐食がある ひび割れがある (0.5mm以上)、欠損・剥離等がある (2cm以上)、著しく錆・腐食がある			
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり	
		×	スロープ	×	点字ブロック	
		×	エレベータ	×	多目的トイレ	
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電	
		×	屋上緑化			
	名板				正面玄関	
				写真なし		
外装1				外装2		
						
その他1				その他2		
写真なし				写真なし		

<現況調査写真票【4003】平原団地：3棟>

基本情報	施設番号	40		施設名	平原団地		調査年月日	2017年11月20日	
	建物番号	3		建物名	3棟		配置形態	併設	
	建築年度	1966		延床面積	63.00		全景		
	耐震診断	未実施		耐震補強	不要				
	構造	コンクリートブロック造							
	階数	地上	1	地下	0				
調査項目	外壁の状況	中	良	ひび割れがない(0.2mm未満)、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない					
	中		ひび割れがある(0.2mm以上)、欠損・剥離等がある(2cm未満)、錆・腐食がある						
	悪		ひび割れがある(0.5mm以上)、欠損・剥離等がある(2cm以上)、著しく錆・腐食がある						
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり				
		×	スロープ	×	点字ブロック				
		×	エレベータ	×	多目的トイレ				
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電				
×		屋上緑化							
名板							正面玄関		
							写真なし		
外装1							外装2		
									
その他1							その他2		
写真なし							写真なし		

基本情報	施設番号	40	施設名	平原団地	調査年月日	2017年11月20日
	建物番号	4	建物名	5棟	配置形態	併設
	建築年度	1968	延床面積	126.00	全景	
	耐震診断	未実施	耐震補強	不要		
	構造	コンクリートブロック造				
	階数	地上 1	地下 0			
調査項目	外壁の状況	悪	良	ひび割れがない(0.2mm未満)、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない		
			中	ひび割れがある(0.2mm以上)、欠損・剥離等がある(2cm未満)、錆・腐食がある		
			悪	ひび割れがある(0.5mm以上)、欠損・剥離等がある(2cm以上)、著しく錆・腐食がある		
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり	
		×	スロープ	×	点字ブロック	
		×	エレベータ	×	多目的トイレ	
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電	
×		屋上緑化				
名板				正面玄関		
				写真なし		
外装1				外装2		
						
その他1				その他2		
写真なし				写真なし		

基本情報	施設番号	40	施設名	平原団地	調査年月日	2017年11月20日
	建物番号	5	建物名	6棟	配置形態	併設
	建築年度	1968	延床面積	63.00	全景	
	耐震診断	未実施	耐震補強	不要		
	構造	コンクリートブロック造				
	階数	地上 1	地下 0			
調査項目	外壁の状況	悪	良	ひび割れがない (0.2mm未満)、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない		
			中	ひび割れがある (0.2mm以上)、欠損・剥離等がある (2cm未満)、錆・腐食がある		
			悪	ひび割れがある (0.5mm以上)、欠損・剥離等がある (2cm以上)、著しく錆・腐食がある		
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり	
		×	スロープ	×	点字ブロック	
		×	エレベータ	×	多目的トイレ	
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電	
×		屋上緑化				
名板					正面玄関	
					写真なし	
外装1					外装2	
					写真なし	
その他1					その他2	
写真なし					写真なし	

基本情報	施設番号	40	施設名	平原団地	調査年月日	2017年11月20日
	建物番号	6	建物名	7棟	配置形態	併設
	建築年度	1968	延床面積	63.00	全景	
	耐震診断	未実施	耐震補強	不要		
	構造	コンクリートブロック造				
	階数	地上 1	地下 0			
調査項目	外壁の状況	悪	良 中 悪 ひび割れがない(0.2mm未満)、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない ひび割れがある(0.2mm以上)、欠損・剥離等がある(2cm未満)、錆・腐食がある ひび割れがある(0.5mm以上)、欠損・剥離等がある(2cm以上)、著しく錆・腐食がある			
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり	
		×	スロープ	×	点字ブロック	
		×	エレベータ	×	多目的トイレ	
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電	
		×	屋上緑化			
	名板					正面玄関
					写真なし	
外装1						
					外装2	
その他1					その他2	
写真なし					写真なし	

基本情報	施設番号	40	施設名	平原団地	調査年月日	2017年11月20日
	建物番号	7	建物名	8棟	配置形態	併設
	建築年度	1968	延床面積	63.00	全景	
	耐震診断	未実施	耐震補強	不要		
	構造	コンクリートブロック造				
	階数	地上 1	地下 0			
調査項目	外壁の状況	悪	良	ひび割れがない (0.2mm未満)、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない		
		中		ひび割れがある (0.2mm以上)、欠損・剥離等がある (2cm未満)、錆・腐食がある		
		悪		ひび割れがある (0.5mm以上)、欠損・剥離等がある (2cm以上)、著しく錆・腐食がある		
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり	
		×	スロープ	×	点字ブロック	
		×	エレベータ	×	多目的トイレ	
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電	
×		屋上緑化				
名板					正面玄関	
					写真なし	
外装1					外装2	
					写真なし	
その他1					その他2	
写真なし					写真なし	


施設情報	施設名	新山団地			施設番号	41			
	所在地	長洲町長洲777			公共施設等総合管理計画に基づく整備方針				
	所管課	建設課			更新検討				
	大分類	公営住宅			＜施設位置図・全景写真＞				
	中分類	公営住宅							
	開設年	1973 年	施設形態	併設					
	敷地面積	5,262.45 m ²	延床面積	3,611.32 m ²					
	部屋数	70	空き部屋数	－					
	土地所有	町	施設所有	町					
	用途地域	第一種住居地域							
	建ぺい率	60 %	容積率	200 %					
	バリアフリー	× 自動ドア	× 手すり	× スロープ					
× 点字ブロック		× エレベータ	× 多目的トイレ						
省エネ化	× 太陽光発電	× 風力発電	× 屋上緑化						
災害情報	洪水：河川浸水想定区域		高潮：高潮浸水想定区域						
	0.5m未満		2.0m以上5.0m未満						
	土砂災害警戒区域等		津波：津波浸水想定区域						
	区域外		区域外						
管理運営情報	設置目的	低所得者向け賃貸住宅							
	設置条例の根拠等	長洲町営住宅条例、施行規則							
	職員数	町職員	0.2 人	嘱託職員	0.0 人	臨時職員	0.0 人	その他	0.0 人
	特殊事情	－							
	管理運営	直営		委託団体	－				
	料金区分	使用料							
	主な料金	住宅使用料							


<施設カルテ【41】新山団地>


年度 単位（千円）			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
管理運営収支情報	収入	使用料	10,375	10,201	10,261	10,107	10,401	10,289	9,850	9,907	9,968	10,421	
		その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		合計【a】	10,375	10,201	10,261	10,107	10,401	10,289	9,850	9,907	9,968	10,421	
	歳出	人件費 （給料・手当等）	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
		需用費	2,833	2,524	2,457	3,347	1,172	1,900	2,203	1,371	2,164	2,118	
		役務費	138	148	147	130	168	162	335	269	210	191	
		委託料	0	543	1,659	1,906	1,890	1,245	0	0	0	0	
		使用料及賃借料	0	0	0	0	0	0	32	30	0	0	
		工事請負費	0	0	3,999	12,718	54,423	1,893	3,778	793	0	0	
		負担金補助金	0	0	0	0	0	0	67	169	264	0	
		その他 （賃金等）	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		合計【b】	3,619	3,814	8,862	18,700	58,253	5,800	7,015	3,231	3,238	2,909	
	収入【a】－歳出【b】 （税の投入額）		6,756	6,386	1,399	△ 8,593	△ 47,852	4,489	2,835	6,676	6,730	7,512	
	施設利用人数 合計（人）【c】		70	70	70	70	70	70	70	69	70	69	
	受益者負担金割合 【a/b】		286.7	267.4	115.8	54.0	17.9	177.4	140.4	306.6	307.8	358.3	
	利用者コスト（円） 【b/c】		51,700	54,489	126,594	267,147	832,192	82,851	100,213	46,822	46,257	42,156	
	※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。												
	※施設利用人数：消防施設：各分団団員数 保育所：園児数 小学校：児童数 中学校：生徒数 公営住宅：入居世帯数 浄水場：浄水場ごと給水人口 浄化センター：水洗化人口 斎苑：火葬体数												
建物情報	番号	建物名	建築年	築年数	構造	地上 階数	地下 階数	建築面積	延床面積	大規模 改修年	耐震 診断	耐震 補強	外壁 判定
	1	1棟	1972	45	コンクリートブロック造	2	0	138.72	277.44	2001	未実施	不要	良
	2	2棟	1972	45	コンクリートブロック造	2	0	138.72	277.44	2001	未実施	不要	良
	3	3棟	1973	44	コンクリートブロック造	2	0	106.75	213.50	2001	未実施	不要	良
	4	5棟	1973	44	コンクリートブロック造	2	0	106.75	213.50	2001	未実施	不要	良
	5	1号棟	1972	45	鉄筋コンクリート造	4	0	314.52	1,258.08	2011	実施済	不要	良
	6	2号棟	1974	43	鉄筋コンクリート造	4	0	342.84	1,371.36	2011	実施済	不要	良
	7												
	8												
	9												
10													
備考													

施設名		新山団地				施設番号		41	
改修履歴・計画									(千円)
年度	実施 種別	事業名称	修繕料	委託料 (設計)	委託料 (監理)	委託料 (その他)	工事 請負費	合計	
2006	実施	室内等修繕	1,238	0	0	0	0	1,238	
2007	実施	室内等修繕	1,201	0	0	0	0	1,201	
2008	実施	室内等修繕	516	0	0	0	0	516	
2009	実施	室内等修繕	2,137	0	0	0	0	2,137	
2009	実施	耐震診断業務	0	0	0	1,659	0	1,659	
2009	実施	軒下部爆裂補修	0	0	0	0	1,804	1,804	
2009	実施	地デジアンテナ工事	0	0	0	0	2,195	2,195	
2010	実施	室内等修繕	2,710	0	0	0	0	2,710	
2010	実施	外壁改修設計業務	0	1,817	0	0	0	1,817	
2010	実施	給水設備改修設計業務	0	551	0	0	0	551	
2010	実施	屋上防水改修監理	0	0	809	0	0	809	
2010	実施	屋上防水改修工事	0	0	0	0	18,365	18,365	
2010	実施	爆裂部応急工事	0	0	0	0	1,972	1,972	
2011	実施	室内等修繕	649	0	0	0	0	649	
2011	実施	外壁改修監理委託	0	0	1,890	0	0	1,890	
2011	実施	外壁改修工事	0	0	0	0	54,423	54,423	
2012	実施	フェンス改修工事	0	0	0	0	1,893	1,893	
2013	実施	フェンス改修工事	0	0	0	0	1,796	1,796	

※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。


基本情報	施設番号	41	施設名	新山団地		調査年月日	2017年11月21日
	建物番号	1	建物名	1棟		配置形態	併設
	建築年度	1972	延床面積	277.44	全景		
	耐震診断	未実施	耐震補強	不要			
	構造	コンクリートブロック造					
	階数	地上	2	地下			
調査項目	外壁の状況	良	良 中 悪				
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり		
		×	スロープ	×	点字ブロック		
		×	エレベータ	×	多目的トイレ		
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電		
		×	屋上緑化				
	名板					正面玄関	
					写真なし		
外装1					外装2		
					写真なし		
その他1					その他2		
写真なし					写真なし		

基本情報	施設番号	41	施設名	新山団地		調査年月日	2017年11月21日
	建物番号	2	建物名	2棟		配置形態	併設
	建築年度	1972	延床面積	277.44	全景		
	耐震診断	未実施	耐震補強	不要			
	構造	コンクリートブロック造					
	階数	地上 2	地下 0				
調査項目	外壁の状況	良	良 中 悪 ひび割れがない（0.2mm未満）、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない ひび割れがある（0.2mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm未満）、錆・腐食がある ひび割れがある（0.5mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm以上）、著しく錆・腐食がある				
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり		
		×	スロープ	×	点字ブロック		
		×	エレベータ	×	多目的トイレ		
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電		
		×	屋上緑化				
	名板					正面玄関	
					写真なし		
外装1					外装2		
					写真なし		
その他1					その他2		
写真なし					写真なし		

基本情報	施設番号	41	施設名	新山団地		調査年月日	2017年11月21日
	建物番号	3	建物名	3棟		配置形態	併設
	建築年度	1973	延床面積	213.50	全景		
	耐震診断	未実施	耐震補強	不要			
	構造	コンクリートブロック造					
	階数	地上	2	地下			
調査項目	外壁の状況	良	良 中 悪 ひび割れがない（0.2mm未満）、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない ひび割れがある（0.2mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm未満）、錆・腐食がある ひび割れがある（0.5mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm以上）、著しく錆・腐食がある				
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり		
		×	スロープ	×	点字ブロック		
		×	エレベータ	×	多目的トイレ		
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電		
		×	屋上緑化				
	名板					正面玄関	
					写真なし		
外装1					外装2		
					写真なし		
その他1					その他2		
写真なし					写真なし		

基本情報	施設番号	41	施設名	新山団地		調査年月日	2017年11月21日
	建物番号	4	建物名	5棟		配置形態	併設
	建築年度	1973	延床面積	213.50	全景		
	耐震診断	未実施	耐震補強	不要			
	構造	コンクリートブロック造					
	階数	地上	2	地下			
調査項目	外壁の状況	良	良 中 悪 ひび割れがない（0.2mm未満）、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない ひび割れがある（0.2mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm未満）、錆・腐食がある ひび割れがある（0.5mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm以上）、著しく錆・腐食がある				
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり		
		×	スロープ	×	点字ブロック		
		×	エレベータ	×	多目的トイレ		
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電		
		×	屋上緑化				
	名板					正面玄関	
					写真なし		
外装1					外装2		
					写真なし		
その他1					その他2		
写真なし					写真なし		

基本情報	施設番号	41	施設名	新山団地		調査年月日	2017年11月21日
	建物番号	5	建物名	1号棟		配置形態	併設
	建築年度	1972	延床面積	1,258.08	全景		
	耐震診断	実施済	耐震補強	不要			
	構造	鉄筋コンクリート造					
	階数	地上 4	地下 0				
調査項目	外壁の状況	良	良 中 悪 ひび割れがない（0.2mm未満）、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない ひび割れがある（0.2mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm未満）、錆・腐食がある ひび割れがある（0.5mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm以上）、著しく錆・腐食がある				
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり		
		×	スロープ	×	点字ブロック		
		×	エレベータ	×	多目的トイレ		
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電	正面玄関 写真なし	
		×	屋上緑化				
	名板					正面玄関	
					正面玄関 写真なし		
外装1					外装2		
					外装2 写真なし		
その他1					その他2		
その他1 写真なし					その他2 写真なし		

基本情報	施設番号	41	施設名	新山団地		調査年月日	2017年11月21日
	建物番号	6	建物名	2号棟		配置形態	併設
	建築年度	1974	延床面積	1,371.36	全景		
	耐震診断	実施済	耐震補強	不要			
	構造	鉄筋コンクリート造					
	階数	地上	4	地下			
調査項目	外壁の状況	良	良 中 悪 ひび割れがない（0.2mm未満）、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない ひび割れがある（0.2mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm未満）、錆・腐食がある ひび割れがある（0.5mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm以上）、著しく錆・腐食がある				
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり		
		×	スロープ	×	点字ブロック		
		×	エレベータ	×	多目的トイレ		
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電		
		×	屋上緑化				
	名板					正面玄関	
					写真なし		
外装1					外装2		
					写真なし		
その他1					その他2		
写真なし					写真なし		

施設情報	施設名	井樋内団地				施設番号	42			
	所在地	長洲町長洲241				公共施設等総合管理計画に基づく整備方針				
	所管課	建設課				更新検討				
	大分類	公営住宅				＜施設位置図・全景写真＞				
	中分類	公営住宅								
	開設年	1977 年	施設形態	併設						
	敷地面積	5,458.24 m ²	延床面積	2,008.66 m ²						
	部屋数	34	空き部屋数	－						
	土地所有	町	施設所有	町						
	用途地域	第一種住居地域								
	建ぺい率	60 %	容積率	200 %						
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり					×
×		点字ブロック	×	エレベータ	×					多目的トイレ
省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電	×					屋上緑化
災害情報	洪水：河川浸水想定区域			高潮：高潮浸水想定区域						
	0.5m未満			2.0m以上5.0m未満						
	土砂災害警戒区域等			津波：津波浸水想定区域						
	区域外			区域外						
管理運営情報	設置目的	低所得者向け賃貸住宅								
	設置条例の根拠等	長洲町営住宅条例、施行規則								
	職員数	町職員	0.2 人	嘱託職員	0.0 人	臨時職員	0.0 人	その他	0.0 人	
	特殊事情	－								
	管理運営	直営			委託団体	－				
	料金区分	使用料								
	主な料金	住宅使用料								

<施設カルテ【42】井樋内団地>

管理 運 営 収 支 情 報	年度		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	単位（千円）											
	収入	使用料	6,225	6,120	6,156	6,064	6,241	6,173	5,910	5,944	5,981	6,253
		その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		合計【a】	6,225	6,120	6,156	6,064	6,241	6,173	5,910	5,944	5,981	6,253
	歳出	人件費 （給料・手当等）	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
		需用費	1,700	1,514	213	2,008	703	1,140	1,322	823	1,298	1,271
		役務費	83	89	88	78	101	97	201	161	126	114
		委託料	0	326	0	3,176	1,176	2,259	1,554	0	0	0
		使用料及 賃借料	0	0	0	0	0	0	19	18	0	0
		工事請負費	0	0	0	20,336	0	45,097	41,847	476	0	0
		負担金補助金	0	0	0	0	0	7	40	101	158	629
		その他 （賃金等）	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		合計【b】	2,171	2,289	661	25,959	2,340	48,960	45,343	1,938	1,943	2,375
	収入【a】－歳出【b】 （税の投入額）		4,053	3,832	5,495	△ 19,894	3,901	△ 42,787	△ 39,433	4,006	4,038	3,878
	施設利用人数 合計（人）【c】		34	34	34	34	34	34	33	34	34	33
	受益者負担金割合 【a/b】		286.7	267.4	931.3	23.4	266.7	12.6	13.0	306.6	307.8	263.3
	利用者コスト（円） 【b/c】		63,865	67,310	19,443	763,490	68,831	1,440,007	1,374,028	57,012	57,141	71,959
※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。												
※施設利用人数： 消防施設：各分団団員数 保育所：園児数 小学校：児童数 中学校：生徒数 公営住宅：入居世帯数 浄水場：浄水場ごと給水人口 浄化センター：水洗化人口 斎苑：火葬体数												

建 物 情 報	番号	建物名	建築年	築年数	構造	地上 階数	地下 階数	建築面積	延床面積	大規模 改修年	耐震 診断	耐震 補強	外壁 判定
	1	1棟	1976	41	コンクリートブロック造	2	0	159.84	319.68	2012	未実施	不要	良
	2	2棟	1977	40	コンクリートブロック造	2	0	159.84	319.68	2012	未実施	不要	良
	3	3棟	1977	40	コンクリートブロック造	2	0	177.69	355.38	2012	未実施	不要	良
	4	5棟	1978	39	コンクリートブロック造	2	0	194.25	388.50	2013	未実施	不要	良
	5	6棟	1978	39	コンクリートブロック造	2	0	194.25	388.50	2013	未実施	不要	良
	6	7棟	1979	38	コンクリートブロック造	2	0	118.46	236.92	2013	未実施	不要	良
	7												
	8												
	9												
	10												

備 考	
--------	--

施設名		井樋内団地				施設番号		42	
改修履歴・計画									(千円)
年度	実施 種別	事業名称	修繕料	委託料 (設計)	委託料 (監理)	委託料 (その他)	工事 請負費	合計	
2006	実施	外壁改修設計業務	0	2,363	0	0	0	2,363	
2006	実施	室内等修繕	3,444	0	0	0	0	3,444	
2006	実施	ガス配管修繕	1,485	0	0	0	0	1,485	
2007	実施	室内等修繕	1,525	0	0	0	0	1,525	
2007	実施	ガス配管修繕	850	0	0	0	0	850	
2008	実施	室内等修繕	1,765	0	0	0	0	1,765	
2008	実施	ガス配管修繕	788	0	0	0	0	788	
2010	実施	室内等修繕	731	0	0	0	0	731	
2011	実施	外壁改修設計業務	0	1,176	0	0	0	1,176	
2012	実施	室内等修繕	779	0	0	0	0	779	
2012	実施	外壁改修監理委託	0	0	1,512	0	0	1,512	
2012	実施	外壁改修工事	0	0	0	0	45,097	45,097	
2013	実施	外壁改修工事	0	0	0	0	40,692	40,692	
2013	実施	電気設備改修工事	0	0	0	0	1,155	1,155	
2013	実施	外壁改修監理委託	0	0	1,554	0	0	1,554	
2015	実施	フェンス改修工事	0	0	0	0	1,188	1,188	
2016	実施	フェンス改修工事	0	0	0	0	1,177	1,177	

※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。

基本情報	施設番号	42	施設名	井樋内団地		調査年月日	2017年11月21日
	建物番号	1	建物名	1棟		配置形態	併設
	建築年度	1976	延床面積	319.68	全景		
	耐震診断	未実施	耐震補強	不要			
	構造	コンクリートブロック造					
	階数	地上	2	地下			
調査項目	外壁の状況	良	良 中 悪 ひび割れがない（0.2mm未満）、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない ひび割れがある（0.2mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm未満）、錆・腐食がある ひび割れがある（0.5mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm以上）、著しく錆・腐食がある				
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり		
		×	スロープ	×	点字ブロック		
		×	エレベータ	×	多目的トイレ		
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電		
		×	屋上緑化				
	名板					正面玄関	
					写真なし		
外装1					外装2		
					写真なし		
その他1					その他2		
写真なし					写真なし		

<現況調査写真票【4202】井樋内団地：2棟>

基本情報	施設番号	42	施設名	井樋内団地		調査年月日	2017年11月21日
	建物番号	2	建物名	2棟		配置形態	併設
	建築年度	1977	延床面積	319.68	全景		
	耐震診断	未実施	耐震補強	不要			
	構造	コンクリートブロック造					
	階数	地上	2	地下			
調査項目	外壁の状況	良	良 ひび割れがない（0.2mm未満）、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない 中 ひび割れがある（0.2mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm未満）、錆・腐食がある 悪 ひび割れがある（0.5mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm以上）、著しく錆・腐食がある				
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり		
		×	スロープ	×	点字ブロック		
		×	エレベータ	×	多目的トイレ		
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電		
		×	屋上緑化				
	名板					正面玄関	
					写真なし		
外装1					外装2		
					写真なし		
その他1					その他2		
写真なし					写真なし		

<現況調査写真票【4203】井樋内団地：3棟>

基本情報	施設番号	42	施設名	井樋内団地		調査年月日	2017年11月21日
	建物番号	3	建物名	3棟		配置形態	併設
	建築年度	1977	延床面積	355.38	全景		
	耐震診断	未実施	耐震補強	不要			
	構造	コンクリートブロック造					
	階数	地上	2	地下			
調査項目	外壁の状況	良	良 中 悪 ひび割れがない（0.2mm未満）、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない ひび割れがある（0.2mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm未満）、錆・腐食がある ひび割れがある（0.5mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm以上）、著しく錆・腐食がある				
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり		
		×	スロープ	×	点字ブロック		
		×	エレベータ	×	多目的トイレ		
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電		
		×	屋上緑化				
	名板					正面玄関	
					写真なし		
外装1					外装2		
					写真なし		
その他1					その他2		
写真なし					写真なし		

基本情報	施設番号	42	施設名	井樋内団地		調査年月日	2017年11月21日
	建物番号	4	建物名	5棟		配置形態	併設
	建築年度	1978	延床面積	388.50	全景		
	耐震診断	未実施	耐震補強	不要			
	構造	コンクリートブロック造					
	階数	地上	2	地下			
調査項目	外壁の状況	良	良 中 悪 ひび割れがない（0.2mm未満）、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない ひび割れがある（0.2mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm未満）、錆・腐食がある ひび割れがある（0.5mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm以上）、著しく錆・腐食がある				
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり		
		×	スロープ	×	点字ブロック		
		×	エレベータ	×	多目的トイレ		
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電	正面玄関 写真なし	
		×	屋上緑化				
	名板					正面玄関	
					正面玄関 写真なし		
外装1					外装2		
					外装2 写真なし		
その他1					その他2		
その他1 写真なし					その他2 写真なし		

基本情報	施設番号	42	施設名	井樋内団地		調査年月日	2017年11月21日
	建物番号	5	建物名	6棟		配置形態	併設
	建築年度	1978	延床面積	388.50	全景		
	耐震診断	未実施	耐震補強	不要			
	構造	コンクリートブロック造					
	階数	地上	2	地下			
調査項目	外壁の状況	良	良 ひび割れがない（0.2mm未満）、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない 中 ひび割れがある（0.2mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm未満）、錆・腐食がある 悪 ひび割れがある（0.5mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm以上）、著しく錆・腐食がある				
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり		
		×	スロープ	×	点字ブロック		
		×	エレベータ	×	多目的トイレ		
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電		
		×	屋上緑化				
	名板					正面玄関	
					写真なし		
外装1					外装2		
					写真なし		
その他1					その他2		
写真なし					写真なし		

基本情報	施設番号	42	施設名	井樋内団地		調査年月日	2017年11月21日
	建物番号	6	建物名	7棟		配置形態	併設
	建築年度	1979	延床面積	236.92	全景		
	耐震診断	未実施	耐震補強	不要			
	構造	コンクリートブロック造					
	階数	地上	2	地下			
調査項目	外壁の状況	良	良 ひび割れがない (0.2mm未満)、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない 中 ひび割れがある (0.2mm以上)、欠損・剥離等がある (2cm未満)、錆・腐食がある 悪 ひび割れがある (0.5mm以上)、欠損・剥離等がある (2cm以上)、著しく錆・腐食がある				
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり		
		×	スロープ	×	点字ブロック		
		×	エレベータ	×	多目的トイレ		
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電		
		×	屋上緑化				
	名板					正面玄関	
					写真なし		
外装1					外装2		
					写真なし		
その他1					その他2		
写真なし					写真なし		

施設情報	施設名	長洲町総合スポーツセンター			施設番号	43			
	所在地	長洲町姫ヶ浦1			公共施設等総合管理計画に基づく整備方針				
	所管課	生涯学習課			更新検討				
	大分類	スポーツ・レクリエーション系施設			＜施設位置図・全景写真＞				
	中分類	スポーツ施設							
	開設年	1977 年	施設形態	併設					
	敷地面積	5,105.84 m	延床面積	4,895.79 m					
	部屋数	15	空き部屋数	－					
	土地所有	町	施設所有	町					
	用途地域	工業地域							
	建ぺい率	60 %	容積率	200 %					
	バリアフリー	×	自動ドア	○	手すり	○	スロープ		
×		点字ブロック	×	エレベータ	○	多目的トイレ			
省エネ化		×	太陽光発電	×	風力発電	×	屋上緑化		
災害情報	洪水：河川浸水想定区域		高潮：高潮浸水想定区域						
	区域外		2.0m以上5.0m未満						
	土砂災害警戒区域等		津波：津波浸水想定区域						
	区域外		区域外						
管理運営情報	設置目的	町民の健康増進と福祉の向上							
	設置条例の根拠等	長洲町総合スポーツセンター設置及び管理に関する条例							
	職員数	町職員	0.3 人	嘱託職員	0.0 人	臨時職員	0.0 人	その他	0.0 人
	特殊事情	－							
	管理運営	管理運営委託		委託団体	長洲町SSC共同事業体代表者（株）サンアメニティ				
	料金区分	別紙							
	主な料金	別紙							

<施設カルテ【43】長洲町総合スポーツセンター>

	年度		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	単位（千円）												
管理運営収支情報	収入	使用料	9,206	8,627	7,989	7,342	4,302	0	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0	0	226	315	546	983	1,280	
		合計【a】	9,206	8,627	7,989	7,342	4,302	226	315	546	983	1,280	
	歳出	人件費 （給料・手当等）	21,810	21,088	20,210	25,868	13,662	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
		需用費	22,021	21,032	19,647	19,105	10,581	3,256	3,235	3,311	4,144	2,428	
		役務費	839	825	639	656	538	424	422	474	434	476	
		委託料	17,223	13,891	13,972	13,539	28,454	38,568	40,320	40,178	39,552	40,959	
		使用料及 賃借料	15	175	168	168	70	0	0	0	159	0	
		工事請負費	0	3,206	4,414	11,843	2,310	14,682	0	7,744	0	15,260	
		負担金補助金	100	100	100	100	100	100	100	100	110	110	
		その他 （賃金等）	63	50	508	717	1,203	473	1,769	341	1,939	224	
		合計【b】	62,071	60,367	59,658	71,995	56,919	59,003	47,346	53,648	47,839	60,957	
	収入【a】－歳出【b】 （税の投入額）		△ 52,865	△ 51,741	△ 51,670	△ 64,653	△ 52,616	△ 58,777	△ 47,031	△ 53,102	△ 46,856	△ 59,677	
	施設利用人数 合計（人）【c】		127,660	113,574	117,586	114,891	121,274	138,551	142,320	153,476	157,655	147,891	
	受益者負担金割合 【a/b】		14.8	14.3	13.4	10.2	7.6	0.4	0.7	1.0	2.1	2.1	
	利用者コスト（円） 【b/c】		486	532	507	627	469	426	333	350	303	412	
	※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。												
	※施設利用人数：消防施設：各分団団員数 保育所：園児数 小学校：児童数 中学校：生徒数 公営住宅：入居世帯数 浄水場：浄水場ごと給水人口 浄化センター：水洗化人口 斎苑：火葬体数												
建物情報	番号	建物名	建築年	築年数	構造	地上 階数	地下 階数	建築面積	延床面積	大規模 改修年	耐震 診断	耐震 補強	外壁 判定
	1	体育館棟（体育館）	1977	40	鉄骨鉄筋コンクリート造	1	0	1,589.70	1,450.15	－	実施済	不要	中
	2	体育館棟（トレーニングルーム）	1991	26	鉄骨鉄筋コンクリート造	1	0	270.42	216.26	－	不要	不要	良
	3	体育館棟（武道場）	1978	39	鉄骨鉄筋コンクリート造	1	0	486.00	450.00	2012	実施済	不要	中
	4	艇庫	1977	40	鉄骨鉄筋コンクリート造	1	0	864.00	864.00	2014	実施済	不要	中
	5	グラウンド管理棟	1976	41	コンクリートブロック造	1	0	38.88	38.88	－	未実施	未実施	悪
	6	テニスコート管理棟	1983	34	木造	1	0	68.40	68.40	－	不要	不要	良
	7	弓道場	1985	32	鉄骨造	1	0	331.94	281.00	－	不要	不要	悪
	8	室内温水プール	1993	24	鉄筋コンクリート造	2	0	1,456.50	1,527.10	－	不要	不要	悪
	9												
10													
備考													

施設名		長洲町総合スポーツセンター	施設番号		43				
改修履歴・計画									(千円)
年度	実施 種別	事業名称	修繕料	委託料 (設計)	委託料 (監理)	委託料 (その他)	工事 請負費	合計	
2004	実施	温水プール機器修繕（有圧扇シャッター他）	919	0	0	0	0	919	
2004	実施	プール機器（濾過機ポンプ、ヘッダー）修繕	962	0	0	0	0	962	
2005	実施	ホイストクレーン旋回減速機取替修繕	1,155	0	0	0	0	1,155	
2006	実施	グラウンド照明支柱建替工事	0	0	0	0	2,188	2,188	
2006	実施	B & G海洋センター体育館倉庫等改修工事	0	0	0	0	6,615	6,615	
2006	実施	長洲町総合グラウンド照明改修工事 基本設計・実施設計業務委託	0	1,071	0	0	0	1,071	
2007	実施	高圧地下ケーブル取替修繕	725	0	0	0	0	725	
2007	実施	長洲町温水プール内機器一式修繕	945	0	0	0	0	945	
2008	実施	長洲町温水プール内機器一式修繕	851	0	0	0	0	851	
2008	実施	グラウンド照明改修工事	0	0	0	0	3,206	3,206	
2009	実施	総合スポーツセンターグランド屋外放送 設備修繕	819	0	0	0	0	819	
2009	実施	温水プール内機器一式修繕	1,471	0	0	0	0	1,471	
2009	実施	長洲町総合グラウンド照明支柱建替 工事	0	0	0	0	4,359	4,359	
2010	実施	長洲町温水プール内機器一式修繕	588	0	0	0	0	588	
2010	実施	体育館バリアフリー整備工事	0	0	0	0	5,006	5,006	
2011	実施	室内温水プール設備機器等修繕	1,166	0	0	0	0	1,166	
2011	実施	長洲町総合グラウンド照明支柱建替 工事（1本柱1カ所）	0	0	0	0	2,310	2,310	
2012	実施	長洲町総合スポーツセンター高圧ケーブル等 取替工事	1,512	0	0	0	0	1,512	
2012	実施	B & G海洋センター体育館トイレ及び シャワー室等改修工事	0	0	0	0	3,124	3,124	
2012	実施	長洲町総合スポーツセンター武道場改 修（介護予防拠点）工事	0	0	0	0	7,581	7,581	
2012	実施	グラウンド照明支柱建替工事	0	0	0	0	2,665	2,665	
2012	実施	グラウンド屋外トイレ改修工事	0	0	0	0	1,313	1,313	
2013	実施	長洲町総合スポーツセンターテニスコ ート照明設備修繕工事	1,676	0	0	0	0	1,676	
2013	実施	総合スポーツセンターBコート照明灯 及び安定器取替修繕	515	0	0	0	0	515	
2014	実施	総合スポーツセンター温水プール部品 取替修繕	1,026	0	0	0	0	1,026	

※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。

施設名		長洲町総合スポーツセンター				施設番号		43	
改修履歴・計画									(千円)
年度	実施 種別	事業名称	修繕料	委託料 (設計)	委託料 (監理)	委託料 (その他)	工事 請負費	合計	
2014	実施	B & G 海洋センター艇庫改修工事設計業務委託	0	518	0	0	0	518	
2014	実施	B & G 海洋センター艇庫改修工事	0	0	0	0	7,744	7,744	
2015	実施	総合スポーツセンターグラウンド等電気設備改修工事	2,527	0	0	0	0	2,527	
2016	実施	総合スポーツセンターグラウンドベンチ屋根修繕	1,188	0	0	0	0	1,188	
2016	実施	総合スポーツセンター室内温水プール受信機交換	549	0	0	0	0	549	
2016	実施	B & G 海洋センター体育館改修工事設計業務委託	0	907	0	0	0	907	
2016	実施	長洲町 B & G 海洋センター体育館改修工事	0	0	0	0	15,260	15,260	

※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。


基本情報	施設番号	43	施設名	長洲町総合スポーツセンター	調査年月日	2017年11月20日
	建物番号	1	建物名	体育館棟（体育館）	配置形態	併設
	建築年度	1977	延床面積	1,450.15	全景	
	耐震診断	実施済	耐震補強	不要		
	構造	鉄骨鉄筋コンクリート造				
	階数	地上 1	地下 0			
調査項目	外壁の状況	中	良 中 悪 ひび割れがない（0.2mm未満）、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない ひび割れがある（0.2mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm未満）、錆・腐食がある ひび割れがある（0.5mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm以上）、著しく錆・腐食がある			
	バリアフリー	× 自動ドア		○ 手すり		
		○ スロープ		× 点字ブロック		
		× エレベータ		○ 多目的トイレ		
	省エネ化	× 太陽光発電		× 風力発電		
		× 屋上緑化				
	名板					正面玄関
写真なし						
外装1					外装2	
						
その他1					その他2	
						

基本情報	施設番号	43	施設名	長洲町総合スポーツセンター	調査年月日	2017年11月20日
	建物番号	2	建物名	体育館棟（トレーニングルーム）	配置形態	併設
	建築年度	1991	延床面積	216.26	全景	
	耐震診断	不要	耐震補強	不要		
	構造	鉄骨鉄筋コンクリート造				
	階数	地上 1	地下 0			
調査項目	外壁の状況	良	良 中 悪 ひび割れがない（0.2mm未満）、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない ひび割れがある（0.2mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm未満）、錆・腐食がある ひび割れがある（0.5mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm以上）、著しく錆・腐食がある			
	バリアフリー	× 自動ドア		○ 手すり		
		○ スロープ		× 点字ブロック		
		× エレベータ		× 多目的トイレ		
	省エネ化	× 太陽光発電		× 風力発電		
		× 屋上緑化				
	名板					正面玄関
写真なし						
外装1					外装2	
					写真なし	
その他1					その他2	
					写真なし	

基本情報	施設番号	43	施設名	長洲町総合スポーツセンター	調査年月日	2017年11月20日
	建物番号	3	建物名	体育館棟（武道場）	配置形態	併設
	建築年度	1978	延床面積	450.00	全景	
	耐震診断	実施済	耐震補強	不要		
	構造	鉄骨鉄筋コンクリート造				
	階数	地上 1	地下 0			
調査項目	外壁の状況	中	良	ひび割れがない（0.2mm未満）、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない		
			中	ひび割れがある（0.2mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm未満）、錆・腐食がある		
			悪	ひび割れがある（0.5mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm以上）、著しく錆・腐食がある		
	バリアフリー	×	自動ドア	○	手すり	
		○	スロープ	×	点字ブロック	
		×	エレベータ	×	多目的トイレ	
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電	
×		屋上緑化				
名板					正面玄関	
写真なし					写真なし	
外装1					外装2	
					写真なし	
その他1					その他2	
					写真なし	

<現況調査写真票【4304】長洲町総合スポーツセンター：艇庫>

基本情報	施設番号	43	施設名	長洲町総合スポーツセンター	調査年月日	2017年11月20日
	建物番号	4	建物名	艇庫	配置形態	併設
	建築年度	1977	延床面積	864.00	全景	
	耐震診断	実施済	耐震補強	不要		
	構造	鉄骨鉄筋コンクリート造				
	階数	地上	1	地下		
調査項目	外壁の状況	中	良	ひび割れがない(0.2mm未満)、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない		
			中	ひび割れがある(0.2mm以上)、欠損・剥離等がある(2cm未満)、錆・腐食がある		
			悪	ひび割れがある(0.5mm以上)、欠損・剥離等がある(2cm以上)、著しく錆・腐食がある		
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり	
		×	スロープ	×	点字ブロック	
		×	エレベータ	×	多目的トイレ	
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電	
×		屋上緑化				
名板					正面玄関	
写真なし						
外装1					外装2	
					写真なし	
その他1					その他2	
					写真なし	

基本情報	施設番号	43	施設名	長洲町総合スポーツセンター	調査年月日	2017年11月20日
	建物番号	5	建物名	グラウンド管理棟	配置形態	併設
	建築年度	1976	延床面積	38.88	全景	
	耐震診断	未実施	耐震補強	未実施		
	構造	コンクリートブロック造				
	階数	地上 1	地下 0			
調査項目	外壁の状況	悪	良	ひび割れがない (0.2mm未満)、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない		
		中		ひび割れがある (0.2mm以上)、欠損・剥離等がある (2cm未満)、錆・腐食がある		
		悪		ひび割れがある (0.5mm以上)、欠損・剥離等がある (2cm以上)、著しく錆・腐食がある		
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり	
		×	スロープ	×	点字ブロック	
		×	エレベータ	×	多目的トイレ	
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電	
×		屋上緑化				
名板				正面玄関		
写真なし						
外装1				外装2		
						
その他1				その他2		
				写真なし		

基本情報	施設番号	43	施設名	長洲町総合スポーツセンター	調査年月日	2017年11月20日
	建物番号	6	建物名	テニスコート管理棟	配置形態	併設
	建築年度	1983	延床面積	68.40	全景	
	耐震診断	不要	耐震補強	不要		
	構造	木造				
	階数	地上 1	地下 0			
調査項目	外壁の状況	良	良 中 悪 ひび割れがない(0.2mm未満)、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない ひび割れがある(0.2mm以上)、欠損・剥離等がある(2cm未満)、錆・腐食がある ひび割れがある(0.5mm以上)、欠損・剥離等がある(2cm以上)、著しく錆・腐食がある			
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり	
		×	スロープ	×	点字ブロック	
		×	エレベータ	×	多目的トイレ	
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電	
		×	屋上緑化			
	名板				正面玄関	
						
外装1				外装2		
				写真なし		
その他1				その他2		
				写真なし		

<現況調査写真票【4307】長洲町総合スポーツセンター：弓道場>

基本情報	施設番号	43	施設名	長洲町総合スポーツセンター	調査年月日	2017年11月20日
	建物番号	7	建物名	弓道場	配置形態	併設
	建築年度	1985	延床面積	281.00	全景	
	耐震診断	不要	耐震補強	不要		
	構造	鉄骨造				
	階数	地上 1	地下 0			
調査項目	外壁の状況	悪	良 ひび割れがない(0.2mm未満)、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない 中 ひび割れがある(0.2mm以上)、欠損・剥離等がある(2cm未満)、錆・腐食がある 悪 ひび割れがある(0.5mm以上)、欠損・剥離等がある(2cm以上)、著しく錆・腐食がある			
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり	
		×	スロープ	×	点字ブロック	
		×	エレベータ	×	多目的トイレ	
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電	
		×	屋上緑化			
	名板				正面玄関	
						
外装1				外装2		
						
その他1				その他2		
				写真なし		

基本情報	施設番号	43	施設名	長洲町総合スポーツセンター	調査年月日	2017年11月20日
	建物番号	8	建物名	室内温水プール	配置形態	併設
	建築年度	1993	延床面積	1,527.10	全景	
	耐震診断	不要	耐震補強	不要		
	構造	鉄筋コンクリート造				
	階数	地上 2	地下 0			
調査項目	外壁の状況	悪	良	ひび割れがない（0.2mm未満）、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない		
		中		ひび割れがある（0.2mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm未満）、錆・腐食がある		
		悪		ひび割れがある（0.5mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm以上）、著しく錆・腐食がある		
	バリアフリー	☐ 自動ドア		☐ 手すり		
		☐ スロープ		☒ 点字ブロック		
		☒ エレベータ		☐ 多目的トイレ		
	省エネ化	☒ 太陽光発電		☒ 風力発電		
☒ 屋上緑化						
名板				正面玄関		
						
外装1				外装2		
						
その他1				その他2		
						

施設情報	施設名	金魚と鯉の郷広場（金魚の館他）			施設番号	44			
	所在地	長洲町長洲3150			公共施設等総合管理計画に基づく整備方針				
	所管課	まちづくり課			維持保全				
	大分類	スポーツ・レクリエーション系施設			＜施設位置図・全景写真＞				
	中分類	レクリエーション施設・観光施設							
	開設年	1995 年	施設形態	併設					
	敷地面積	80,000.00 m ²	延床面積	1,325.90 m ²					
	部屋数	7	空き部屋数	－					
	土地所有	町	施設所有	町					
	用途地域	工業地域							
	建ぺい率	60 %	容積率	200 %					
	バリアフリー	○ 自動ドア	×	手すり					○ スロープ
		×	点字ブロック	×					エレベータ
省エネ化	○ 太陽光発電	×	風力発電	×	屋上緑化				
災害情報	洪水：河川浸水想定区域		高潮：高潮浸水想定区域						
	区域外		5.0m以上						
	土砂災害警戒区域等		津波：津波浸水想定区域						
	区域外		区域外						
管理運営情報	設置目的	地域の特性を活かした、憩い・やすらぎ・交流、豊かな自然と水生動植物とのふれあいの場を町民に提供し、もって町民の健康増進と文化的な生活向上に寄与することを目的とする。							
	設置条例の根拠等	金魚と鯉の郷広場条例 金魚と鯉の郷広場条例施行規則							
	職員数	町職員	1.0 人	嘱託職員	0.0 人	臨時職員	1.0 人	その他	0.0 人
	特殊事情	広場管理はシルバー人材センターからの3名による交代勤務。 館管理はシルバー2名及び臨時職員による交代勤務。							
	管理運営	直営		委託団体		－			
	料金区分	使用料 雑入							
	主な料金	施設使用料 館内売店電気料・鯉のイサ販売手数料・金魚すくい体験料							

<施設カルテ【44】金魚と鯉の郷広場（金魚の館他）>

年度	単位（千円）		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	収入		4,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	使用料		0	3,693	2,731	9,355	58,962	1,457	1,602	8,599	23,667	26,611
	その他		4,230	3,693	2,731	9,355	58,962	1,457	1,602	8,599	23,667	26,611
	合計【a】		0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000
歳出	人件費（給料・手当等）		8,036	4,690	6,472	3,902	5,539	6,326	6,876	5,867	5,672	5,457
	需用費		1,897	3,041	529	310	248	694	251	310	298	304
	役務費		10,385	5,687	7,407	20,943	14,885	9,002	14,363	12,769	14,282	12,664
	委託料		741	115	452	0	0	55	183	113	113	110
	使用料及賃借料		0	0	0	0	79,443	0	0	2,851	27,890	38,007
	工事請負費		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金補助金		341	57	962	131	3,040	3,562	3,328	1,519	1,514	1,514
	その他（賃金等）		21,403	13,589	15,822	25,286	103,156	19,639	30,001	28,430	54,769	63,056
	合計【b】		△ 17,173	△ 9,896	△ 13,091	△ 15,931	△ 44,194	△ 18,182	△ 28,398	△ 19,831	△ 31,103	△ 36,444
収入【a】－歳出【b】（税の投入額）			113,793	35,867	39,990	38,162	52,879	204,197	224,632	256,419	285,847	266,539
施設利用人数合計（人）【c】			19.8	27.2	17.3	37.0	57.2	7.4	5.3	30.2	43.2	42.2
受益者負担金割合【a/b】			188	379	396	663	1,951	96	134	111	192	237
利用者コスト（円）【b/c】		※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。										
		※施設利用人数：消防施設：各分団団員数 保育所：園児数 小学校：児童数 中学校：生徒数 公営住宅：入居世帯数 浄水場：浄水場ごと給水人口 浄化センター：水洗化人口 斎苑：火葬体数										


建物情報	番号	建物名	建築年	築年数	構造	地上階数	地下階数	建築面積	延床面積	大規模改修年	耐震診断	耐震補強	外壁判定
	1	金魚の館	1994	23	鉄筋コンクリート造	1	0	1,046.00	1,046.00	2011	不要	不要	良
	2	金魚みこし展示館	1996	21	鉄骨造	1	0	279.90	279.90	－	不要	不要	悪
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												

備考	
----	--

施設名		金魚と鯉の郷広場（金魚の館他）				施設番号		44	
改修履歴・計画									(千円)
年度	実施 種別	事業名称	修繕料	委託料 (設計)	委託料 (監理)	委託料 (その他)	工事 請負費	合計	
2007	実施	金魚の館映像施設改良	672	0	0	0	0	672	
2009	実施	修景池防護柵修繕	903	0	0	0	0	903	
2009	実施	木製遊具修繕	756	0	0	0	0	756	
2010	実施	館修繕工事	0	6,405	0	0	0	6,405	
2011	実施	館修繕工事	0	0	2,888	0	77,175	80,063	
2011	実施	太陽光発電設備設置	0	0	0	0	2,268	2,268	
2012	実施	自動給水装置等修繕	1,308	0	0	0	0	1,308	
2014	実施	自動給水装置等修繕	810	0	0	0	0	810	
2014	実施	トイレ等改修工事	0	3,942	0	0	0	3,942	
2014	実施	屋外ベンチ等改修	0	0	0	0	2,851	2,851	
2015	実施	広場内トイレ等改修	0	0	2,152	0	25,285	27,437	
2015	実施	台風倒木撤去	0	0	0	913	0	913	
2015	実施	広場案内板更新	0	0	0	0	1,426	1,426	
2015	実施	照明設備増設	0	0	0	0	834	834	
2016	実施	広場内トイレ等改修	0	0	2,152	0	23,316	25,468	

※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。

<現況調査写真票【4401】金魚と鯉の郷広場（金魚の館他）：金魚の館>

基本情報	施設番号	44	施設名	金魚と鯉の郷広場（金魚の館他）		調査年月日	2017年11月20日
	建物番号	1	建物名	金魚の館		配置形態	併設
	建築年度	1994	延床面積	1,046.00	全景		
	耐震診断	不要	耐震補強	不要			
	構造	鉄筋コンクリート造					
	階数	地上	1	地下			
調査項目	外壁の状況	良	良 中 悪 ひび割れがない（0.2mm未満）、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない ひび割れがある（0.2mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm未満）、錆・腐食がある ひび割れがある（0.5mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm以上）、著しく錆・腐食がある				
	バリアフリー	○ 自動ドア		× 手すり			
		○ スロープ		× 点字ブロック			
		× エレベータ		○ 多目的トイレ			
	省エネ化	○ 太陽光発電		× 風力発電			
		× 屋上緑化					
	名板				正面玄関		
							
外装1				外装2			
				写真なし			
その他1				その他2			
				写真なし			

基本情報	施設番号	44	施設名	金魚と鯉の郷広場（金魚の館他）		調査年月日	2017年11月20日
	建物番号	2	建物名	金魚みこし展示館		配置形態	併設
	建築年度	1996	延床面積	279.90		全景	
	耐震診断	不要	耐震補強	不要			
	構造	鉄骨造					
	階数	地上	1	地下	0		
調査項目	外壁の状況	悪	良	ひび割れがない（0.2mm未満）、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない			
			中	ひび割れがある（0.2mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm未満）、錆・腐食がある			
			悪	ひび割れがある（0.5mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm以上）、著しく錆・腐食がある			
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり		
		○	スロープ	×	点字ブロック		
		×	エレベータ	×	多目的トイレ		
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電		
×		屋上緑化					
名板						正面玄関	
写真なし							
外装1						外装2	
						写真なし	
その他1						その他2	
写真なし						写真なし	

施設情報	施設名	高田浄水場					施設番号	45					
	所在地	長洲町宮野2323-2					公共施設等総合管理計画に基づく整備方針						
	所管課	水道課					維持保全						
	大分類	上水道施設					＜施設位置図・全景写真＞						
	中分類	上水道施設											
	開設年	2004 年		施設形態	単独								
	敷地面積	4,274.88 m ²		延床面積	200.07 m ²								
	部屋数	4		空き部屋数	－								
	土地所有	町		施設所有	町								
	用途地域	用途地域の指定なし											
	建ぺい率	70 %		容積率	200 %								
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり	×						スロープ	
×		点字ブロック	×	エレベータ	×	多目的トイレ							
省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電	×	屋上緑化							
災害情報	洪水：河川浸水想定区域			高潮：高潮浸水想定区域									
	区域外			区域外									
	土砂災害警戒区域等			津波：津波浸水想定区域									
	区域外			区域外									
管理運営情報	設置目的	水源（地下水）から取り入れた水を浄化して、飲料に適する安全な水質に処理し、お客様への安定した水供給を行うことを目的とする。											
	設置条例の根拠等	水道法											
	職員数	町職員	0.2	人	嘱託職員	0.0	人	臨時職員	0.0	人	その他	0.0	人
	特殊事情	当町は、地形的に平地であり、配水池からの自然流下が困難なため、配水ポンプからの直送で配水を行っている。											
	管理運営	直営			委託団体	－							
	料金区分	料金改定後（平成20年5月1日施行）：用途及びメーター口径m/m 一般用13mm 10m ³ まで990円、20mm 10m ³ まで1,320円、25・30mm 15m ³ まで2,070円、40mm～200mm（基本水量なし）40mm1,720円、50mm 2,590円、75mm 5,580円、100mm 9,300円、150mm 18,600円、200mm 27,900円、超過料金 1 m ³ につき132円、用途一般用の他に一時用料金有											
主な料金	水道料金												

<施設カルテ【45】高田浄水場>

年度 単位（千円）		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
管理運営収支情報	収入	使用料	63,649	75,372	78,309	78,752	78,602	75,904	74,104	72,882	72,251	73,478
		その他	37,602	81,868	29,651	13,734	3,030	3,433	3,127	37,139	53,081	3,366
		合計【a】	101,251	157,240	107,960	92,486	81,632	79,337	77,231	110,021	125,331	76,844
	歳出	人件費 （給料・手当等）	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		需用費	1,304	735	1,254	4,395	3,413	3,591	4,742	4,957	4,675	6,593
		役務費	371	375	377	424	392	390	276	279	279	436
		委託料	1,922	1,776	1,996	1,444	1,288	1,727	649	904	949	1,337
		使用料及 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		工事請負費	0	105,674	6,648	6,317	3,359	0	0	3,359	0	0
		負担金補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他 （賃金等）	440	407	490	490	486	451	320	281	296	494
		合計【b】	5,536	110,468	12,264	14,569	10,437	7,659	7,487	11,280	7,698	10,360
	収入【a】－歳出【b】 （税の投入額）		95,715	46,772	95,696	77,917	71,195	71,678	69,744	98,741	117,633	66,485
	施設利用人数 合計（人）【c】		4,809	4,753	4,767	4,834	5,255	5,119	5,057	5,062	5,030	4,953
	受益者負担金割合 【a/b】		1,828.8	142.3	880.3	634.8	782.1	1,035.9	1,031.5	975.4	1,628.1	741.8
	利用者コスト（円） 【b/c】		1,151	23,242	2,573	3,014	1,986	1,496	1,481	2,228	1,530	2,092
	※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。											
	※施設利用人数：消防施設：各分団団員数 保育所：園児数 小学校：児童数 中学校：生徒数 公営住宅：入居世帯数 浄水場：浄水場ごと給水人口 浄化センター：水洗化人口 斎苑：火葬体数											

建物情報	番号	建物名	建築年	築年数	構造	地上 階数	地下 階数	建築面積	延床面積	大規模 改修年	耐震 診断	耐震 補強	外壁 判定
	1	高田浄水場	2003	14	鉄筋コンクリート造	1	0	200.07	200.07	－	不要	不要	中
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												

備考	
----	--

<現況調査写真票【4501】高田浄水場：高田浄水場>

基本情報	施設番号	45	施設名	高田浄水場	調査年月日	2017年11月20日
	建物番号	1	建物名	高田浄水場	配置形態	単独
	建築年度	2003	延床面積	200.07	全景	
	耐震診断	不要	耐震補強	不要		
	構造	鉄筋コンクリート造				
	階数	地上	1	地下		
調査項目	外壁の状況	中	良	ひび割れがない(0.2mm未満)、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない		
			中	ひび割れがある(0.2mm以上)、欠損・剥離等がある(2cm未満)、錆・腐食がある		
			悪	ひび割れがある(0.5mm以上)、欠損・剥離等がある(2cm以上)、著しく錆・腐食がある		
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり	
		×	スロープ	×	点字ブロック	
		×	エレベータ	×	多目的トイレ	
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電	
×		屋上緑化				
名板					正面玄関	
						
外装1					外装2	
					写真なし	
その他1					その他2	
						

施設情報	施設名	梅田浄水場				施設番号	46						
	所在地	長洲町梅田584				公共施設等総合管理計画に基づく整備方針							
	所管課	水道課				維持保全							
	大分類	上水道施設				＜施設位置図・全景写真＞							
	中分類	上水道施設											
	開設年	1961 年		施設形態	単独								
	敷地面積	1,367.38 m ²		延床面積	244.30 m ²								
	部屋数	3		空き部屋数	－								
	土地所有	町		施設所有	町								
	用途地域	第一種低層住居専用地域											
	建ぺい率	50 %		容積率	100 %								
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり					×	スロープ		
×		点字ブロック	×	エレベータ	×					多目的トイレ			
省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電	×	屋上緑化							
災害情報	洪水：河川浸水想定区域			高潮：高潮浸水想定区域									
	区域外			2.0m以上5.0m未満									
	土砂災害警戒区域等			津波：津波浸水想定区域									
	区域外			区域外									
管理運営情報	設置目的	水源（地下水）から取り入れた水を浄化して、飲料に適する安全な水質に処理し、お客様への安定した水供給を行うことを目的とする。											
	設置条例の根拠等	水道法											
	職員数	町職員	0.2	人	嘱託職員	0.0	人	臨時職員	0.0	人	その他	0.0	人
	特殊事情	当町は、地形的に平地であり、配水池からの自然流下が困難なため、配水ポンプからの直送で配水を行っている。											
	管理運営	直営				委託団体	－						
	料金区分	料金改定後（平成20年5月1日施行）：用途及びメーター口径m/m 一般用13mm 10m ³ まで990円、20mm 10m ³ まで1,320円、25・30mm 15m ³ まで2,070円、40mm～200mm（基本水量なし）40mm1,720円、50mm 2,590円、75mm 5,580円、100mm 9,300円、150mm 18,600円、200mm 27,900円、超過料金 1 m ³ につき132円、用途一般用の他に一時用料金有											
	主な料金	水道料金											

<施設カルテ【46】梅田浄水場>

年度 単位（千円）		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
管理運営収支情報	収入	使用料	42,433	50,248	52,206	52,501	52,401	50,602	49,402	48,588	48,167	48,986
		その他	25,068	54,579	19,767	9,156	2,020	2,289	2,085	24,759	35,387	2,244
		合計【a】	67,501	104,827	71,973	61,657	54,421	52,891	51,487	73,347	83,554	51,230
	歳出	人件費 （給料・手当等）	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		需用費	6,608	4,290	3,797	4,385	4,383	4,385	4,742	4,957	4,675	3,756
		役務費	247	250	251	282	261	260	276	279	279	291
		委託料	2,961	1,656	3,116	963	1,909	934	979	904	949	891
		使用料及 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		工事請負費	71,265	152,836	46,496	78,012	0	0	0	0	0	0
		負担金補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他 （賃金等）	293	272	9,168	326	671	301	320	281	296	362
		合計【b】	82,375	160,304	63,827	84,968	8,223	6,880	7,317	7,421	7,198	6,300
	収入【a】－歳出【b】 （税の投入額）		△ 14,874	△ 55,477	8,146	△ 23,311	46,198	46,011	44,170	65,926	76,356	44,930
	施設利用人数 合計（人）【c】		5,320	5,226	5,169	5,079	4,616	4,533	4,490	4,466	4,435	4,409
	受益者負担金割合 【a/b】		81.9	65.4	112.8	72.6	661.8	768.7	703.6	988.3	1,160.8	813.2
	利用者コスト（円） 【b/c】		15,484	30,674	12,348	16,729	1,781	1,518	1,630	1,662	1,623	1,429
	※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。											
	※施設利用人数：消防施設：各分団団員数 保育所：園児数 小学校：児童数 中学校：生徒数 公営住宅：入居世帯数 浄水場：浄水場ごと給水人口 浄化センター：水洗化人口 斎苑：火葬体数											

建物情報	番号	建物名	建築年	築年数	構造	地上 階数	地下 階数	建築面積	延床面積	大規模 改修年	耐震 診断	耐震 補強	外壁 判定
	1	梅田浄水場	2007	10	鉄筋コンクリート造	1	2	81.43	244.30	－	不要	不要	中
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												

備考	
----	--

施設名		梅田浄水場				施設番号		46
改修履歴・計画								(千円)
年度	実施 種別	事業名称	修繕料	委託料 (設計)	委託料 (監理)	委託料 (その他)	工事 請負費	合計
2010	実施	連絡道路等舗装	1,997	0	0	0	0	1,997

※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。

基本情報	施設番号	46	施設名	梅田浄水場	調査年月日	2017年11月20日
	建物番号	1	建物名	梅田浄水場	配置形態	単独
	建築年度	2007	延床面積	244.30	全景	
	耐震診断	不要	耐震補強	不要		
	構造	鉄筋コンクリート造				
	階数	地上	1	地下		
調査項目	外壁の状況	中	良 中 悪 ひび割れがない(0.2mm未満)、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない ひび割れがある(0.2mm以上)、欠損・剥離等がある(2cm未満)、錆・腐食がある ひび割れがある(0.5mm以上)、欠損・剥離等がある(2cm以上)、著しく錆・腐食がある			
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり	
		×	スロープ	×	点字ブロック	
		×	エレベータ	×	多目的トイレ	
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電	
		×	屋上緑化			
	名板					正面玄関
						
外装1					外装2	
						
その他1					その他2	
						

施設情報	施設名	腹赤浄水場			施設番号	47				
	所在地	長洲町腹赤681			公共施設等総合管理計画に基づく整備方針					
	所管課	水道課			維持保全					
	大分類	上水道施設			＜施設位置図・全景写真＞					
	中分類	上水道施設								
	開設年	1973 年	施設形態	単独						
	敷地面積	3,500.00 m ²	延床面積	377.60 m ²						
	部屋数	5	空き部屋数	－						
	土地所有	町	施設所有	町						
	用途地域	用途地域の指定なし								
建ぺい率	70 %	容積率	200 %							
バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり					×	スロープ
	×	点字ブロック	×	エレベータ					×	多目的トイレ
省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電					×	屋上緑化
災害情報	洪水：河川浸水想定区域		高潮：高潮浸水想定区域							
	区域外		区域外							
	土砂災害警戒区域等		津波：津波浸水想定区域							
	区域外		区域外							
管理運営情報	設置目的	水源（地下水）から取り入れた水を浄化して、飲料に適する安全な水質に処理し、お客様への安定した水供給を行うことを目的とする。								
	設置条例の根拠等	水道法								
	職員数	町職員	0.2 人	嘱託職員	0.0 人	臨時職員	0.0 人	その他	0.0 人	
	特殊事情	当町は、地形的に平地であり、配水池からの自然流下が困難なため、配水ポンプからの直送で配水を行っている。								
	管理運営	直営		委託団体		－				
	料金区分	料金改定後（平成20年5月1日施行）：用途及びメーター口径m/m 一般用13mm 10m ³ まで990円、20mm 10m ³ まで1,320円、25・30mm 15m ³ まで2,070円、40mm～200mm（基本水量なし）40mm1,720円、50mm 2,590円、75mm 5,580円、100mm 9,300円、150mm 18,600円、200mm 27,900円、超過料金 1 m ³ につき132円、用途一般用の他に一時用料金有								
主な料金	水道料金									



<施設カルテ【47】腹赤浄水場>

年度 単位（千円）		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
収入	使用料	106,082	125,620	130,515	131,253	131,003	126,506	123,506	121,470	120,418	122,464
	その他	62,670	136,447	49,418	22,890	5,051	5,722	5,212	61,899	88,468	5,610
	合計【a】	168,752	262,067	179,933	154,143	136,053	132,228	128,719	183,368	208,885	128,074
歳出	人件費 （給料・手当等）	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
	需用費	6,676	6,748	6,668	5,494	5,159	5,254	6,577	6,962	7,255	5,475
	役務費	618	626	628	706	653	650	689	698	696	727
	委託料	3,203	2,960	3,327	2,407	3,984	15,250	4,967	5,175	2,723	2,228
	使用料及 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	工事請負費	0	8,558	0	0	0	0	0	256,316	293,730	9,820
	負担金補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	78	0
	その他 （賃金等）	733	679	816	816	810	752	813	703	740	785
	合計【b】	13,730	22,070	13,939	11,924	13,106	24,406	15,546	272,354	307,722	21,535
収入【a】－歳出【b】 （税の投入額）		155,022	239,996	165,994	142,220	122,948	107,822	113,172	△ 88,986	△ 98,837	106,539
施設利用人数 合計（人）【c】		6,979	6,941	6,854	6,800	6,812	6,759	6,713	6,714	6,667	6,563
受益者負担金割合 【a/b】		1,229.1	1,187.4	1,290.8	1,292.7	1,038.1	541.8	828.0	67.3	67.9	594.7
利用者コスト（円） 【b/c】		1,967	3,180	2,034	1,754	1,924	3,611	2,316	40,565	46,156	3,281
※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。											
※施設利用人数：消防施設：各分団団員数 保育所：園児数 小学校：児童数 中学校：生徒数 公営住宅：入居世帯数 浄水場：浄水場ごと給水人口 浄化センター：水洗化人口 斎苑：火葬体数											

建物情報	番号	建物名	建築年	築年数	構造	地上 階数	地下 階数	建築面積	延床面積	大規模 改修年	耐震 診断	耐震 補強	外壁 判定
	1	腹赤浄水場	2014	3	鉄筋コンクリート造	2	1	125.87	377.60	－	不要	不要	良
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												

備考	
----	--

基本情報	施設番号	47	施設名	腹赤浄水場	調査年月日	2017年11月20日
	建物番号	1	建物名	腹赤浄水場	配置形態	単独
	建築年度	2014	延床面積	377.60	全景	
	耐震診断	不要	耐震補強	不要		
	構造	鉄筋コンクリート造				
	階数	地上 2	地下 1			
調査項目	外壁の状況	良	良 ひび割れがない（0.2mm未満）、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない 中 ひび割れがある（0.2mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm未満）、錆・腐食がある 悪 ひび割れがある（0.5mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm以上）、著しく錆・腐食がある			
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり	
		×	スロープ	×	点字ブロック	
		×	エレベータ	×	多目的トイレ	
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電	
		×	屋上緑化			
	名板					正面玄関
写真なし						
外装1					外装2	
					写真なし	
その他1					その他2	
						

施設情報	施設名	浄化センター					施設番号	48					
	所在地	長洲町姫ヶ浦2					公共施設等総合管理計画に基づく整備方針						
	所管課	下水道課					更新検討						
	大分類	下水道施設					＜施設位置図・全景写真＞						
	中分類	下水道施設											
	開設年	1985 年		施設形態	併設								
	敷地面積	25,800.00 m ²		延床面積	6,218.53 m ²								
	部屋数	48		空き部屋数	－								
	土地所有	町		施設所有	町								
	用途地域	工業地域											
	建ぺい率	60 %		容積率	200 %								
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり	×	スロープ						
×		点字ブロック	×	エレベータ	×	多目的トイレ							
省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電	×	屋上緑化							
災害情報	洪水：河川浸水想定区域			高潮：高潮浸水想定区域									
	区域外			1.0m以上2.0m未満									
	土砂災害警戒区域等			津波：津波浸水想定区域									
	区域外			区域外									
管理運営情報	設置目的	下水道污水处理施設											
	設置条例の根拠等	下水道法											
	職員数	町職員	2.0	人	嘱託職員	0.0	人	臨時職員	0.0	人	その他	13.0	人
	特殊事情	直営の管理運営ですが、施設の維持管理については業務を委託している。											
	管理運営	直営			委託団体		有明環境技研株式会社						
	料金区分	使用料											
	主な料金	下水道使用料											

<施設カルテ【48】浄化センター>

年度		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
単位（千円）											
収入	使用料	62,868	65,177	67,975	67,763	66,194	76,202	69,368	83,582	80,695	76,818
	その他	53,270	44,824	48,748	46,746	46,818	45,296	48,355	57,512	56,333	58,597
	合計【a】	116,138	110,001	116,723	114,509	113,012	121,498	117,723	141,093	137,028	135,415
歳出	人件費 （給料・手当等）	15,900	15,998	16,972	17,053	17,598	17,044	14,977	15,266	15,682	15,365
	需用費	25,368	25,398	28,119	25,419	24,309	26,431	30,142	34,453	34,026	33,664
	役務費	628	632	632	643	634	1,012	1,176	669	669	704
	委託料	74,211	67,941	70,635	69,792	69,555	71,612	71,024	90,150	85,754	84,185
	使用料及 賃借料	0	0	83	75	90	104	129	136	161	180
	工事請負費	0	0	0	1,502	0	3,518	0	0	0	0
	負担金補助金	0	0	0	0	81	0	0	23	24	0
	その他 （賃金等）	32	32	281	25	744	1,776	275	397	714	1,317
	合計【b】	116,138	110,001	116,723	114,509	113,012	121,498	117,723	141,093	137,028	135,415
収入【a】－歳出【b】 （税の投入額）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設利用人数 合計（人）【c】		13,473	13,539	13,630	13,811	14,000	13,893	13,897	13,987	13,942	13,902
受益者負担金割合 【a/b】		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
利用者コスト（円） 【b/c】		8,620	8,125	8,564	8,291	8,072	8,745	8,471	10,087	9,828	9,741
※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。											
※施設利用人数：消防施設：各分団団員数 保育所：園児数 小学校：児童数 中学校：生徒数 公営住宅：入居世帯数 浄水場：浄水場ごと給水人口 浄化センター：水洗化人口 斎苑：火葬体数											

建物情報	番号	建物名	建築年	築年数	構造	地上 階数	地下 階数	建築面積	延床面積	大規模 改修年	耐震 診断	耐震 補強	外壁 判定
	1	管理棟	1982	35	鉄筋コンクリート造	3	3	915.22	5,491.29	2016	実施済	実施済	悪
	2	用水設備棟	1984	33	鉄筋コンクリート造	1	0	128.17	128.17	－	不要	不要	中
	3	処理水再利用施設	1996	21	鉄筋コンクリート造	1	0	421.63	421.63	－	不要	不要	中
	4	浦川汚水中継ポンプ場	1985	32	鉄筋コンクリート造	1	0	89.17	89.17	－	不要	不要	良
	5	嘉永川汚水中継ポンプ場	1988	29	鉄筋コンクリート造	1	0	88.27	88.27	－	不要	不要	中
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												

備考	
----	--

施設名		浄化センター				施設番号		48	
改修履歴・計画									(千円)
年度	実施 種別	事業名称	修繕料	委託料 (設計)	委託料 (監理)	委託料 (その他)	工事 請負費	合計	
2006	実施	長洲町浄化センター返送汚泥ポンプ 修繕工事	1,071	0	0	0	0	1,071	
2006	実施	長洲町浄化センター放流計修繕工事	2,485	0	0	0	0	2,485	
2006	実施	長洲町浄化センター最終沈殿池修繕 工事	977	0	0	0	0	977	
2006	実施	長洲町浄化センター最初沈殿池機械 設備改良工事	0	0	0	0	5,250	5,250	
2007	実施	消化タンク修繕工事	2,524	0	0	0	0	2,524	
2007	実施	浄化センターポンプ設備修繕工事	4,178	0	0	0	0	4,178	
2007	実施	浄化センター等再構築詳細設計業務 委託	0	0	0	22,300	0	22,300	
2008	実施	長洲町浄化センター消毒設備修繕工 事	3,631	0	0	0	0	3,631	
2008	実施	長洲町浄化センター沈砂室ほか電気 設備修繕工事	1,754	0	0	0	0	1,754	
2008	実施	水処理設備改築及び汚泥処理設備 再構築詳細設計委託	0	0	0	122,000	0	122,000	
2009	実施	長洲町浄化センター送風機室設備修 繕工事	2,912	0	0	0	0	2,912	
2009	実施	長洲町浄化センターエアレーションタンク 設備修繕工事その1	3,287	0	0	0	0	3,287	
2009	実施	長洲町浄化センターエアレーションタンク 設備修繕工事その2	2,100	0	0	0	0	2,100	
2009	実施	長洲町浄化センターガスホルダー修繕 工事	1,034	0	0	0	0	1,034	
2009	実施	浄化センター汚泥処理設備工事委託	0	0	0	84,600	0	84,600	
2009	実施	浄化センター水処理設備工事委託	0	0	0	29,400	0	29,400	
2010	実施	長洲町浄化センターエアレーションタンク 設備修繕工事	5,751	0	0	0	0	5,751	
2010	実施	浄化センター管理棟空調機取付工事	0	0	0	0	1,502	1,502	
2010	実施	浄化センター汚泥処理設備工事委託	0	0	0	292,900	0	292,900	
2010	実施	浄化センター汚泥処理設備詳細設計 委託	0	0	0	7,000	0	7,000	
2011	実施	長洲町浄化センターエアレーションタンク 設備修繕工事	4,988	0	0	0	0	4,988	
2011	実施	浄化センター水処理設備工事委託	0	0	0	12,000	0	12,000	
2012	実施	鋼製建具・玄関Pタイル修繕	662	0	0	0	0	662	
2012	実施	設備修繕工事	3,675	0	0	0	0	3,675	
2012	実施	非常用発電機設備他修繕工事	2,418	0	0	0	0	2,418	

※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。

施設名		浄化センター				施設番号		48	
改修履歴・計画									(千円)
年度	実施 種別	事業名称	修繕料	委託料 (設計)	委託料 (監理)	委託料 (その他)	工事 請負費	合計	
2012	実施	浄化センターフェンス	0	0	0	0	1,103	1,103	
2012	実施	管理棟空調取付工事	0	0	0	0	2,415	2,415	
2012	実施	浄化センター水処理設備工事委託	0	0	0	148,800	0	148,800	
2013	実施	浄化センター不具合箇所修繕	7,200	0	0	0	0	7,200	
2013	実施	機械濃縮棟詳細設計委託	0	0	0	5,600	0	5,600	
2013	実施	浄化センター水処理設備工事委託	0	0	0	21,000	0	21,000	
2014	実施	長洲町浄化センター修繕工事（その 1）	4,774	0	0	0	0	4,774	
2014	実施	長洲町浄化センター修繕工事（その 2）	3,510	0	0	0	0	3,510	
2014	実施	長洲町浄化センター修繕工事（その 3）	864	0	0	0	0	864	
2014	実施	浄化センター特殊電源設備更新工事 委託料	0	0	0	42,200	0	42,200	
2014	実施	浄化センター電気設備更新工事委託 料	0	0	0	67,200	0	67,200	
2014	実施	機械濃縮施設詳細設計業務委託	0	0	0	11,000	0	11,000	
2015	実施	長洲町浄化センター等修繕工事（そ の2）	7,872	0	0	0	0	7,872	
2015	実施	長洲町浄化センター修繕工事（その 3）	2,052	0	0	0	0	2,052	
2015	実施	浄化センター電気設備更新工事委託	0	0	0	212,000	0	212,000	
2015	実施	浄化センター受変電設備更新工事委 託	0	0	0	79,820	0	79,820	
2015	実施	管理棟等改築実施設計業務委託	0	0	0	28,000	0	28,000	
2016	実施	長洲町浄化センター修繕工事（その 1）	8,352	0	0	0	0	8,352	
2016	実施	長洲町浄化センター修繕工事（その 2）	3,362	0	0	0	0	3,362	
2016	実施	長洲町浄化センター修繕工事（その 3）	1,121	0	0	0	0	1,121	
2016	実施	長洲町浄化センター修繕工事（その 4）	99	0	0	0	0	99	
2016	実施	長洲町浄化センター内備品修繕業務	117	0	0	0	0	117	
2016	実施	浄化センター電気設備更新工事委託	0	0	0	69,000	0	69,000	
2016	実施	浄化センター沈砂池改修詳細設計委 託	0	0	0	26,900	0	26,900	

※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。


<現況調査写真票【4801】浄化センター：管理棟>

基本情報	施設番号	48	施設名	浄化センター	調査年月日	2017年11月20日
	建物番号	1	建物名	管理棟	配置形態	併設
	建築年度	1982	延床面積	5,491.29	全景	
	耐震診断	実施済	耐震補強	実施済		
	構造	鉄筋コンクリート造				
	階数	地上 3	地下 3			
調査項目	外壁の状況	悪	良 中 悪 ひび割れがない(0.2mm未満)、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない ひび割れがある(0.2mm以上)、欠損・剥離等がある(2cm未満)、錆・腐食がある ひび割れがある(0.5mm以上)、欠損・剥離等がある(2cm以上)、著しく錆・腐食がある			
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり	
		×	スロープ	×	点字ブロック	
		×	エレベータ	×	多目的トイレ	
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電	
		×	屋上緑化			
	名板					正面玄関
						
外装1					外装2	
						
その他1					その他2	
					写真なし	

＜現況調査写真票【4802】浄化センター：用水設備棟＞

基本情報	施設番号	48	施設名	浄化センター	調査年月日	2017年11月20日
	建物番号	2	建物名	用水設備棟	配置形態	併設
	建築年度	1984	延床面積	128.17	全景	
	耐震診断	不要	耐震補強	不要		
	構造	鉄筋コンクリート造				
	階数	地上	1	地下		
調査項目	外壁の状況	中	良	ひび割れがない（0.2mm未満）、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない		
			中	ひび割れがある（0.2mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm未満）、錆・腐食がある		
			悪	ひび割れがある（0.5mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm以上）、著しく錆・腐食がある		
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり	
		×	スロープ	×	点字ブロック	
		×	エレベータ	×	多目的トイレ	
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電	
×		屋上緑化				
名板				正面玄関		
写真なし						
外装1				外装2		
						
その他1				その他2		
写真なし				写真なし		

<現況調査写真票【4803】浄化センター：処理水再利用施設>

基本情報	施設番号	48	施設名	浄化センター	調査年月日	2017年11月20日
	建物番号	3	建物名	処理水再利用施設	配置形態	併設
	建築年度	1996	延床面積	421.63	全景	
	耐震診断	不要	耐震補強	不要		
	構造	鉄筋コンクリート造				
	階数	地上	1	地下		
調査項目	外壁の状況	中	良 中 悪 ひび割れがない（0.2mm未満）、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない ひび割れがある（0.2mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm未満）、錆・腐食がある ひび割れがある（0.5mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm以上）、著しく錆・腐食がある			
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり	
		×	スロープ	×	点字ブロック	
		×	エレベータ	×	多目的トイレ	
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電	
		×	屋上緑化			
	名板				正面玄関	
写真なし						
外装1				外装2		
				写真なし		
その他1				その他2		
写真なし				写真なし		

<現況調査写真票【4804】浄化センター：浦川汚水中継ポンプ場>

基本情報	施設番号	48	施設名	浄化センター	調査年月日	2017年11月21日
	建物番号	4	建物名	浦川汚水中継ポンプ場	配置形態	併設
	建築年度	1985	延床面積	89.17	全景	
	耐震診断	不要	耐震補強	不要		
	構造	鉄筋コンクリート造				
	階数	地上	1	地下		
調査項目	外壁の状況	良	良 ひび割れがない (0.2mm未満)、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない 中 ひび割れがある (0.2mm以上)、欠損・剥離等がある (2cm未満)、錆・腐食がある 悪 ひび割れがある (0.5mm以上)、欠損・剥離等がある (2cm以上)、著しく錆・腐食がある			
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり	
		×	スロープ	×	点字ブロック	
		×	エレベータ	×	多目的トイレ	
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電	
		×	屋上緑化			
	名板				正面玄関	
						
外装1				外装2		
				写真なし		
その他1				その他2		
写真なし				写真なし		

<現況調査写真票【4805】浄化センター：嘉永川汚水中継ポンプ場>

基本情報	施設番号	48	施設名	浄化センター	調査年月日	2017年11月20日
	建物番号	5	建物名	嘉永川汚水中継ポンプ場	配置形態	併設
	建築年度	1988	延床面積	88.27	全景	
	耐震診断	不要	耐震補強	不要		
	構造	鉄筋コンクリート造				
	階数	地上	1	地下		
調査項目	外壁の状況	中	良 中 悪 ひび割れがない(0.2mm未満)、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない ひび割れがある(0.2mm以上)、欠損・剥離等がある(2cm未満)、錆・腐食がある ひび割れがある(0.5mm以上)、欠損・剥離等がある(2cm以上)、著しく錆・腐食がある			
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり	
		×	スロープ	×	点字ブロック	
		×	エレベータ	×	多目的トイレ	
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電	
		×	屋上緑化			
	名板				正面玄関	
						
外装1				外装2		
				写真なし		
その他1				その他2		
写真なし				写真なし		

施設情報	施設名	磯町内倉庫				施設番号	49				
	所在地	長洲町長洲3336				公共施設等総合管理計画に基づく整備方針					
	所管課	住民環境課				要早急検討					
	大分類	その他				＜施設位置図・全景写真＞					
	中分類	その他									
	開設年	1965 年	施設形態	単独							
	敷地面積	217.15 m ²	延床面積	327.00 m ²							
	部屋数	4	空き部屋数	－							
	土地所有	町	施設所有	町							
	用途地域	第一種住居地域									
	建ぺい率	60 %	容積率	200 %							
	バリアフリー	× 自動ドア	× 手すり	× スロープ							
× 点字ブロック		× エレベータ	× 多目的トイレ								
省エネ化	× 太陽光発電	× 風力発電	× 屋上緑化								
災害情報	洪水：河川浸水想定区域		高潮：高潮浸水想定区域								
	区域外		2.0m以上5.0m未満								
	土砂災害警戒区域等		津波：津波浸水想定区域								
	区域外		区域外								
管理運営情報	設置目的	漁協荷捌所									
	設置条例の根拠等	－									
	職員数	町職員	0.1 人	嘱託職員	0.0 人	臨時職員	0.1 人	その他	0.0 人		
	特殊事情	－									
	管理運営	直営				委託団体	－				
	料金区分	なし									
	主な料金	なし									

<施設カルテ【49】磯町内倉庫>

年度 単位（千円）		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
収入	使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	16,246	16,088	16,761	18,304	17,223	17,633	18,298
	合計【a】	0	0	0	16,246	16,088	16,761	18,304	17,223	17,633	18,298
歳出	人件費 （給料・手当等）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	需用費	0	0	0	176	9	11	12	10	11	11
	役務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	使用料及 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他 （賃金等）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計【b】	0	0	0	176	9	11	12	10	11	11
	収入【a】－歳出【b】 （税の投入額）	0	0	0	16,071	16,079	16,750	18,293	17,213	17,622	18,288
施設利用人数 合計（人）【c】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受益者負担金割合 【a/b】				9,248.5	175,802.6	157,643.0	156,930.7	167,067.6	166,598.6	170,565.8	
利用者コスト（円） 【b/c】											
※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。											
※施設利用人数：消防施設：各分団団員数 保育所：園児数 小学校：児童数 中学校：生徒数 公営住宅：入居世帯数 浄水場：浄水場ごと給水人口 浄化センター：水洗化人口 斎苑：火葬体数											

建物情報	番号	建物名	建築年	築年数	構造	地上 階数	地下 階数	建築面積	延床面積	大規模 改修年	耐震 診断	耐震 補強	外壁 判定
	1	磯町内倉庫	1965	52	鉄骨造	2	0	163.50	327.00	－	未実施	未実施	悪
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												

備考	
----	--

基本情報	施設番号	49		施設名	磯町内倉庫		調査年月日	2017年11月20日	
	建物番号	1		建物名	磯町内倉庫		配置形態	単独	
	建築年度	1965		延床面積	327.00		全景		
	耐震診断	未実施		耐震補強	未実施				
	構造	鉄骨造							
	階数	地上	2	地下	0				
調査項目	外壁の状況	悪		良 中 悪 ひび割れがない（0.2mm未満）、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない ひび割れがある（0.2mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm未満）、錆・腐食がある ひび割れがある（0.5mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm以上）、著しく錆・腐食がある					
	バリアフリー	× 自動ドア		× 手すり					
		× スロープ		× 点字ブロック					
		× エレベータ		× 多目的トイレ					
	省エネ化	× 太陽光発電		× 風力発電					
		× 屋上緑化							
	名板							正面玄関	
									
外装1							外装2		
									
その他1							その他2		
写真なし							写真なし		

施設情報	施設名	長洲霊堂				施設番号	50			
	所在地	長洲町長洲817-1				公共施設等総合管理計画に基づく整備方針				
	所管課	住民環境課				更新検討				
	大分類	その他				＜施設位置図・全景写真＞				
	中分類	その他								
	開設年	1981 年	施設形態	単独						
	敷地面積	1,535.16 m ²	延床面積	173.00 m ²						
	部屋数	2	空き部屋数	－						
	土地所有	町	施設所有	町						
	用途地域	第一種住居地域								
	建ぺい率	60 %	容積率	200 %						
	バリアフリー	× 自動ドア	○ 手すり	× スロープ						
× 点字ブロック		× エレベータ	× 多目的トイレ							
省エネ化	× 太陽光発電	× 風力発電	× 屋上緑化							
災害情報	洪水：河川浸水想定区域		高潮：高潮浸水想定区域							
	区域外		2.0m以上5.0m未満							
	土砂災害警戒区域等		津波：津波浸水想定区域							
	区域外		区域外							
管理運営情報	設置目的	本町新山墓地に祖先及びこれに準ずる親族の墳墓を有し、新山墓地整理事業の施行にともない墳墓の移転先を有しない者でなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めた者については、この限りでない。								
	設置条例の根拠等	墓地埋葬等に関する法律 長洲町長洲霊堂条例								
	職員数	町職員	0.1 人	嘱託職員	0.0 人	臨時職員	0.0 人	その他	1.0 人	
	特殊事情	近隣に住む個人に、霊堂の門の開閉及び清掃等を委託している。								
	管理運営	直営			委託団体	欽本克則				
	料金区分	使用料								
	主な料金	使用料（家族壇）2,400円								

<施設カルテ【50】長洲霊堂>

年度 単位（千円）		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
管理運営収支情報	収入	使用料	128	125	125	120	121	122	122	115	113	113
		その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		合計【a】	128	125	125	120	121	122	122	115	113	113
	歳出	人件費 （給料・手当等）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		需用費	26	87	37	30	30	34	29	61	52	30
		役務費	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
		委託料	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
		使用料及 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他 （賃金等）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		合計【b】	107	168	118	110	111	115	110	142	133	111
	収入【a】－歳出【b】 （税の投入額）		21	△ 43	7	10	11	8	12	△ 27	△ 20	2
	施設利用人数 合計（人）【c】		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受益者負担金割合 【a/b】		119.7	74.4	106.2	108.6	109.5	106.7	111.1	81.3	85.1	101.9
	利用者コスト（円） 【b/c】											
	※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。											
	※施設利用人数：消防施設：各分団団員数 保育所：園児数 小学校：児童数 中学校：生徒数 公営住宅：入居世帯数 浄水場：浄水場ごと給水人口 浄化センター：水洗化人口 斎苑：火葬体数											

建物情報	番号	建物名	建築年	築年数	構造	地上 階数	地下 階数	建築面積	延床面積	大規模 改修年	耐震 診断	耐震 補強	外壁 判定
	1	長洲霊堂	1981	36	鉄筋コンクリート造	1	0	173.00	173.00	－	未実施	未実施	悪
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												

備考	
----	--

基本情報	施設番号	50		施設名	長洲霊堂		調査年月日	2017年11月20日	
	建物番号	1		建物名	長洲霊堂		配置形態	単独	
	建築年度	1981		延床面積	173.00		全景		
	耐震診断	未実施		耐震補強	未実施				
	構造	鉄筋コンクリート造							
	階数	地上	1	地下	0				
調査項目	外壁の状況	悪	良	ひび割れがない（0.2mm未満）、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない					
	中		ひび割れがある（0.2mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm未満）、錆・腐食がある						
	悪		ひび割れがある（0.5mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm以上）、著しく錆・腐食がある						
	バリアフリー	×	自動ドア	○	手すり				
		×	スロープ	×	点字ブロック				
		×	エレベータ	×	多目的トイレ				
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電				
×		屋上緑化							
名板							正面玄関		
									
外装1							外装2		
							写真なし		
その他1							その他2		
							写真なし		

施設情報	施設名	長洲斎苑				施設番号	51			
	所在地	長洲町長洲769-1				公共施設等総合管理計画に基づく整備方針				
	所管課	住民環境課				維持保全				
	大分類	その他				＜施設位置図・全景写真＞				
	中分類	その他								
	開設年	1989 年	施設形態	単独						
	敷地面積	4,638.80 m ²	延床面積	503.60 m ²						
	部屋数	9	空き部屋数	－						
	土地所有	町	施設所有	町						
	用途地域	第一種住居地域								
	建ぺい率	60 %	容積率	200 %						
	バリアフリー	○ 自動ドア	×	手すり	○ スロープ					
×		点字ブロック	×	エレベータ	○ 多目的トイレ					
省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電	×					屋上緑化
災害情報	洪水：河川浸水想定区域		高潮：高潮浸水想定区域							
	区域外		2.0m以上5.0m未満							
	土砂災害警戒区域等		津波：津波浸水想定区域							
	区域外		区域外							
管理運営情報	設置目的	火葬場								
	設置条例の根拠等	地方自治法第244条の2、長洲町火葬場条例、長洲町火葬場施行規則								
	職員数	町職員	0.1 人	嘱託職員	0.0 人	臨時職員	0.0 人	その他	1.0 人	
	特殊事情	火葬業務委託は、複数年（3年）契約。 23年度からで（株）五輪、26年度から（株）サンアメニティに委託								
	管理運営	直営		委託団体		（株）サンアメニティ（火葬業務）				
	料金区分	火葬：15歳以上の者、15歳未満の者、死産児、 改葬骨（肢体の一部）、霊安室使用、告別室・待合室使用								
	主な料金	【町内】15歳以上12,000円、15歳未満8,000円、告別室・待合室20,000円【町外】15歳以上59,000円、15歳未満44,000円								

<施設カルテ【51】長洲斎苑>

年度 単位（千円）		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
収入	使用料	2,389	2,434	2,615	2,495	2,447	2,688	2,619	2,570	2,300	2,699
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計【a】	2,389	2,434	2,615	2,495	2,447	2,688	2,619	2,570	2,300	2,699
歳出	人件費 （給料・手当等）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	需用費	2,395	2,888	2,169	2,949	2,670	2,352	2,374	2,006	2,158	2,680
	役務費	79	73	100	73	153	73	79	74	106	98
	委託料	6,568	6,110	1,493	7,949	7,404	7,519	7,334	6,171	6,192	6,221
	使用料及 賃借料	15	15	15	15	15	15	14	42	48	153
	工事請負費	1,890	1,281	1,523	1,705	5,460	7,560	4,830	1,947	10,260	9,072
	負担金補助金	0	0	0	0	0	106	0	0	0	0
	その他 （賃金等）	0	0	74	0	166	60	0	0	0	0
	合計【b】	10,947	10,367	5,374	12,690	15,868	17,685	14,630	10,240	18,764	18,224
	収入【a】－歳出【b】 （税の投入額）		△ 8,558	△ 7,933	△ 2,759	△ 10,196	△ 13,421	△ 14,997	△ 12,011	△ 7,670	△ 16,464
施設利用人数 合計（人）【c】		165	184	192	181	189	190	201	187	191	206
受益者負担金割合 【a/b】		21.8	23.5	48.7	19.7	15.4	15.2	17.9	25.1	12.3	14.8
利用者コスト（円） 【b/c】		66,343	56,340	27,990	70,113	83,959	93,078	72,788	54,757	98,239	88,466
※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。											
※施設利用人数：消防施設：各分団団員数 保育所：園児数 小学校：児童数 中学校：生徒数 公営住宅：入居世帯数 浄水場：浄水場ごと給水人口 浄化センター：水洗化人口 斎苑：火葬体数											

建物情報	番号	建物名	建築年	築年数	構造	地上 階数	地下 階数	建築面積	延床面積	大規模 改修年	耐震 診断	耐震 補強	外壁 判定
	1	長洲斎苑	1989	28	鉄筋コンクリート造	2	0	251.80	503.60	－	不要	不要	中
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												

備考	
----	--

施設名		長洲斎苑				施設番号		51	
改修履歴・計画									(千円)
年度	実施 種別	事業名称	修繕料	委託料 (設計)	委託料 (監理)	委託料 (その他)	工事 請負費	合計	
2006	実施	長洲斎苑火葬炉改修工事	0	0	0	0	6,479	6,479	
2007	実施	長洲斎苑火葬炉改修工事	0	0	0	0	1,890	1,890	
2008	実施	長洲斎苑火葬炉改修工事	0	0	0	0	1,281	1,281	
2009	実施	長洲斎苑火葬炉改修工事	0	0	0	0	1,523	1,523	
2010	実施	長洲斎苑吸収式冷温水機修繕	630	0	0	0	0	630	
2010	実施	長洲斎苑火葬炉改修工事	0	0	0	0	1,705	1,705	
2011	実施	長洲斎苑火葬炉改修工事	0	0	0	0	5,460	5,460	
2012	実施	長洲斎苑火葬炉改修工事	0	0	0	0	7,560	7,560	
2013	実施	長洲斎苑火葬炉改修工事	0	0	0	0	4,830	4,830	
2014	実施	長洲斎苑火葬炉改修工事	0	0	0	0	1,947	1,947	
2015	実施	長洲斎苑火葬炉改修工事	0	0	0	0	10,260	10,260	
2016	実施	長洲斎苑玄関ホール床張替修繕	1,048	0	0	0	0	1,048	
2016	実施	長洲斎苑火葬炉改修工事	0	0	0	0	9,072	9,072	

※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。

基本情報	施設番号	51		施設名	長洲斎苑		調査年月日	2017年11月20日	
	建物番号	1		建物名	長洲斎苑		配置形態	単独	
	建築年度	1989		延床面積	503.60		全景		
	耐震診断	不要		耐震補強	不要				
	構造	鉄筋コンクリート造							
	階数	地上	2	地下	0				
調査項目	外壁の状況	中	良	ひび割れがない(0.2mm未満)、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない					
	中		ひび割れがある(0.2mm以上)、欠損・剥離等がある(2cm未満)、錆・腐食がある						
	悪		ひび割れがある(0.5mm以上)、欠損・剥離等がある(2cm以上)、著しく錆・腐食がある						
	バリアフリー	☐ 自動ドア	☒ 手すり						
		☐ スロープ	☒ 点字ブロック						
		☒ エレベータ	☐ 多目的トイレ						
	省エネ化	☒ 太陽光発電	☒ 風力発電						
☒ 屋上緑化									
名板							正面玄関		
									
外装1							外装2		
									
その他1							その他2		
写真なし							写真なし		


施設情報	施設名	金魚と鯉の郷広場（知識普及棟他）			施設番号	52		
	所在地	長洲町長洲3150			公共施設等総合管理計画に基づく整備方針			
	所管課	農林水産課			利用検討			
	大分類	その他			＜施設位置図・全景写真＞			
	中分類	その他						
	開設年	1995 年	施設形態	併設				
	敷地面積	11,000.00 m ²	延床面積	372.00 m ²				
	部屋数	7	空き部屋数	－				
	土地所有	町	施設所有	町				
	用途地域	工業地域						
	建ぺい率	60 %	容積率	200 %				
	バリアフリー	× 自動ドア	× 手すり	○ スロープ				
× 点字ブロック		× エレベータ	× 多目的トイレ					
省エネ化	× 太陽光発電	× 風力発電	× 屋上緑化					
災害情報	洪水：河川浸水想定区域		高潮：高潮浸水想定区域					
	区域外		5.0m以上					
	土砂災害警戒区域等		津波：津波浸水想定区域					
	区域外		区域外					
管理運営情報	設置目的	当施設における種苗生産供給活動及び研修棟の活用等を通して、金魚養殖技術・作業形態等の近代化・合理化・省力化・経営基盤・経営体質の強化改善・「金魚養殖業」の振興・活性化を図り、併せて下水道再処理水（中水）の再利用を行うことを目的とし、クロレウ池、ワムシ池、ミジンコ池、一般金魚養成池、ふ化・良質金魚養成池、産卵・親金魚飼育池及び研修棟などを設置。						
	設置条例の根拠等	金魚と鯉の郷広場条例 金魚と鯉の郷広場条例施行規則						
	職員数	町職員 0.0 人	嘱託職員 0.0 人	臨時職員 0.0 人	その他 0.0 人			
	特殊事情	・H7年～H11年 職員による直営・H12年～H19年 養魚組合へ業務委託 ※平成20年行財政改革により 【知識教育普及棟】H20年～町直営 【生産モデル池】H20年～H29年6月 行政財産使用許可（養魚組合）						
	管理運営	直営		委託団体	－			
	料金区分	使用料 雑入						
主な料金	施設使用料 館内売店電気料・きんぎょ村電気料・鯉のエサ販売							

<施設カルテ【52】金魚と鯉の郷広場（知識普及棟他）>

管理運営収支情報	年度		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	単位（千円）											
	収入	使用料	0	261	261	261	261	261	261	261	261	261
		その他	2,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		合計【a】	2,196	261	261	261	261	261	261	261	261	261
	歳出	人件費 （給料・手当等）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		需用費	265	0	0	0	0	362	71	194	321	236
		役務費	52	228	235	219	290	322	362	49	49	53
		委託料	4,146	147	147	147	147	147	147	152	152	152
		使用料及 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他 （賃金等）	0	0	0	0	1,407	0	0	0	0	0
		合計【b】	4,463	375	382	367	1,844	831	580	395	522	441
	収入【a】－歳出【b】 （税の投入額）		△ 2,267	△ 115	△ 121	△ 106	△ 1,583	△ 570	△ 319	△ 134	△ 261	△ 180
	施設利用人数 合計（人）【c】		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受益者負担金割合 【a/b】		49.2	69.5	68.2	71.1	14.1	31.4	44.9	66.1	50.0	59.2
	利用者コスト（円） 【b/c】											
※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。												
※施設利用人数：消防施設：各分団団員数 保育所：園児数 小学校：児童数 中学校：生徒数 公営住宅：入居世帯数 浄水場：浄水場ごと給水人口 浄化センター：水洗化人口 斎苑：火葬体数												

建物情報	番号	建物名	建築年	築年数	構造	地上 階数	地下 階数	建築面積	延床面積	大規模 改修年	耐震 診断	耐震 補強	外壁 判定
	1	知識普及棟	1994	23	鉄筋コンクリート造	1	0	222.00	222.00	－	不要	不要	良
	2	屋内作業所	1994	23	鉄筋コンクリート造	1	0	150.00	150.00	－	不要	不要	良
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												

備考	
----	--

基本情報	施設番号	52	施設名	金魚と鯉の郷広場（知識普及棟他）	調査年月日	2017年11月20日
	建物番号	1	建物名	知識普及棟	配置形態	併設
	建築年度	1994	延床面積	222.00	全景	
	耐震診断	不要	耐震補強	不要		
	構造	鉄筋コンクリート造				
	階数	地上 1	地下 0			
調査項目	外壁の状況	良	良 ひび割れがない（0.2mm未満）、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない 中 ひび割れがある（0.2mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm未満）、錆・腐食がある 悪 ひび割れがある（0.5mm以上）、欠損・剥離等がある（2cm以上）、著しく錆・腐食がある			
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり	
		○	スロープ	×	点字ブロック	
		×	エレベータ	×	多目的トイレ	
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電	
		×	屋上緑化			
	名板				正面玄関	
						
外装1				外装2		
				写真なし		
その他1				その他2		
						

基本情報	施設番号	52		施設名	金魚と鯉の郷広場（知識普及棟他）		調査年月日	2017年11月20日	
	建物番号	2		建物名	屋内作業所		配置形態	併設	
	建築年度	1994		延床面積	150.00		全景		
	耐震診断	不要		耐震補強	不要				
	構造	鉄筋コンクリート造							
	階数	地上	1	地下	0				
調査項目	外壁の状況	良	良 中 悪						
	バリアフリー		×	自動ドア	×	手すり			
			○	スロープ	×	点字ブロック			
		省エネ化	×	エレベータ	×	多目的トイレ			
	×		太陽光発電	×	風力発電				
	×		屋上緑化						
	名板							正面玄関	
写真なし									
外装1							外装2		
							写真なし		
その他1							その他2		
写真なし							写真なし		

施設情報	施設名	物産館				施設番号	53				
	所在地	長洲町長洲2168-2				公共施設等総合管理計画に基づく整備方針					
	所管課	まちづくり課				要早急検討					
	大分類	その他				＜施設位置図・全景写真＞					
	中分類	その他									
	開設年	1968 年	施設形態	単独							
	敷地面積	274.25 m ²	延床面積	283.00 m ²							
	部屋数	2	空き部屋数	－							
	土地所有	町	施設所有	町							
	用途地域	商業地域									
	建ぺい率	80 %	容積率	400 %							
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり					×	スロープ
		×	点字ブロック	×	エレベータ					×	多目的トイレ
省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電	×					屋上緑化	
災害情報	洪水：河川浸水想定区域		高潮：高潮浸水想定区域								
	区域外		2.0m以上5.0m未満								
	土砂災害警戒区域等		津波：津波浸水想定区域								
	区域外		区域外								
管理運営情報	設置目的	長洲町生産品の販路拡大拡張ならびに観光宣伝を行うことにより、産業の振興を図るため、設置する。									
	設置条例の根拠等	長洲町観光物産館の設置等に関する条例									
	職員数	町職員	0.0 人	嘱託職員	0.0 人	臨時職員	0.0 人	その他	0.0 人		
	特殊事情	長洲町商工会が減免で行政財産を使用している。 使用した分の光熱水費のみを支払っている。									
	管理運営	直営			委託団体	－					
	料金区分	雑入									
	主な料金	光熱水使用量									

<施設カルテ【53】物産館>

年度 単位（千円）		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
収入	使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	390	398	396	419	399	393	409	415	413	399
	合計【a】	390	398	396	419	399	393	409	415	413	399
歳出	人件費 （給料・手当等）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	需用費	390	398	396	419	399	393	409	415	413	439
	役務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	使用料及 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他 （賃金等）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計【b】	390	398	396	419	399	393	409	415	413	439
	収入【a】－歳出【b】 （税の投入額）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 41
施設利用人数 合計（人）【c】		748	520	709	483	359	264	334	386	583	643
受益者負担金割合 【a/b】		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	90.7
利用者コスト（円） 【b/c】		521	766	559	868	1,112	1,488	1,226	1,076	708	684
※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。											
※施設利用人数：消防施設：各分団団員数 保育所：園児数 小学校：児童数 中学校：生徒数 公営住宅：入居世帯数 浄水場：浄水場ごと給水人口 浄化センター：水洗化人口 斎苑：火葬体数											

建物情報	番号	建物名	建築年	築年数	構造	地上 階数	地下 階数	建築面積	延床面積	大規模 改修年	耐震 診断	耐震 補強	外壁 判定
	1	物産館	1968	49	鉄骨造	2	0	141.50	283.00	－	未実施	未実施	悪
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												

備考	
----	--

基本情報	施設番号	53		施設名	物産館		調査年月日	2017年11月20日	
	建物番号	1		建物名	物産館		配置形態	単独	
	建築年度	1968		延床面積	283.00		全景		
	耐震診断	未実施		耐震補強	未実施				
	構造	鉄骨造							
	階数	地上	2	地下	0				
調査項目	外壁の状況	悪	良	ひび割れがない (0.2mm未満)、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない					
	中		ひび割れがある (0.2mm以上)、欠損・剥離等がある (2cm未満)、錆・腐食がある						
	悪		ひび割れがある (0.5mm以上)、欠損・剥離等がある (2cm以上)、著しく錆・腐食がある						
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり				
		×	スロープ	×	点字ブロック				
		×	エレベータ	×	多目的トイレ				
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電				
×		屋上緑化							
名板							正面玄関		
									
外装1							外装2		
									
その他1							その他2		
写真なし							写真なし		

施設情報	施設名	グレーダー倉庫				施設番号	54			
	所在地	長洲町長洲				公共施設等総合管理計画に基づく整備方針				
	所管課	建設課				要早急検討				
	大分類	その他				＜施設位置図・全景写真＞				
	中分類	その他								
	開設年	1969 年	施設形態	単独						
	敷地面積	120.00 m ²	延床面積	72.00 m ²						
	部屋数	1	空き部屋数	－						
	土地所有	町	施設所有	町						
	用途地域	商業地域								
	建ぺい率	80 %	容積率	400 %						
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり					×
×		点字ブロック	×	エレベータ	×					多目的トイレ
省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電	×					屋上緑化
災害情報	洪水：河川浸水想定区域		高潮：高潮浸水想定区域							
	区域外		2.0m以上5.0m未満							
	土砂災害警戒区域等		津波：津波浸水想定区域							
	区域外		区域外							
管理運営情報	設置目的	側溝蓋等の資材を保管する。								
	設置条例の根拠等	なし								
	職員数	町職員	0.0 人	嘱託職員	0.0 人	臨時職員	0.0 人	その他	0.0 人	
	特殊事情	－								
	管理運営	直営			委託団体	－				
	料金区分	－								
	主な料金	－								

<施設カルテ【54】グレーダー倉庫>

管理運営収支情報	年度		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	単位（千円）											
	収入	使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		合計【a】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	歳出	人件費 （給料・手当等）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		需用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530
		役務費	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
		委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		使用料及 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		工事請負費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他 （賃金等）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		合計【b】	7	7	7	7	7	7	7	7	7	537
	収入【a】－歳出【b】 （税の投入額）		△ 7	△ 7	△ 7	△ 7	△ 7	△ 7	△ 7	△ 7	△ 7	△ 537
	施設利用人数 合計（人）【c】		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受益者負担金割合 【a/b】		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	利用者コスト（円） 【b/c】											
※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。												
※施設利用人数：消防施設：各分団団員数 保育所：園児数 小学校：児童数 中学校：生徒数 公営住宅：入居世帯数 浄水場：浄水場ごと給水人口 浄化センター：水洗化人口 斎苑：火葬体数												

建物情報	番号	建物名	建築年	築年数	構造	地上 階数	地下 階数	建築面積	延床面積	大規模 改修年	耐震 診断	耐震 補強	外壁 判定
	1	倉庫	1970	47	木造	1	0	72.00	72.00	－	未実施	未実施	悪
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												

備考	
----	--

施設名		グレーダー倉庫				施設番号		54
改修履歴・計画								(千円)
年度	実施 種別	事業名称	修繕料	委託料 (設計)	委託料 (監理)	委託料 (その他)	工事 請負費	合計
2016	実施	南側外壁修繕	530	0	0	0	0	530

※表示金額は単位未満端数処理（四捨五入）のため合計が一致しない場合があります。

<現況調査写真票【5401】グレーダー倉庫：倉庫>

基本情報	施設番号	54		施設名	グレーダー倉庫		調査年月日	2017年11月20日	
	建物番号	1		建物名	倉庫		配置形態	単独	
	建築年度	1970		延床面積	72.00		全景		
	耐震診断	未実施		耐震補強	未実施				
	構造	木造							
	階数	地上	1	地下	0				
調査項目	外壁の状況	悪	良	ひび割れがない (0.2mm未満)、欠損・剥離等がない、錆・腐食等がない					
	中		ひび割れがある (0.2mm以上)、欠損・剥離等がある (2cm未満)、錆・腐食がある						
	悪		ひび割れがある (0.5mm以上)、欠損・剥離等がある (2cm以上)、著しく錆・腐食がある						
	バリアフリー	×	自動ドア	×	手すり				
		×	スロープ	×	点字ブロック				
		×	エレベータ	×	多目的トイレ				
	省エネ化	×	太陽光発電	×	風力発電				
×		屋上緑化							
名板							正面玄関		
写真なし									
外装1							外装2		
									
その他1							その他2		
写真なし							写真なし		