令和３年度　長洲町通学路交通安全プログラム
における合同点検実施箇所



１１．町道梅田中線の一部区間
道路幅員が狭く、横断歩道がない。

１５．家電販売店付近の横断歩道（県道荒尾長洲線）
歩行者用信号が無く、横断時に危険がある。

１６．消防団第５分団格納庫付近の横断歩道（県道荒尾長洲線）
カラー舗装が薄くなっている。

１０．町道梅田中学校線と町道葉山・梅田線交差部の横断歩道
歩行者用信号が無く、横断時に危険がある。

９．ため池付近の雨水側溝（町道葉山・梅田線）
側溝幅が広く、蓋が無い。

２０．町道下原・上五丁目線のの一部区間
道路幅員が狭く、自動車の交通量が多い。

６．町道横塘線の一部区間
道路幅員が狭く、自動車の交通量が多い。

８．町道荒神町・小学校線の一部区間
道路幅員が狭く、自動車の交通量が多い。

１８．美容室付近の横断歩道（国道５０１号線）
横断歩道の白線が薄くなっており、雨天時に水溜りができる。

１４．県道荒尾長洲線と町道浜浦・土井辻線交差部の横断歩道
歩行者用信号が無く、横断時に危険がある。

１２．児童公園付近の交差点（町道清里小東通線）
一旦停止の標識及び道路標示が無い。

１３．ガソリンスタンド付近の横断歩道（県道荒尾長洲線）
横断歩道の白線が薄くなっている。

２３．町道土井辻線
道路幅員が狭く、自動車の交通量が多い。

１７．消防団第６分団格納庫付近の横断歩道（町道長洲港・停車場線）
横断歩道の白線が薄くなっている。

２２．町道上沖洲・鷲巣線の一部区間
見通しは良いが、歩道が狭い。

２１．町道向野・高田線の一部区間
交通量が多く、事故の可能性が高い。

７．ガソリンスタンド付近の横断歩道（県道荒尾長洲線）
歩行者用信号が無く、横断時に危険がある。

４．酒販売店付近の横断歩道（県道長洲玉名線）
歩行者用信号が無く、横断時に危険がある。

３．二輪車販売店付近の横断歩道（県道長洲玉名線）
歩行者用信号が無く、横断時に危険がある。

２．清源寺公民館付近の横断歩道（県道長洲玉名線）
歩行者用信号が無く、横断時に危険がある。

５．納骨堂付近の横断歩道（県道長洲玉名線）
歩行者用信号が無く、横断時に危険がある。

１．町道塘下・山下線の一部区間
道路幅員が狭く、自動車の交通量が多い。

１９．元学習塾付近の歩行者専用道路（国道５０１号線）
歩道にガードレール又はガードパイプがなく、信号待ちの時に危険である。