長洲町全図


熊本県略図
佐賀県
福岡県
大分県
長崎県
宮崎県
鹿児島県
玉名郡
長洲町
中学校⑧　通学の際に歩道が無く、危険である
中学校①　通学の際に自動車や自転車等の通行車両が混在しており、危険である
中学校⑨　通学の際に歩道が無く、危険である
中学校③　宮崎川への転落防止が必要。通学の際に自動車や自転車等の通行車両が混在しており、危険である
中学校②　通学の際に自動車や自転車等の通行車両が混在しており、危険である
中学校④　通学の際に道路幅員が狭く、危険である
中学校⑤　通学の際に道路幅員が狭く、危険である
中学校⑪　スピードを出す車が多く、横断歩道で停止しない車も見られるため危険である
中学校⑩　通学の際に道路幅員が狭く危険である
中学校⑦　歩道が草木により通行しにくく、危険である
中学校⑥　道路整備が未整備のため危険である。
有明海
凡例
記号