

令和3年度 長洲町通学路交通安全プログラム対策箇所一覧表（案）

令和3年10月5日作成

番号	小学校名 及び 通し番号	危険箇所		対策の 要否	対策実施 担当課	対策実施 時期	対策内容
		危険箇所の位置・形状	理由				
1	腹赤小学校①	町道塘下・山下線の一部 区間	道路幅員が狭く、自動車の 交通量が多い。	○	長洲町 (建設課)	来年度以降 実施	路側帯（グリーンベルト）の設置
2	腹赤小学校②	清源寺公民館付近の横断 歩道 (県道長洲玉名線)	歩行者用信号が無く、横断 時に危険がある。	○	学校	対策済	安全教育・安全指導
3	腹赤小学校③	二輪車販売店付近の横断 歩道 (県道長洲玉名線)	歩行者用信号が無く、横断 時に危険がある。	○	学校	対策済	安全教育・安全指導
4	腹赤小学校④	酒販売店付近の横断歩道 (県道長洲玉名線)	歩行者用信号が無く、横断 時に危険がある。	○	学校	対策済	安全教育・安全指導
5	腹赤小学校⑤	納骨堂付近の横断歩道 (県道長洲玉名線)	歩行者用信号が無く、横断 時に危険がある。	○	熊本県	本年度中に 実施	横断歩道のカラー舗装
6	長洲小学校①	町道横塘線の一部区間	道路幅員が狭く、自動車の 交通量が多い。	○	学校	対策済	安全教育・安全指導
7	長洲小学校②	ガソリンスタンド付近の 横断歩道 (県道荒尾長洲線)	歩行者用信号が無く、横断 時に危険がある。	○	熊本県	本年度中に 実施	横断歩道のカラー舗装
8	長洲小学校③	町道荒神町・小学校線の 一部区間	道路幅員が狭く、自動車の 交通量が多い。	○	長洲町 (建設課)	来年度以降 実施	路側帯（グリーンベルト）の設置
9	長洲小学校④	ため池付近の雨水側溝 (町道葉山・梅田線)	側溝幅が広く、蓋が無い。	○	長洲町 (建設課)	来年度以降 実施	転落防止柵（ガードパイプ）の設置
10	長洲小学校⑤	町道梅田中学校線と町道 葉山・梅田線交差部の 横断歩道	歩行者用信号が無く、横断 時に危険がある。	○	学校	対策済	安全教育・安全指導
11	清里小学校①	町道梅田中線の一部区間	道路幅員が狭く、横断歩道 がない。	○	長洲町 (建設課)	来年度以降 実施	路側帯（グリーンベルト）の設置
12	清里小学校②	児童公園付近の交差点 (町道清里小東通線)	一旦停止の標識及び道路標 示が無い。	○	長洲町 (建設課)	本年度中に 実施	指導停止線の設置
13	清里小学校③	ガソリンスタンド付近の 横断歩道 (県道荒尾長洲線)	横断歩道の白線が薄くなっ ている。	○	荒尾警察署	本年度中に 実施	白線の引き直し
14	清里小学校④	県道荒尾長洲線と町道 浜浦・土井辻線交差部の 横断歩道	歩行者用信号が無く、横断 時に危険がある。	○	学校	対策済	安全教育・安全指導
15	清里小学校⑤	家電販売店付近の横断 歩道 (県道荒尾長洲線)	歩行者用信号が無く、横断 時に危険がある。	○	学校	対策済	安全教育・安全指導
16	清里小学校⑥	消防団第5分団格納庫 付近の横断歩道 (県道荒尾長洲線)	カラー舗装が薄くなって いる。	×	-	-	歩行者用信号機が設置されており、 現状のままでも問題ない
17	清里小学校⑦	消防団第6分団格納庫 付近の横断歩道 (町道長洲港・停車場線)	横断歩道の白線が薄くなっ ている。	○	荒尾警察署	本年度中に 実施	白線の引き直し
18	長洲小学校⑥	美容室付近の横断歩道 (国道501号線)	横断歩道の白線が薄くなっ ており、雨天時に水溜りが できる。	○	荒尾警察署 熊本県	本年度中に 実施	白線の引き直し、排水側溝の清掃
19	腹赤小学校⑥	元学習塾付近の歩行者 専用道路 (国道501号線)	歩道にガードレール又は ガードパイプがなく、信号 待ちの時に危険である。	○	熊本県	本年度中に 実施	ガードレール又はガードパイプの設置
20	長洲小学校⑦	町道下原・上五丁目線の 一部区間	道路幅員が狭く、自動車の 交通量が多い。	○	長洲町 (建設課)	本年度中に 実施	路側帯（グリーンベルト）の設置
21	六栄小学校①	町道向野・高田線の一部 区間	交通量が多く、事故の可能 性が高い。	○	長洲町 (建設課)	来年度以降 実施	防護柵の設置
22	六栄小学校②	町道上沖洲・鷲巣線の 一部区間	見通しは良いが、歩道が狭 い。	○	長洲町 (建設課)	来年度以降 実施	歩道の整備
23	清里小学校⑧	町道土井辻線	道路幅員が狭く、自動車の 交通量が多い。	○	長洲町 (建設課)	本年度中に 実施	歩道の設置