

	施設名	危険箇所	経路の状況・危険の内容	対策内容	対応部署
1	たんぽぽ保育園	上沖洲・鷺巣線の一部区間	歩道がなく舗装が痛んでおり 見通しが悪い	区画線、路面標示、舗装 補修	建設課